



Volkswagen Golf Highline BMT

EZ 02/2014 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 109.146km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 26***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Highline BMT [DE - LimS5 1.4 TSI BMT EU5, Highline, 2012 - 2014]		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZAUZEW154215	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 109.146km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.395 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2014	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	145	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	145	Heckklappe	125
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Ablagefach am Dachhimmel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket (1)
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fußmatten Textil
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Heckleuchten dunkel getönt
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Piano Black / schwarz hochglänzend
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz

• Karosserie: 4-türig	• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
• Knieairbag Fahrerseite	• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Kühlergrill verchromt
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Mittelarmlehne vorn klappbar	• Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V TSI (1395 ccm)
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Nebelschlussleuchte
• Nichtraucher-Paket	• Parkbremse elektrisch
• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)	• Reifenkontroll-Anzeige
• Rücksitzlehne geteilt	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Alcantara
• Sitze: Sportsitze	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
• Stoßfänger lackiert	• Tagfahrlicht
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Winter-Paket
• Wärmeschutzverglasung grün getönt	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung	• Fußraumbeleuchtung vorn
• Leseleuchten vorn und hinten LED	• Leuchtweitenregelung automatisch
• Abbiegelicht	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Anzeige für Waschwasserstand	• Chromeinfassung Lichtschalter
• Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung	• Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Ablage tasche an Vordersitzlehnen	• Lendenwirbelstützen vorn
• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn	• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links	• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Anzeige für Waschwasserstand
• Sitzheizung vorn	• Original Fahrzeug Farbe: LIMESTONE GREY



Sonderausstattung

• Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Insassen-Schutzsystem proaktiv	• Licht- und Sicht-Paket 1
• Metallic-Lackierung	• Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
• Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN	• Rückfahrkamera (Rear View)
• Sound-System DYNAUDIO	• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
• Antennen-Diversity	• Multimediabuchse AUX-IN

- | | |
|--|--|
| • Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon | • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage |
| • Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) | • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • 10-Kanal-Verstärker | • Lautsprecher (8) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












25.02.2014	0803	BLG00116X	02	01	010004500	212
M1	AC		04255	04357	1790	1799
WWWZZZAUZEW154215	4		1437	1497	01283	...
VOLKSWAGEN_VW				00980		
AU			121	001780	001780	
AC4CHPAX0			00940	00860		
FM8FM82S022N7MJOMLVR2			00940	00880		
			075	03750	074	
GOLF			01500	0840	0054	
VOLKSWAGEN-VW			195/85 R16 91V			
Fz z Pers.bef.b. 8 Spl.			195/85 R15 91V			
Kombilimousine						
715/2007*459/2012J			GRAU		7	
EUROS.J.PUCI, M. N1 I			01*2007/48*0823*08			
Benzin			31.07.2013	K	WF484006	
0001	35J0	01385				
F 1/F 2+50 U. 7/2/8.2+80 B.ANHANGBETRIEB*O.1:1700 BIS 8%						
STEG*TECHN.ZUL.GES-MASS E D.ZUGKOMBINATION.3330KG*FZ IST MI						
T.WERKSEITIG MONTIERTER AHK UND ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYS						
T.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KWH GEM.3.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STV						
O*TECHN.ZUL.GES-MASS E D.ZUGKOMBINATION AN 8% STEIG.3330KG*W						
WAHK.LT.EGT*						

Copyright © 2012 by Michael Müller, www.michaelmüller.at

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)




Rad (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Delle)



Beifahrtür (Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Rückscheibe (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)