



Volkswagen Touran Comfortline BMT

EZ 03/2015 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 245.222km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 35***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Touran Comfortline BMT [AT - Van5 1.6 TDI BlueMotin Tech. DPF EU5, Comfortline, 2010 - 2015]		
Kategorie Van	FIN WVGZZZ1TZFW045553	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 245.222km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 155.250km	Letzter Service am 03/2020
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2015	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 121g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	105
Motorhaube	130	Heckklappe	120
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2. Sitzreihe Einzelsitze (3 Sitzplätze)
- Ablageetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Iridium
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,6 Ltr. - 77 kW TDI DPF
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: PEPPER GREY

- | | |
|--|---|
| • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) | • Rußpartikelfilter |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn | • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit |
| • Seitenschutzleisten Wagenfarbe | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sitze vorn höhenverstellbar | • Sitze: Komfortsitze vorn |
| • Sitzlehne vorn rechts umklappbar | • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) | • Start/Stop-Anlage |
| • Stoßfänger lackiert | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verglasung hinten abgedunkelt (65 %) |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Zentralverriegelung | |




Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • 3. Sitzreihe (2 Sitze zusätzlich) | • Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player) |
| • Dachreling silber eloxiert | • Einparkhilfe hinten |
| • Einparkhilfe vorn und hinten | • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung |
| • Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist) | • Fußmatten Textil |
| • Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand) | • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen |
| • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion | • Metallic-Lackierung |
| • Navigationsmodul RNS 315 (für Audiosystem RCD 310) | • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Premium mit Bluetooth-Schnittstelle |



Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












A circular dial with numbers 1 through 11 and 24 through 30. In the center is a small, colorful image of a person. A small black object is visible near the number 27.

Service-Mechanik B		24. Name Kundenbesitzer - Wechsel von	
☒ 1. Ölwechsel	2. Ölwanne ausbauen	☒ 1. X Kühler	
☒ 3. Ölwanne Service		☒ 2. X Ventiltrieb	
☒ 4. Ventile		☒ 3. X Ölwanne ausbauen	
☒ 5. Ölwanne ausbauen		☒ 4. X Ölwanne 2007 x11	
☒ 6. Ölwanne (Injektorenreinigung)		☒ 5. X Ventiltrieb	
☒ 7. Ölwanne (Injektorenreinigung)		☒ 6. X Ventiltrieb	
☒ 8. Ölwanne (Injektorenreinigung)		☒ 7. X Ventiltrieb	
☒ 9. Ölwanne (Injektorenreinigung)		☒ 8. X Ventiltrieb	
☒ 10. Ölwanne (Injektorenreinigung)		☒ 9. X Ventiltrieb	
☒ 11. Ölwanne (Injektorenreinigung)		☒ 10. X Ventiltrieb	
☒ 12. Ölwanne (Injektorenreinigung)		☒ 11. X Ventiltrieb	
☒ 13. Ölwanne (Injektorenreinigung)		☒ 12. X Ventiltrieb	
☒ 14. Ölwanne (Injektorenreinigung)		☒ 13. X Ventiltrieb	
☒ 15. Ölwanne (Injektorenreinigung)		☒ 14. X Ventiltrieb	
☒ 16. Ölwanne (Injektorenreinigung)		☒ 15. X Ventiltrieb	
☒ 17. Ölwanne (Injektorenreinigung)		☒ 16. X Ventiltrieb	
☒ 18. Ölwanne (Injektorenreinigung)		☒ 17. X Ventiltrieb	
☒ 19. Ölwanne (Injektorenreinigung)		☒ 18. X Ventiltrieb	
☒ 20. Ölwanne (Injektorenreinigung)		☒ 19. X Ventiltrieb	
☒ 21. Ölwanne (Injektorenreinigung)		☒ 20. X Ventiltrieb	
☒ 22. Ölwanne (Injektorenreinigung)		☒ 21. X Ventiltrieb	
☒ 23. Ölwanne (Injektorenreinigung)		☒ 22. X Ventiltrieb	
☒ 24. Ölwanne (Injektorenreinigung)		☒ 23. X Ventiltrieb	
☒ 25. Ölwanne (Injektorenreinigung)		☒ 24. X Ventiltrieb	
☒ 26. Ölwanne (Injektorenreinigung)		☒ 25. X Ventiltrieb	
☒ 27. Ölwanne (Injektorenreinigung)		☒ 26. X Ventiltrieb	
☒ 28. Ölwanne (Injektorenreinigung)		☒ 27. X Ventiltrieb	
☒ 29. Ölwanne (Injektorenreinigung)		☒ 28. X Ventiltrieb	
☒ 30. Ölwanne (Injektorenreinigung)		☒ 29. X Ventiltrieb	
☒ 31. Ölwanne (Injektorenreinigung)		☒ 30. X Ventiltrieb	
☒ 32. Ölwanne (Injektorenreinigung)		☒ 31. X Ventiltrieb	
☒ 33. Ölwanne (Injektorenreinigung)		☒ 32. X Ventiltrieb	
☒ 34. Ölwanne (Injektorenreinigung)		☒ 33. X Ventiltrieb	
☒ 35. Ölwanne (Injektorenreinigung)		☒ 34. X Ventiltrieb	
☒ 36. Ölwanne (Injektorenreinigung)		☒ 35. X Ventiltrieb	
☒ 37. Ölwanne (Injektorenreinigung)		☒ 36. X Ventiltrieb	
☒ 38. Ölwanne (Injektorenreinigung)		☒ 37. X Ventiltrieb	
☒ 39. Ölwanne (Injektorenreinigung)		☒ 38. X Ventiltrieb	
☒ 40. Ölwanne (Injektorenreinigung)		☒ 39. X Ventiltrieb	
☒ 41. Ölwanne (Injektorenreinigung)		☒ 40. X Ventiltrieb	
☒ 42. Ölwanne (Injektorenreinigung)		☒ 41. X Ventiltrieb	
☒ 43. Ölwanne (Injektorenreinigung)		☒ 42. X Ventiltrieb	
☒ 44. Ölwanne (Injektorenreinigung)		☒ 43. X Ventiltrieb	
☒ 45. Ölwanne (Injektorenreinigung)		☒ 44. X Ventiltrieb	
☒ 46. Ölwanne (Injektorenreinigung)		☒ 45. X Ventiltrieb	
☒ 47. Ölwanne (Injektorenreinigung)		☒ 46. X Ventiltrieb	
☒ 48. Ölwanne (Injektorenreinigung)		☒ 47. X Ventiltrieb	
☒ 49. Ölwanne (Injektorenreinigung)		☒ 48. X Ventiltrieb	
☒ 50. Ölwanne (Injektorenreinigung)		☒ 49. X Ventiltrieb	
☒ 51. Ölwanne (Injektorenreinigung)		☒ 50. X Ventiltrieb	
☒ 52. Ölwanne (Injektorenreinigung)		☒ 51. X Ventiltrieb	
☒ 53. Ölwanne (Injektorenreinigung)		☒ 52. X Ventiltrieb	
☒ 54. Ölwanne (Injektorenreinigung)		☒ 53. X Ventiltrieb	
☒ 55. Ölwanne (Injektorenreinigung)		☒ 54. X Ventiltrieb	
☒ 56. Ölwanne (Injektorenreinigung)		☒ 55. X Ventiltrieb	
☒ 57. Ölwanne (Injektorenreinigung)		☒ 56. X Ventiltrieb	
☒ 58. Ölwanne (Injektorenreinigung)		☒ 57. X Ventiltrieb	
☒ 59. Ölwanne (Injektorenreinigung)		☒ 58. X Ventiltrieb	
☒ 60. Ölwanne (Injektorenreinigung)		☒ 59. X Ventiltrieb	
☒ 61. Ölwanne (Injektorenreinigung)		☒ 60. X Ventiltrieb	
☒ 62. Ölwanne (Injektorenreinigung)		☒ 61. X Ventiltrieb	
☒ 63. Ölwanne (Injektorenreinigung)		☒ 62. X Ventiltrieb	
☒ 64. Ölwanne (Injektorenreinigung)		☒ 63. X Ventiltrieb	
☒ 65. Ölwanne (Injektorenreinigung)		☒ 64. X Ventiltrieb	
☒ 66. Ölwanne (Injektorenreinigung)		☒ 65. X Ventiltrieb	



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Rost)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Beifahrtür (Rost)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)