



Seat Ateca Style

EZ 01/2017 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 75.452km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 63***

Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Ateca Style [DE - SUV5 1.4 TSI EU6, Style, 2016 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN VSSZZZ5FZH6520033	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 75.452km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.395 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 17.296km	Letzter Service am 11/2021
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2017	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 125g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	190 	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	115	Heckklappe	125
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bluetooth Audio-Streaming
- Bremsassistent
- Doppelscheinwerfer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenten-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach beleuchtet
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide
- Außenspiegel mit Spiegelabsenkung, rechts
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Dachhimmel schwarz
- Doppeltonhorn
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System

• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Kopfstützen vorn
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar
• Lendenwirbelstütze verstellbar	• Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
• Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten	• Mittelarmlehne hinten
• Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftdüsen hinten	• Motor 1,4 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT
• Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert	• Original Fahrzeug Farbe: REFLEXSILVER
• Parkbremse elektrisch	• Radstand 2638 mm
• Reifen-Reparaturset	• Reifenkontroll-Anzeige
• Rücksitzlehne klappbar	• Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Seitenairbag	• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
• Start/Stop-Anlage	• Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links
• Steckdose (12V-Anschluß) vorn	• Tagfahrlicht LED
• Verzurrsen Koffer-/Laderaum	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Wärmeschutzverglasung	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

• 8 Lautsprecher	• Allwetter-/ Ganzjahresreifen
• Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm	• Bluetooth Audio-Streaming
• Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert	• Einparkhilfe vorn und hinten, optisch
• Einschaltautomatik für Fahrlicht	• Fahrassistenz-System: Parklenkassistent
• Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Lenkrad mit Multifunktion	• Licht- und Regensensor
• Licht- und Sicht-Paket	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Metallic-Lackierung	• Schließ-/Startsystem Kessy
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt	• Sprachsteuerungs-System
• USB-Anschluss und AUX-IN-Anschluss (CUP-Eingang)	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















24.01.2017	7593	AMN000087	2	1	110/5000	198
M1	AQ		4363-4463		1841-1841	
VSSZ225FZH6520033	3		1601-1615		1375-1375	
SEAT			88		-	
SFP			125	1920	1920	
KCZFAW0			990	980	-	
FDTSFD7CW0057MMVL62			990	980	-	
			77	3750	70	
ATECA			1600	680	5	-
SEAT (E1)			215/50 R18 92W			
Pz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			215/50 R18 92W			
Kombilimousine						
715/2007*2016/646W						
EURO6;W;FI/CI; M, N1 I						
Benzin						
0001	36W0	1395				
7.2/8.2+35 B.ANHANGBETRIEB						
O.1:1800 BIS 8% STEIG.*TE						
CHN.ZUL.GES.MASSE D.ZUGKOMBINATION						
3520KG*WM.AHK LT.BG						
TG-DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE						
24.01.2017*						





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Anderer Schaden): Elektrische Heckklappe außer Betrieb gesetzt,



Motorhaube (Anderer Schaden): Elektrische Heckklappe außer Betrieb gesetzt,



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)