



Ford Custom 280 L1 Trend

EZ 06/2020 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 160.794km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 23***
Fahrzeug aufgenommen am: 17.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Custom 280 L1 Trend [DE - HKa4 2.0 TDCi EU6, 280 L1 Trend, (Facelift) 2018 - 2019]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WF0YXXTTGYJB30136	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 160.794km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 170 PS (125 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2020	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 176g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht


Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	105	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	115	Heckklappe	125
Dach	95		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Abbiegelicht im Scheinwerfer
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio mit USB und Bluetooth-Freisprecheinrichtung
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bodenbelag: Vinyl im Lade-/Fahrgastraum
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fensterheber elektrisch
- Generator 220 A
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach abschließbar
- Heckflügeltüren ohne Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Karosserievariante: Mittelhohes Dach
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- LKW-Zulassung
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW TDCi KAT
- Parkpilotsystem
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Radstand 2933 mm
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Scheinwerfer H4

- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Seitenschutzleisten
- Start/Stop-Anlage
- Style-Farb-Paket
- Trend
- Verzurrsen (8)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Nebelscheinwerfer
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Original Fahrzeug Farbe: FROZEN WHITE
- Schmutzfänger vorn und hinten
- Sicht-Paket 2
- Stoßfänger teillackiert
- Tagfahrlicht LED
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: halbhoch
- Wärmeschutzverglasung leicht getönt
- Lenkrad (Leder)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Frontscheibe heizbar



Sonderausstattung

- Armlehnen vorn
- Laderaumtrennwand hoch hinter Fahrer und Beifahrer, mit Fenster und Durchlademöglichkeit unten
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Laderaumleuchte LED
- Sitz-Paket 9 / 15 Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz inkl. Sitzheizung, Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Fahrtür (Kratzer, Anderer Schaden): Flugrost;



Fahrtür (Kratzer, Anderer Schaden): Flugrost;



Fahrertür (Kratzer, Anderer Schaden): Flugrost;



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Dach (Delle, Steinschlag)



Dach (Delle, Steinschlag)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Verformung, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer, Delle, Rost)



Heckklappe (Kratzer, Delle, Rost)



Heckklappe (Kratzer, Delle, Rost)



Heckklappe (Kratzer, Delle, Rost)



Heckklappe (Kratzer, Delle, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)