



BMW 218 d Sport Line

EZ 04/2016 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 140.373km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 89***
Fahrzeug aufgenommen am: 21.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 218 d Sport Line [DE - Van5 218d EU6, Sport Line, 2015 - 2018]		
Kategorie Van	FIN WBA2E51040P793622	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 140.373km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 137.838km	Letzter Service am 04/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2016	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 115g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(3 mm)

Kerben



(3 mm)

Kerben

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	310 	Beifahrertür	310 
Kotflügel vorne links	255 	Kotflügel vorne rechts	265 
Türe hinten links	250 	Türe hinten rechts	270 
Seitenteil hinten links	265 	Seitenteil hinten rechts	265 
Motorhaube	250 	Heckklappe	290 
Dach	305 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Innenausstattung: Instrumententafel - unterhalb Piano Black
- Instrumententafel mit Kontrastnaht
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Interieurleisten, schwarz hochglänzend
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System vorn

- | | |
|---|---|
| • Lenkrad (Sport/Leder) | • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar |
| • Licht- und Regensensor | • Licht-Paket |
| • Mittelarmlehne hinten | • Mittelarmlehne vorn |
| • Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V Turbodiesel | • Multifunktion für Lenkrad |
| • Nebelscheinwerfer | • Original Fahrzeug Farbe: MINERALWEISS |
| • Parkbremse elektrisch | • Personalisierungssystem (Personal Profile) |
| • Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack) | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Schaltpunktanzeige | • Seitenairbag hinten |
| • Seitenairbag vorn | • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices |
| • Servolenkung Servotronic | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Race |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Sensatec | • Sitze hinten mechanisch verstellbar |
| • Sitze vorn mechanisch verstellbar | • Sport Line |
| • Sportsitze vorn | • Start/Stop-Anlage (Funktion) |
| • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach) | • Tagfahrlicht LED |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung getönt |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • 3.Sitzreihe | • Ablagetisch an Rückenlehne |
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) | • Business-Paket |
| • CD-Laufwerk | • Dachreling schwarz |
| • Fahrassistenz-System: Driving Assistant | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent |
| • Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige | • Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem |
| • Farbmonitor (6,5 Zoll) | • Fzg. ohne Schriftzug Kotflügel vorn |
| • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) | • Innenausstattung: Interieurleisten schwarz hochglänzend mit Akzentleiste |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar |
| • Metallic-Lackierung | • Navigationssystem: Navigation (USB) |
| • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten | • Scheinwerfer LED (erweiterter Umfang) |
| • Sitzheizung vorn | • Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt) |
| • Travel-Paket | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Türe hinten rechts (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)