



Mercedes-Benz C 180

EZ 10/2019 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 107.230km
 Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
 Fahrzeugstandort: 04***
 Fahrzeug aufgenommen am: 21.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung C 180 [DE - Lim4 C 180 EU6d-T, Avantgarde, (Facelift) 2019 - 2020]		
Kategorie Limousine	FIN WDD2050761R534406	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 107.230km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2027 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 156 PS (115 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.497 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2019	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 164g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 7.2l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(7 mm)



(7 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	160	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	100	Heckklappe	110
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Unterbodenverkleidung gerissen;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Adaptives Bremslicht	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Aktive Motorhaube	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Audiosystem Audio 20 (mit Farbdisplay)	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
• Außenspiegel Wagenfarbe	• Außentemperaturanzeige
• Beckenairbag vorn (Pelvisbag)	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Design- und Ausstattungslinie Avantgarde	• Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
• Einschaltautomatik für Fahrlicht	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistentz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)	• Fahrassistentz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
• Fahrassistentz-System: Berganfahrhilfe	• Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
• Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)	• Fensterheber elektr. mit Komfortschaltung
• Fernentriegelung Heckdeckel	• Feststellbremse elektrisch
• Getriebe Automatik - (9-Stufen)	• Infotainment-System: Mercedes me connect
• Innenhimmel Stoff	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 4-türig	• Keyless Go Startanlage
• Knieairbag Fahrerseite	• Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
• Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect	• Kopf-Airbag-System (Windowbag)

• Lenkrad (Leder)	• Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
• Mercedes-Benz Notrufsystem	• Mittelarmlehne vorn mit Fach
• Modellpflege mit Code	• Motor 1,5 Ltr. - 115 kW KAT
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Reiserechner
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht	• Seitenairbag (Sidebag) vorn
• Sitz vorn links elektr. verstellbar	• Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
• Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß)
• Tempomat	• Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
• Wegfahrsperre	• Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• KeyFree-Startsystem
• Tagfahrlicht LED	• Original Fahrzeug Farbe: CAVANSITBLAU



Sonderausstattung

• Ablage-Paket	• Ausstattungs-Paket: Business Plus
• Avantgarde Interieur	• Fußmatten Velours
• Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)	• Licht-Paket Advanced
• Metallic-Lackierung	• Park-Paket Advanced
• Reifen-Reparaturset (Tirefit)	• Rücksitzlehne geteilt / klappbar
• Scheibenwaschanlage beheizt	• Spiegel-Paket
• Touchpad mit Drehknopf (Mittelkonsole)	• Komfort-Paket
• Sitz-Komfort-Paket	• Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
• Sitzheizung vorn	• Licht-Paket
• Scheinwerfer LED High Performance	• Heckleuchten LED
• Infotainment-Paket Advanced	• Smartphone integriert
• Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informationssystem Live Traffic	• Navigationssystem: SD-Karten-Navigation
• Media-Display	• Park-Paket mit Sensoren
• Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent	• Kraftstofftank: vergrößert
• Innenraumlicht-Paket	• Innenausstattung: Zierteile Aluminium
• Innenhimmel Stoff	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
• Scheinwerfer LED High Performance	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
• Heckleuchten LED	• Park-Paket
• Rückfahrkamera	• Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















22.10.2019	1313	HZD000033	2	01	115 / 6100	223
M1	AA		4757-4757		1839-1839	
WDD2050761R534406	6		1450-1450		1475-1475	
Mercedes-Benz			-	75	-	
204			164	2055	2055	
RO7GT0			990	1100	-	
CLAA052A			990	1100	-	
-			74	3750	68	
C 180			1800	710	5	-
Daimler (D)			225/50R17 094W			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			225/50R17 094W			
Limousine			-			
715/2007*2018/1832DG			BLAU	5/-		
EURO6;WLTP;D6;PI/CI; M, N1 I			e1*2001/116*0431*53			
Benzin			15.07.2019	K	GW404831	
0001	36DG	1497				

P.4: 5300-6100*F.1/F.2:+70 b.Anh.Betr.*7.2/8.2:+100 b.
 Anh.Betr.*Fz ist bei werksseitig montiert.AHK u.ESP m.
 spez.fahrdyn.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f.Tempo 100 km/h ge
 m.5.Aend.VD.z.9.Ausn.VD.z.StV0 ausgestattet*Datum zur
 Emissionsklasse: 22.10.2019*



Funkpolizei Gemeinschaft
 Bundesrepublik Deutschland
 Funkpolizeigemeinschaft (Vollst.)

15.08.2019

Landesamt für Verkehr
 Zulassungsstelle der
 Schleswig-Holstein 43
 25325 Hamburg

17.12.2015

GW404831

06.02.2015

00253

Mercedes-Benz
 EQ
 CLAA052A
 204
 4757-4757
 1450-1450
 1475-1475
 75
 164
 2055
 990
 1100
 990
 1100
 74
 3750
 1800
 710
 225/50R17 094W
 225/50R17 094W
 BLAU
 e1*2001/116*0431*53
 15.07.2019
 K
 GW404831

Fahrzeugtyp: Mercedes-Benz EQ
 Zulassungsstelle: Schleswig-Holstein 43
 25325 Hamburg
 17.12.2015

Fahrzeugtyp: Mercedes-Benz EQ
 Zulassungsstelle: Schleswig-Holstein 43
 25325 Hamburg
 17.12.2015

[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)