



Skoda Fabia Cool Edition

EZ 04/2009 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 169.189km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 90***

Fahrzeug aufgenommen am: 25.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Fabia Cool Edition [DE - LimS5 1.2 EU4, Cool Edition, 2008 - 2010]		
Kategorie Kleinwagen	FIN TMBAH65J493155731	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 169.189km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 69 PS (51 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.198 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 136.973km	Letzter Service am 11/2022
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2009	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 140g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links


(6 mm)

Vorne rechts


(6 mm)

Hinten links


(3 mm)

Hinten rechts


(3 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	120	Heckklappe	160
Dach	120		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum; Bei der Abgasanlage: undicht;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Fensterbedienung Fahrerseite für Fenster Beifahrertür ohne Funktion

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill mit Chromrand
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Original Fahrzeug Farbe: CERVENA CORRIDA/CORRIDA ROT
- Raucher-Paket
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gurtstraffer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn
- Lenkgetriebe Fabrikat: TRW
- Motor 1,2 Ltr. - 51 kW 12V
- Radiovorbereitung
- Reserverad in Fahrbereifung
- Seitenschutzleisten
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar

- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Stone

- Stoßfänger Wagenfarbe

- Wegfahrsperre

- Wärmeschutzverglasung getönt

- Zentralverriegelung



Sonderausstattung

- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3

- Sitz vorn links höhenverstellbar

- Sonderlackierung Corrida-Rot

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









20.04.2009	8004	APH00016	02	01	0051/05400	163
M1	AB		03952	04099		1642
TMBAH65J493155731	X		1498	1513		001125
SKODA				00050		
5J			0140	001565		001565
ABEZGX01			00920	00810		
NFM5FMS2109014			00920	00810		
			074	01050		
FABIA			00800	0500		073
SKODA (CZ)			185/60 R14 82T			005 kW
FZ.Z.FERS.BEF.H. 8 SPL.			185/60 R14 82T			
SCHRAGHECKKLEIMMUNG						
70/220/EC*2001/76B/EC						
EURO 4						
BENZIN						
0001	0462	01198				
WW.AHK LI.BGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 20.04.2009						

Service-Nachweis

Datum: 5.11.22

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel

JA

NEIN

Wurde für variable Service-Intervalle (GG) verwendet?

JA

NEIN

zusätzlicher Service

JA

NEIN

Unfälle auf Lack Schäden prüfen

JA

NEIN

Leistung

0-5000 km

JA

NEIN

0-10000 km

JA

NEIN

0-15000 km

JA

NEIN

Wasserwechsel

JA

NEIN

Wasserpumpewechsel

JA

NEIN

Wasserpumpe

JA

NEIN

Wasserpumpe

JA

NEIN

Wasserpumpe

JA

NEIN

Im-Status:

36973

Wurde der Lande-Sende

JA

NEIN

Benötigt/Ungeachtet

JA

NEIN

Service-Intervalle

Nächster festgelegter Service

Im-Status

Datum:

(je nachdem, was zuerst eintrifft bzw. das Service-Intervall-Abschlag)

Bitte den Service-Intervall-Abschlag des Kassenausdrucks (Nutzer) des Kassensystems vorvermerken Sie merkbarer Schäden in Seite 26, Anmerkungen des Kassensystems

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Fahrtür (Lackschaden, Rost)



Fahrtür (Lackschaden, Rost)



Beifahrtür (Rost)



Beifahrtür (Rost)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Rost)



Dach (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Lackschaden, Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Brandloch)