



Mercedes-Benz E 350 CDI

EZ 07/2011 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 153.040km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 77***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung E 350 CDI [DE - Kb5 E 350 CDI EU5, Avantgarde BlueEfficiency, 2010 - 2013]		
Kategorie Kombi	FIN WDD2122231A496014	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 153.040km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 265 PS (195 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.987 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 142.091km	Letzter Service am 10/2025
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2011	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 172g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)

Kerben



(6 mm)

Kerben



(6 mm)

Kerben



(6 mm)

Kerben

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	85
Türe hinten links	105	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	85	Heckklappe	70
Dach	110		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Kraftstofftank: vergrößert
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Original Fahrzeug Farbe: TENORITGRAU
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Aktive Motorhaube
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Einstiegschienen (Edelstahl)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 3,0 Ltr. - 195 kW CDI KAT
- PRE-SAFE-System
- Reiserechner
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Dachreling

• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Wärmeschutzverglasung	• Lenkrad (Leder Nappa)
• Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten	• Mittelarmlehne vorn mit Fach
• Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung	• Sitze vorn elektr. verstellbar
• AUX-IN-Anschluss (AUX-IN) im Handschuhfach	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
• Beckenairbag vorn (Pelvisbag)	• Bremsassistent
• Einschaltautomatik für Fahrlicht	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)	• Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Klimaautomatik (Thermatic)
• Knieairbag Fahrerseite	• Kopf-Airbag-System (Windowbag)
• Reifendruckwarner	• Seitenairbag (Sidebag) vorn
• Wegfahrsperre	• Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
• Heckleuchten LED	• Nebelscheinwerfer
• Rußpartikelfilter	• Getriebe Automatik - (7-Stufen)
• Parameterlenkung	



Sonderausstattung

• AMG-Optic-/Styling-Paket 1	• Edelstahlpedale Sportdesign
• Innenausstattung: Aluminium gebürstet	• Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
• Lenkrad heizbar	• Memory-Paket
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa	• Scheibenwaschanlage beheizt
• Sport-Paket (AMG / AMG-Line)	• Metallic-Lackierung
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt	• Verkleidung / Seitenschweller (AMG)
• Verkleidung / Spoiler hinten (AMG)	• Verkleidung / Spoiler vorn (AMG)
• Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten	• Sitzbezug / Polsterung: Leder
• Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico	• Sportsitze vorn
• AUX-IN-Anschluss (AUX-IN) im Handschuhfach	• Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS COMAND
• Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)	• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
• Fahrassistenz-System: Nachtsicht-Assistent	• Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch)
• Parkführung	• Zusatzheizung (Standheizung) mit Fernbedienung
• Tagfahrlicht LED	• Airmatic DC / Air Body Control (Luftfederung)


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











* 25.07.2011	1313	HRP000367	2	1	195/3800	250
M1	AC		4918		1872	
WDD212221A496014	D		1515		1945	
MERCEDES-BENZ						
212 K			171	2520	2520	
J22EM0			1125	1395		
WZAA854E			1125	1395		
			74	2050	72	
E 350 CDI						
DAIMLER (D)			245/35 R19 93Y XL			
Fr.-z. Pers.bef. b. 8 Spl.			275/30 R19 96Y XL			
Kombilimousine						
715/2007*692/2008A						
EUR05;A;PI/CI; M, N1 I			e1*2007/46*0200*08			
Diesel			18.02.2011	K	HE307230	
0002	35A0	2987				
STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*						

Technische Gesellschaft
Bundesrepublik Deutschland
Technische Gesellschaft für die
Fahrerlaubnisprüfung

1. Name: [REDACTED]

2. Geburtsdatum: [REDACTED]

3. Geburtsort: [REDACTED]

4. Matrikelnummer: [REDACTED]

5. Prüfungsdatum: [REDACTED]

6. Prüfungsort: [REDACTED]

7. Prüfungsergebnis: [REDACTED]

8. Unterschrift: [REDACTED]

9. Stempel: [REDACTED]

10. Stempel: [REDACTED]

11. Stempel: [REDACTED]

12. Stempel: [REDACTED]

13. Stempel: [REDACTED]

14. Stempel: [REDACTED]

15. Stempel: [REDACTED]

16. Stempel: [REDACTED]

17. Stempel: [REDACTED]

18. Stempel: [REDACTED]

19. Stempel: [REDACTED]

20. Stempel: [REDACTED]

21. Stempel: [REDACTED]

22. Stempel: [REDACTED]

23. Stempel: [REDACTED]

24. Stempel: [REDACTED]

25. Stempel: [REDACTED]

26. Stempel: [REDACTED]

27. Stempel: [REDACTED]

28. Stempel: [REDACTED]

29. Stempel: [REDACTED]

30. Stempel: [REDACTED]

31. Stempel: [REDACTED]

32. Stempel: [REDACTED]

33. Stempel: [REDACTED]

34. Stempel: [REDACTED]

35. Stempel: [REDACTED]

36. Stempel: [REDACTED]

37. Stempel: [REDACTED]

38. Stempel: [REDACTED]

39. Stempel: [REDACTED]

40. Stempel: [REDACTED]

41. Stempel: [REDACTED]

42. Stempel: [REDACTED]

43. Stempel: [REDACTED]

44. Stempel: [REDACTED]

45. Stempel: [REDACTED]

46. Stempel: [REDACTED]

47. Stempel: [REDACTED]

48. Stempel: [REDACTED]

49. Stempel: [REDACTED]

50. Stempel: [REDACTED]

51. Stempel: [REDACTED]

52. Stempel: [REDACTED]

53. Stempel: [REDACTED]

54. Stempel: [REDACTED]

55. Stempel: [REDACTED]

56. Stempel: [REDACTED]

57. Stempel: [REDACTED]

58. Stempel: [REDACTED]

59. Stempel: [REDACTED]

60. Stempel: [REDACTED]

61. Stempel: [REDACTED]

62. Stempel: [REDACTED]

63. Stempel: [REDACTED]

64. Stempel: [REDACTED]

65. Stempel: [REDACTED]

66. Stempel: [REDACTED]

67. Stempel: [REDACTED]

68. Stempel: [REDACTED]

69. Stempel: [REDACTED]

70. Stempel: [REDACTED]

71. Stempel: [REDACTED]

72. Stempel: [REDACTED]

73. Stempel: [REDACTED]

74. Stempel: [REDACTED]

75. Stempel: [REDACTED]

76. Stempel: [REDACTED]

77. Stempel: [REDACTED]

78. Stempel: [REDACTED]

79. Stempel: [REDACTED]

80. Stempel: [REDACTED]

81. Stempel: [REDACTED]

82. Stempel: [REDACTED]

83. Stempel: [REDACTED]

84. Stempel: [REDACTED]

85. Stempel: [REDACTED]

86. Stempel: [REDACTED]

87. Stempel: [REDACTED]

88. Stempel: [REDACTED]

89. Stempel: [REDACTED]

90. Stempel: [REDACTED]

91. Stempel: [REDACTED]

92. Stempel: [REDACTED]

93. Stempel: [REDACTED]

94. Stempel: [REDACTED]

95. Stempel: [REDACTED]


96. Stempel: [REDACTED]

97. Stempel: [REDACTED]

98. Stempel: [REDACTED]

99. Stempel: [REDACTED]

100. Stempel: [REDACTED]



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)