



Volkswagen T-Roc Basis

EZ 11/2017 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 110.949km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 08***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung T-Roc Basis [DE - SUV5 1.0 TSI EU6, 2017 - 2019]		
Kategorie Geländewagen	FIN WVGZZZA1ZJV003003	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 110.949km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 103.056km	Letzter Service am 11/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2017	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 117g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	120
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Dachhimmel Stoff, grau
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Deep Black Perleffekt matt
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Leseleuchten vorn

- | | |
|--|--|
| • Motor 1,0 Ltr. - 85 kW TSI | • Multifunktionsanzeige Plus |
| • Nebelschlussleuchte | • Parkbremse elektrisch |
| • Radstand 2590 mm | • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Rücksitzlehne geteilt |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig |
| • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Basket |
| • Sonnenblenden mit Spiegel | • Start/Stop-Anlage |
| • Stoßfänger oben lackiert, unten schwarz, Unterfahrschutz vorn und hinten schwarz | • Türabdeckung unten schwarz |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verbandkasten und Warndreieck |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion | • Auto-Hold-Funktion |
| • Original Fahrzeug Farbe: RAVENNABLAU | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • App-Connect | • Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth) |
| • Einparkhilfe vorn und hinten | • Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl |
| • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung | • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen |
| • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion | • Licht- und Sicht-Paket 1 |
| • Metallic-Lackierung | • Mittelarmlehne vorn |
| • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht | • Radioempfang digital (DAB+) |
| • Raucher-Paket | • Sitz-Komfort-Paket |
| • Spiegel-Paket | • Winter-Paket |
| • Antennen-Diversity | • Audiosystem: CD-Player |
| • Lautsprecher (6) | • Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN |
| • Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon | • Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Steckdose 12V im Fond | • Sitze vorn höhenverstellbar |
| • Lendenwirbelstützen vorn | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Anzeige für Waschwasserstand | • Sitzheizung vorn |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Rost)



Dach (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller links (Delle, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)