



Ford Custom 320 L1 Trend

EZ 07/2019 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 143.542km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 68***
Fahrzeug aufgenommen am: 23.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Custom 320 L1 Trend [DE - Kb4 2.0 TDCi EU6d-T, 320 L1 Trend, (Facelift) 2018 - 2020]		
Kategorie Van	FIN WF01XXTTG1KY84262	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 143.542km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 107 PS (79 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 105.261km	Letzter Service am 08/2024
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 9	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2019	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 161g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(9 mm)



(9 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	90	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	115	Heckklappe	100
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Der Käufer verpflichtet nach Erwerb die Folie zu entfernen.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- | | |
|---|--|
| • Airbag Beifahrerseite | • Airbag Fahrerseite |
| • Aktives Kurvenlicht | • Anti-Blockier-System (ABS) |
| • Antriebs-Schlupfregelung (ASR) | • Antriebsart: Frontantrieb |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert |
| • Bodenbelag: Gummi im Lade-/Fahrgastraum (vollständig) | • Bordcomputer |
| • Einstiegsleuchten | • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) |
| • Elektron. Traktionskontrolle | • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent | • Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent |
| • Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 2.Reihe links | • Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe links |
| • Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe rechts | • Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, 2.Reihe links |
| • Fensterheber elektrisch | • Generator 240 A |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Getriebe 6-Gang |
| • Haltegriff B-Säule | • Haltegriffe vorn |
| • Handschuhfach abschließbar | • Heckflügeltüren mit Verglasung |
| • Karosserie/Aufbau: Kombi Standard | • Karosserievariante: Normaldach |
| • Kühlergrill schwarz | • Lenkrad (Leder) |

• Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	• Modellpflege
• Motor 2,0 Ltr. - 77 kW TDCi KAT	• Nebelscheinwerfer
• Original Fahrzeug Farbe: Race-Rot	• Parkpilotsystem vorn und hinten
• Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher	• Radstand 2933 mm
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Reserverad in Fahrbereifung
• Rußpartikelfilter	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
• Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar	• Scheinwerfer H4
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts	• Schmutzfänger vorn und hinten
• Seitenschutzleisten	• Sitz-Paket 13: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz, Stoff
• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose 12V im Lade-/Fahrgastraum
• Stoßfänger teillackiert	• Tagfahrlicht LED
• Trend	• Verzurrösen (2)
• Wärmeschutzverglasung leicht getönt	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Zusatzheizung elektrisch	• Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung klappbar




Sonderausstattung


• Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)	• Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
• Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad	• Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC 3)
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Doppelklimaanlage
• Frontscheibe heizbar	• Generator 240 A
• Heckscheibenwischer	• Konfiguration mit spezifischer Zentralverriegelung
• Radioempfang Digital (DAB+)	• Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher
• Sicht-Paket 1	• Touchscreen-Farbdisplay (8 Zoll)


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











M1	AF	4972-5120	2032
WF01XXTTG1KY84262	6	1967	2039-2455
FORD			
FAC		210	3190
BJFA1EBX		1625	1725
S9WRASADCA14C		1625	1725
		75	2625
Transit Custom		2200	750
FORD (D)			215/65R16C 109/107T
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			215/65R16C 109/107T
Mehrzweckfahrzeug			
715/2007*2018/1832DG			rot
EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I			e5*2007/46*1034*01
Diesel			14.06.2019
0002	36DG	1995	R FM785736
*ww. AHK lt. EGTG*techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination			
:5040*			

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbehörde - Zulassung Teil 8

17.07.2019

46137 Bielefeld
Stadt Bielefeld
Bürgerbüro

715/2007

FORD
FAC
BJFA1EBX
S9WRASADCA14C
Transit Custom
FORD (D)

715/2007*2018/1832DG

EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I

Diesel

0002

36DG

1995

14.06.2019

17.07.2019

FM785736

215/65R16C 109/107T

215/65R16C 109/107T

rot

e5*2007/46*1034*01

14.06.2019

R FM785736

*ww. AHK lt. EGTG*techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination

:5040*

Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service

5.8.25

105261

08/2016


DIETRICH
AUTOHAUS

Autohaus Dietrich GmbH
Bismarckstraße 47/10719 Marzahn
Telefon: 030-1-8 98 83 01 Fax: 030-1-8 98 83 05

Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service

Ablieferungs-Inspektion		Übergabestempel	
① Datum: 26.7.19	② Kilometerstand: 10	③ Unterschrift: [Signature]	④ Unterschrift: [Signature]
⑤ Überprüft auf offene Service-Forderungen: ☐	⑥ Service-Service-Maßnahmen durchgeführt: ☐	DIETRICH AUTOHAUS Autohaus Dietrich GmbH Schwetzingen Landstraße 47 68710 Mannheim Telefon: 0621-6 99 99 0 Fax: 0621-6 99 99 99	
① Datum: 11.8.21	② Kilometerstand: 24232	③ Unterschrift: [Signature]	④ Unterschrift: [Signature]
⑤ Überprüft auf offene Service-Forderungen: ☒	⑥ Service-Service-Maßnahmen durchgeführt: ☒	DIETRICH AUTOHAUS Autohaus Dietrich GmbH Schwetzingen Landstraße 47 68710 Mannheim Telefon: 0621-6 99 99 0 Fax: 0621-6 99 99 99	
① Datum: 28.3.23	② Kilometerstand: 65634	③ Unterschrift: [Signature]	④ Unterschrift: [Signature]
⑤ Überprüft auf offene Service-Forderungen: ☒	⑥ Service-Service-Maßnahmen durchgeführt: ☒	DIETRICH AUTOHAUS Autohaus Dietrich GmbH Schwetzingen Landstraße 47 68710 Mannheim Telefon: 0621-6 99 99 0 Fax: 0621-6 99 99 99	


26



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)




Fahrtür (Delle, Verformung)



Beifahrtür (Verformung)



Beifahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Delle)



Türe hinten rechts (Verformung)



Dach (Delle)



Seitenteil hinten links (Verformung)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Verformung)




Seitenteil hinten links (Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)




Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Verformung, Lackschaden)



Heckklappe (Verformung, Lackschaden)



Heckklappe (Verformung, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)