



Mercedes-Benz 311/315/317/319 CDI RWD L3 / L4 PRO

EZ 03/2025 | Kastenwagen | Diesel | Automatikgetriebe | 52.898km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 31***
Fahrzeug aufgenommen am: 23.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung 311/315/317/319 CDI RWD L3 / L4 PRO [DE - HKa4 317 CDI RWD EU6e, lang Pro, 2024 - 2026]		
Kategorie Kastenwagen	FIN W1V3KCFZ7SP806600	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 52.898km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 170 PS (125 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.950 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6e	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2025	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 255g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 9.7l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)



(2 mm)



(2 mm)



(2 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	100	Heckklappe	100
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

PDC + Parkassist ohne Funktion

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3. Bremsleuchte	• Ablagefach oberhalb Frontscheibe
• Ablagefach unterhalb Armaturentafel Beifahrerseite	• Adaptives Bremslicht
• Airbag Beifahrerseite	• Airbag Fahrerseite
• Akustik-Paket	• Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
• Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose	• Antriebsart: Heckantrieb
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
• Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent	• Außentemperaturanzeige
• DAB-Tuner (Radioempfang digital)	• Einschaltautomatik für Fahrlicht
• Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts	• Einstiegsgriff für Schiebetür an Laderaumtrennwand
• Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)	• Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
• Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent	• Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
• Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent	• Fahrwerk: Stabilisierung Stufe I
• Generator 250 A	• Geräuschmaßnahme außen
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)
• Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard	• Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
• Kombiinstrument mit Farbdisplay	• Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
• Kraftstofftank: Haupttank 93 Ltr.	• LKW-Zulassung
• Laderaumtrennwand durchgehend	• Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
• Lenkrad mit Multifunktion	• Markierungsleuchten seitlich

• Mercedes-Benz Notrufsystem	• Motor 2,0 Ltr. - 125 kW CDI KAT
• Multimediasystem MBUX (Touchscreen 10,25")	• Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKWEISS
• Pro	• Radstand 4325 mm
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rückfahrkamera
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts	• Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)
• Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz	• Start/Stop-Anlage Motor
• USB-Anschluss mittig unter Armaturentafel (nur Ladefunktion)	• Vlies-Batterie 92 Ah
• Vorrüstung Remote Service Plus	• Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben)
• Zul. Gesamtgewicht 3,50 t	



Sonderausstattung

• Deckenleuchte im Laderaum mit Bewegungsmelder	• Diebstahl-Warnanlage
• Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links	• Einstiegsleuchten
• Fahrassistenten-System: Abbiege-Assistent	• Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung
• Feststellbremse elektrisch	• Fzg. ohne Fahrzeugabsenkung
• Getränkehalter vorn	• Haltegriffe A-Säulen
• Hecktür (Öffnungswinkel 270 Grad)	• Hold-Funktion
• Holzfussboden im Laderaum	• Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum
• Kraftstofftank mit Falschbetankungsschutz	• Lade-Paket Armaturentafel (USB-Anschlüsse und Steckdose 12V-Anschluß zusätzlich)
• Laderaum-Paket 2	• Laderaumleuchte LED
• Leitungskanal an Heckportal	• Leitungskanal an Seitenwand
• Lenkrad (Leder)	• Navigationssystem für Multimediasystem MBUX
• Park-Paket mit Rückfahrkamera	• Raucher-Paket
• Rückfahrwarner akustisch (Warnsignal außen)	• Scheibenwaschanlage (Wet Wiper System)
• Schienensystem Lastenverankerung	• Sitzausstattung: Komfort-Kopfstütze, Fahrersitz
• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar	• Trittstufe Hecktür
• Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holz hoch (bis Dach)	• Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Radhausverkleidung beladbar (Holz)
• Verzurrstreben im Laderaum - Seitenwand an Brüstungsgurt	• Verzurrstreben im Laderaum - Seitenwand an Dachrahmen
• Vorderachse verstärkt	• Vorrüstung Elektrik, Parametrierbares Sondermodul
• Winter-Paket	• Zusatzheizung (Luft) elektrisch

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)



Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)




Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)




Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Verformung)




Kotflügel vorne rechts (Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)




Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)