



BMW 120 d xDrive Edition Colorvision

EZ 06/2023 | Kleinwagen | Diesel | Automatikgetriebe | 190.920km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 91***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 120 d xDrive Edition Colorvision [DE - LimS5 120d EU6d, xDrive Edition Colorvision, 2022 - 2024]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WBA7N510407M85100	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 190.920km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 190.677km	Letzter Service am 06/2026
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2023	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 147g/km (WLTP)		Kraftstoffverbrauch 5.6l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kerben



(4 mm)

Kerben, Beule



(6 mm)



(6 mm)

Kerben



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	110	Heckklappe	110
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn
- Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- BMW Live Cockpit Professional
- Bremsanlage: M Sportbremsen (Bremssättel lackiert, rot hochglänzend)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) mit erweiterter Umfang
- Elektron. Sperrdifferential
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Harnstofftank (SCR): 12,5 Ltr.
- Heckspoiler (M-Technic)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Ausstattungs-Paket: Connected
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz (erweiterter Umfang)
- BMW Live Cockpit
- Bordcomputer
- Color Vision
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz

- | | |
|---|--|
| • Karosserie: 5-türig | • Kopf-Airbag-System hinten |
| • Kopf-Airbag-System vorn | • Kraftstofftank: vergrößert |
| • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar | • Licht- und Regensensor |
| • Licht-Paket | • Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V Turbodiesel |
| • Nebelscheinwerfer LED | • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten |
| • Parkbremse elektrisch | • Personalisierungssystem (Personal Profile) |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rußpartikelfilter |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Seitenairbag vorn | • Service-System: ConnectedDrive Services |
| • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices | • Servolenkung Servotronic |
| • Sicherheitsgurte M | • Sitzheizung vorn |
| • Sportsitze vorn (M-Technic) | • Start-Stop-Knopf |
| • Start/Stop-Anlage (Funktion) | • Tagfahrlicht LED |
| • Warndreieck | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung getönt | • Zentralverriegelung |
| • USB-Anschluss (2) Mittelkonsole hinten | • Befestigungssystem im Kofferraum |
| • Ambiente-Beleuchtung | • Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota Bicolor |
| • Original Fahrzeug Farbe: ALPINWEISS III | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Aerodynamik-Paket M-Technic | • Alarmanlage |
| • Alpinweiß-Lackierung (Uni) | • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) |
| • Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz | • Comfort-Paket Professional |
| • Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual) | • Fahrassistenz-System: BMW Gestiksteuerung |
| • Fahrassistenz-System: Driving Assistant | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent |
| • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) | • Innenausstattung: Interieurleisten Illuminated Berlin |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Innovations-Paket |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz | • Lenkrad (Leder M-Technic) |
| • M Sport Pro Paket | • Raucher-Paket |
| • Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack) | • Sport-Fahrwerk (M-Technic) |
| • Sportlenkung (M-Technic) | • Travel-Paket |
| • Sound-System Harman-Kardon | • Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion |
| • Sitzheizung vorn | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar |
| • Heckklappenbetätigung automatisch | • Lenkrad heizbar |
| • Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent | • Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige |
| • Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion | • Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision) |
| • Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent | • Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem |
| • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung |

• Leuchtweitenregelung (automatisch)	• Head-up-Display
• Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang	• Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
• Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)	• Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
• Scheinwerfer BMW Individual Shadow-Line	• Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz (erweiterter Umfang)
• Heckspoiler (M-Technic)	• Sicherheitsgurte M
• Bremsanlage: M Sportbremsen (Bremssättel lackiert, rot hochglänzend)	• Parkassistent-Paket
• Fahrassistenz-System: Einparkhilfe Seite	• Rückfahrkamera
• Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent	• Fahrassistenz-System: Rückfahrhilfe Notbremsfunktion (Active PDC)
• Panoramadach (Glas)	• Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
• Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)	• Mittelarmlehne hinten
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible][illegible]



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kerben)



Rad (Beule)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)