



BMW 550 i

EZ 11/2014 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 211.707km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 48***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 550 i [DE - Kb5 550 i EU6, (Facelift) 2013 - 2017]		
Kategorie Kombi	FIN WBAHR91040DZ33904	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 211.707km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 449 PS (330 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 4.395 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 166.840km	Letzter Service am 01/2024
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2014	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 209g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)



(7 mm)

Kerben



(6 mm)

Kerben



(6 mm)

Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	110	Heckklappe	175 
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Kofferraumabdeckung fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Drehzahlmesser
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Innenausstattung: Edelholz Esche
- Karosserie: 5-türig
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Kopfstützen
- Ambiente-Beleuchtung
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Dynamische Bremsleuchte
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 4-Zonen mit autom. Umluft-Control

- | | |
|---|---|
| • Kopf-Airbag-System hinten | • Kopf-Airbag-System vorn |
| • Luftfederung Hinterachse | • Mittelarmlehne hinten |
| • Mittelarmlehne vorn | • Modellpflege |
| • Motor 4,4 Ltr. - 330 kW V8 32V | • Multifunktionsarmlehne im Fond |
| • Niveauregulierung | • Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ |
| • Parkbremse elektrisch | • Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack) |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schaltpunktanzeige | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Seitenairbag vorn |
| • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices | • Servolenkung Servotronic |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Diagonal | • Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory) |
| • Sitzheizung vorn | • Soft-Close-Automatik für Kofferraum / Heckklappe |
| • Start-Stop-Knopf | • Start/Stop-Anlage (Funktion) |
| • Steckdose (12V-Anschluß) 3-fach | • Wegfahrsperre |
| • Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Adaptives Kurvenlicht | • Adaptives Kurvenlicht |
| • Alarmanlage | • Audio-Navigationssystem Professional |
| • Audiosystem BMW Professional (Radio / DVD-Laufwerk MP3-fähig) | • Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik |
| • Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts | • Blinkleuchten LED |
| • Control-Display mit Farbmonitor (9,2 Zoll) | • Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual) |
| • Dachreling schwarz | • Design- und Ausstattungslinie Luxury |
| • Fahrassistenz-System: Driving Assistant | • Fahrassistenz-System: Driving Assistant Plus |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent |
| • Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige | • Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem |
| • Fond-Entertainment-System Professional | • Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung |
| • Gepäckraum-Paket | • Head-up-Display |
| • Innenausstattung: Edelholz Fineline | • Innenausstattung: Edelholz Individual |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Innovations-Paket (2) |
| • Instrumentenanzeige, multifunktional | • Instrumentenkombination (erweiterter Umfang) |
| • Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem) | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar |
| • Lenkrad (Sport/Leder) | • Metallic-Lackierung |
| • Navigations-Paket ConnectedDrive | • Nebelscheinwerfer LED |
| • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Service-System: Concierge Services | • Service-System: ConnectedDrive Services |

- | | |
|--|---|
| • Service-System: Internet | • Service-System: Online Entertainment |
| • Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI) | • Service-System: Remote Services |
| • Sicherheitssystem Active Protection | • Sitzbezug / Polsterung: Exklusiv-Leder Dakota mit Farbnaht |
| • Sitzheizung vorn | • Soft-Close-Automatik für Türen und Kofferraum / Heckklappe |
| • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten | • Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt, BMW Individual) |
| • Sound-System Harman-Kardon | • Sprachbediensystem |
| • Standheizung | • TV-Funktion bei Navigationssystem |
| • Universal-Garagentoröffner | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos

















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Kratzer)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrrertür (Kratzer)



Fahrrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Kratzer, Steinschlag)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Schweller rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung, Delle)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)