



Seat Leon Style

EZ 05/2013 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 141.474km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 06***

Fahrzeug aufgenommen am: 10.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Leon Style [DE - LimS5 1.4 TSI EU5, Style Ecomotive/ Start&Stop, 2012 - 2014]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VSSZZZ5FZDR005157	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 141.474km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.395 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 128.105km	Letzter Service am 04/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2013	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 123g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	185 	Kotflügel vorne rechts	180 
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	1990 
Motorhaube	130	Heckklappe	130
Dach	135		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 6 Lautsprecher	• Ablage-Paket
• Ablage Tasche an Vordersitzlehnen	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
• Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe	• Außentemperaturanzeige
• Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert	• Bluetooth Audio-Streaming
• Bordcomputer	• Bremsassistent
• Doppelscheinwerfer	• Elektron. Differentialsperre (EDS)
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)	• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent und Elektron. Differentialsperre
• Fensterheber elektrisch hinten	• Fensterheber elektrisch vorn
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe 6-Gang
• Handschuhfach beleuchtet	• Innenausstattung: Chrom-Applikationen
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Knieairbag Fahrerseite	• Kopf-Airbag-System
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Kopfstützen vorn verstellbar
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar	• Lenkrad (Sport/Leder)
• Lenkrad mit Multifunktion	• Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftdüsen hinten

- | | |
|---|--|
| • Motor 1,4 Ltr. - 90 kW 16V TSI | • Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert |
| • Original Fahrzeug Farbe: "Universo" schwarz | • Reifen-Reparaturset |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3) |
| • SEAT Media-System Touch Colour | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Seitenairbag |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) | • Sprachsteuerungs-System |
| • Start/Stop-Anlage | • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links |
| • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links | • Stau-/Ablagefach unter Sitze vorn |
| • Steckdose (12V-Anschluß) vorn | • Stoßfänger lackiert |
| • Tagfahrlicht | • USB-Anschluss und AUX-IN-Anschluss (CUP-Eingang) |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung


- | | |
|--|-------------------------------------|
| • Comfort-Paket 2 | • Einparkhilfe hinten |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen | • Licht- und Regensensor |
| • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) | • Metallic-Lackierung |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Sitzheizung vorn |
| • Winter-Paket | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

The image shows an open German vehicle registration document (Zulassungsbescheinigung III) for a 2009 SEAT Ibiza. The document is filled out with handwritten information and has a large blue 'Z' stamp from the TÜV. The left page shows the vehicle details and the right page shows the technical specifications and the TÜV inspection details. The document is placed on a dark surface, possibly a car seat or floor.

Left Page (Vehicle Details):

- 1. Fahrzeugkategorie:** 3
- 2. Fahrzeugtyp:** 1
- 3. Fahrzeugmarke:** SEAT
- 4. Fahrzeugmodell:** Ibiza
- 5. Baujahr:** 2009
- 6. Motorleistung:** 105 kW
- 7. Motorleistung in PS:** 143
- 8. Motorleistung in CV:** 195
- 9. Motorleistung in CV:** 195
- 10. Motorleistung in CV:** 195
- 11. Motorleistung in CV:** 195
- 12. Motorleistung in CV:** 195
- 13. Motorleistung in CV:** 195
- 14. Motorleistung in CV:** 195
- 15. Motorleistung in CV:** 195
- 16. Motorleistung in CV:** 195
- 17. Motorleistung in CV:** 195
- 18. Motorleistung in CV:** 195
- 19. Motorleistung in CV:** 195
- 20. Motorleistung in CV:** 195

Right Page (Technical Specifications and TÜV Inspection):

- 1. Fahrzeugkategorie:** 3
- 2. Fahrzeugtyp:** 1
- 3. Fahrzeugmarke:** SEAT
- 4. Fahrzeugmodell:** Ibiza
- 5. Baujahr:** 2009
- 6. Motorleistung:** 105 kW
- 7. Motorleistung in PS:** 143
- 8. Motorleistung in CV:** 195
- 9. Motorleistung in CV:** 195
- 10. Motorleistung in CV:** 195
- 11. Motorleistung in CV:** 195
- 12. Motorleistung in CV:** 195
- 13. Motorleistung in CV:** 195
- 14. Motorleistung in CV:** 195
- 15. Motorleistung in CV:** 195
- 16. Motorleistung in CV:** 195
- 17. Motorleistung in CV:** 195
- 18. Motorleistung in CV:** 195
- 19. Motorleistung in CV:** 195
- 20. Motorleistung in CV:** 195



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Motorhaube (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Motorhaube (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)