



Volkswagen Touran Sound BMT/Start-Stopp

EZ 03/2018 | Van | Benzin | Automatikgetriebe | 93.085km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 83***
Fahrzeug aufgenommen am: 20.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Touran Sound BMT/Start-Stopp [DE - Van5 1.4 TSI BMT/Start-Stopp EU6, Sound, 2017 - 2018]		
Kategorie Van	FIN WVGZZZ1TZJW079698	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 93.085km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.395 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 85.186km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2018	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 126g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	200	 Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	130	Heckklappe	100
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	Verschleißanzeige leuchtet;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Einzelsitze und Armlehnen (3 Sitzplätze)
- Ablagefächer in Dachkonsole
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antennen-Diversity
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Chrom-Paket (1)
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Dachreling silber
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- App-Connect
- Audiosystem: CD-Player
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Dachhimmel Stoff, grau
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)

- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm

- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion

- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)

- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion

- Fensterzierleisten schwarz

- Fußmatten Textil

- Gepäckraumabdeckung / Rollo

- Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich

- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage

- Handschuhfach mit Kühlfunktion

- Innenausstattung: Dekoreinlagen Equalizer

- Innenspiegel abblendbar

- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz

- Kennzeichenbeleuchtung LED

- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen

- Kopfstützen hinten (3-fach)

- Lautsprecher (8)

- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion

- Leseleuchten vorn und hinten

- Motor 1,4 Ltr. - 110 kW 16V TSI (1395 ccm)

- Multifunktionsanzeige Plus

- Multimediabuchse AUX-IN

- Multimediabuchse AUX-IN und USB-Schnittstelle

- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht

- Nichtraucher-Paket

- Parkbremse elektrisch

- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)

- Schalt-/Wählhebelgriff Leder

- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar

- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links

- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn

- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)

- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar

- Sitze vorn höhenverstellbar

- Sitzheizung vorn

- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)

- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum

- Türgriffe außen Wagenfarbe

- Volkswagen Media Control

- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten

- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 210 km/h)

- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion

- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung

- Fensterheber elektrisch vorn und hinten

- Frontscheibe Verbundglas getönt

- Gepäckmanagement-Paket

- Gepäckraumbeleuchtung

- Gepäckraumboden höhenverstellbar

- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG

- Heckscheibenwischer

- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter

- Insassen-Schutzsystem proaktiv

- Karosserie: 4-türig

- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert

- Knieairbag Fahrerseite

- Kühlergrill schwarz mit Chromleisten

- Lendenwirbelstützen vorn

- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung

- Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar

- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)

- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN

- Multimediabuchse AUX-IN und USB-Schnittstelle

- Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)

- Nebelschlussleuchte

- Original Fahrzeug Farbe: INDIUMGRAU

- Pedale Edelstahl

- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6

- Scheibenwaschdüsen heizbar

- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts

- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit

- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer

- Sitzbezug / Polsterung: Stoff

- Sitze: Komfortsitze vorn

- Sitzlehne vorn rechts umklappbar

- Start/Stop-Anlage

- Stoßfänger Wagenfarbe, mit Chromleiste vorn

- Verbandkasten und Warndreieck

- Volkswagen Media Control und App-Connect / MirrorLink

- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn

- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- Leuchtweitenregelung automatisch
- Mobile Online Dienste Car-Net
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Radioempfang digital (DAB+)
- Scheinwerfer LED
- Metallic-Lackierung
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort (inkl. Bluetooth-/Audio-Schnittstelle)
- Multimediabuchse AUX-IN und USB-Schnittstelle
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Delle)



Schweller links (Delle)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Delle)



Schweller rechts (Delle)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)