



Volkswagen Golf Basis

EZ 12/2020 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 80.037km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 63***
Fahrzeug aufgenommen am: 18.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Basis [DE - LimS5 1.0 TSI EU6d, OPF, 2020 - 2022]		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZCDZMW053990	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 80.037km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 90 PS (66 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 76.900km	Letzter Service am 06/2026
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2020	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 123g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links


(6 mm)

Vorne rechts


(6 mm)

Hinten links


(7 mm)

Hinten rechts


(7 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	225 	Kotflügel vorne rechts	250 
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	150	Heckklappe	130
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Antennen-Diversity
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattung Basis
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Dachspoiler
- Doppeltonhorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußgänger-Schutzsystem (passiv)
- Getriebe 5-Gang
- Innenausstattung: Dekoreinlagen New Look
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Composition (USB, Bluetooth, Touchscreen-Farbdisplay)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckleuchten LED
- Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Klimaanlage Climatronic 1-Zonen
- Lenkrad mit Multifunktion

- | | |
|---|--|
| • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung | • Leseleuchten vorn und hinten LED |
| • Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus | • Motor 1,0 Ltr. - 66 kW TSI |
| • Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn | • Nebelschlussleuchte |
| • Nichtraucher-Paket | • Notrufsystem |
| • Otto-Partikelfilter (OPF) | • Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Rücksitzlehne geteilt |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d | • Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar |
| • Scheinwerfer LED | • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit |
| • Service-System: Intelligente Fahrzeugvernetzung (Car2X) | • Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig |
| • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Quad Paper |
| • Sonnenblenden mit Spiegel | • Stabilisator vorn |
| • Start/Stop-Anlage | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Tagfahrlicht LED | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Umrüstung auf Gasbetrieb (LPG) | • Verbandkasten und Warndreieck |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung | • Original Fahrzeug Farbe: KINGS RED |



Sonderausstattung


- | | |
|---|---|
| • Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung | • Lautsprecher (7, vorn und hinten) |
| • Reserverad in Fahrbereifung (Leichtmetall) | • Sitz-Komfort-Paket |
| • Sonderlackierung Kings Red Metallic | • Keyless-Start mit Safesicherung |
| • Safesicherung | • Bordwerkzeug und Wagenheber |
| • Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten | • Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar |
| • Sitze vorn höhenverstellbar | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)