



Dacia Duster Prestige

EZ 12/2019 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 96.901km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 30***
Fahrzeug aufgenommen am: 21.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Dacia	Typ/Verkaufsbezeichnung Duster Prestige [DE - SUV5 1.3 TCe 130 EU6d-T, Prestige 2WD GPF, 2019 - 2020]		
Kategorie Geländewagen	FIN VF1HJD20362579355	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 96.901km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.332 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 95.992km	Letzter Service am 06/2026
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2019	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 138g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	230 	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	285 	Heckklappe	220 
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay (Media Nav Evolution)
- Auspuffblende verchromt
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel silber
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachreling silber
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Komfort-Paket
- Komfort-Paket Plus
- Kopf-Airbag-System seitlich
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Look-Paket

- | | |
|---|--|
| • Look-Paket innen | • Mittelarmlehne vorn |
| • Motor 1,3 Ltr. - 96 kW TCE KAT | • Nebelscheinwerfer |
| • Otto-Partikelfilter (GPF) | • Radioempfang Digital (DAB) |
| • Radstand 2673 mm | • Raucher-Paket |
| • Reifen-Reparaturset | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rückfahrkamera | • Rücksitzbank (2.Reihe) geteilt, klappbar (1/3-2/3) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP | • Schalt-/Wählhebelgriff schwarz glänzend |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektrisch |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Start/Stop-Anlage |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht LED |
| • Technik-Paket | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Türgriffe innen verchromt | • Türverkleidung Leder-Optik |
| • USB-Anschluss | • Unterfahrschutz Silber |
| • Verglasung hinten abgedunkelt | • Wegfahrsperre mit Transponder |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent | • Innenraumfilter: Pollenfilter |
| • Kamerasystem Multiview | • Klimaautomatik |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder | • Sitzheizung vorn |
| • Technik-Paket Plus | • Zentralverriegelung / Startanlage Keycard Handsfree |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











20.12.2019	3333	BKY000018	2	1	98/5000	1
M1		AC	4341	4341	1804	
VF1HJD20362579355			1626	1687	1309	1387
DACIA		5				
SR				75		
DHE2			182	1762	1762	
MF6DF000M000			950	1000		
			950	1000		
CLUSTER			77	3750		
RENAULT (F)			1500	650	5	
Fz z. Pers. bef. b. 8 Spl.			215/65R16 98H			
Kombilimousine			215/65R16 98H			
715/2007*2017/1347AG			Schwarz		9	
EURO6 WLTP AG P/Cl: M, N1 I			e2*2001/118*0323*49			
Benzin			27.11.2018			HD279108
0001	36AG	1332				
www.AHK.it EGTG*techn.zul.Ges.Masse d.Zugkombination:						
2862kg*Datum zur Emissionsklasse: 20.12.2019*						

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil II

(Fahrzeugkategorie)

Einigung nicht im Fahrzeug aufbewahren!

20.12.2019

13.08.2024

Regio Hannover
Der Regionspräsident
im Auftrag

Nur zur Nutzung des Sicherheitscodes des
Internetbasierten Zulassungssystems
führen freilegen. Dokument nur
unverändert gültig.

Bestell.

[Signature]

Beauftragter

Stufe	Größenbezeichnung
1.0	215NOR117 (G6H)
2.0	215NOR117 (G6H)

TUVNORD
Nachweis 942

- - AUG. 2020

TUV NORD Mobilität

101,50

haben gemäß StVZO in Höhe von 1,19 EUR incl. USt.

WEISE (2/6)

VW: VF4H3D20362579355

Datum: 16.06.20 Km-Stand: 42.190

Art der Arbeit:

Wartung: A+B

Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK ☐

*siehe spezifische Seite

Stempel: **CARUNION**
Carunion GmbH
Steinkippstr. 2-30890 Barsinghausen
Tel. 05129 13180 - barsinghausen@carunion.de

Datum: 22.06.20 Km-Stand: 85.920

Art der Arbeit:

Wartung: A

Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK ☐

*siehe spezifische Seite

Stempel: **CARUNION**
Carunion GmbH
Steinkippstr. 2-30890 Barsinghausen
Tel. 05129 13180 - barsinghausen@carunion.de

Datum: 26.06.20 Km-Stand: 95.992

Art der Arbeit:

Wartung: B

Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK ☐

*siehe spezifische Seite

Stempel: **CARUNION**
Carunion GmbH
Steinkippstr. 2-30890 Barsinghausen
Tel. 05129 13180 - barsinghausen@carunion.de

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Fahrertür (Delle, Steinschlag)



Fahrertür (Delle, Steinschlag)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Steinschlag)



Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)