



Volkswagen Sharan Comfortline BMT

EZ 05/2015 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 263.099km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 22***
Fahrzeug aufgenommen am: 17.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Sharan Comfortline BMT [DE - Van5 2.0 TDI BMT EU5, Comfortline, 2013 - 2015]		
Kategorie Van	FIN WVWZZZ7NZFV041044	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 263.099km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 177 PS (130 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 233.570km	Letzter Service am 10/2024
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 154g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	190 
Seitenteil hinten links	155	Seitenteil hinten rechts	195 
Motorhaube	120	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Laut Verkäufer: Ölverlust;;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Hutablage fehlt; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse nahe Verschleißgrenze: vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 2.Sitzreihe Einzelsitze (3 Sitzplätze)	• Abfallbehälter
• Ablagefächer im Fußraum 2.Sitzreihe	• Ablagetasche an Vordersitzlehnen
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Ambiente-Beleuchtung	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	• Antriebsart: Frontantrieb
• Anzeige für Waschwasserstand	• Armaturentafel mit Ablagefachdeckel
• Ausstattungs-Paket: BlueMotion Technology	• Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
• Auto-Hold-Funktion	• Außenspiegel asphärisch, links
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Außenspiegel konvex, rechts
• Außenspiegel lackiert	• Außentemperaturanzeige
• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	• Bremsassistent
• Chrom-Paket (1)	• Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
• Chromleisten an Seitenfenstern	• Dachreling
• Elektron. Differentialsperre (EDS)	• Elektron. Differentialsperre (XDS)
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fahrassistentz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
• Fahrassistentz-System: Müdigkeitserkennung	• Fensterheber elektrisch

• Fernbedienung für Zentralverriegelung	• Fußmatten Textil
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG	• Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Triangle-Titan	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 4-türig
• Kindersicherung im Fahrgastraum elektr. betätigt	• Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
• Knieairbag Fahrerseite	• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
• Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar	• Lenkrad (3 Speichen)
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	• Leseleuchten vorn und hinten
• Mittelarmlehne vorn	• Motor 2,0 Ltr. - 130 kW TDI
• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)	• Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
• Nebelschlussleuchte	• Nichtraucher-Paket
• Parkbremse elektrisch	• Reifenkontroll-Anzeige
• Rußpartikelfilter	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Schiebetüren links und rechts manuell betätigt	• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
• SCR-System (AdBlue-Technologie)	• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	• Sitzausstattung: 5-Sitzer
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Sitze: Sport-Komfortsitze vorn	• Sitzlehne vorn rechts umklappbar
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	• Stoßfänger lackiert
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Umfeldleuchte in Heckklappe
• Verbandkasten und Warndreieck	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Wärmeschutzverglasung grün getönt	• Zentralverriegelung
• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Chromeinfassung Lichtschalter	• Auto-Hold-Funktion
• Kopf-Airbag-System (Sideguard)	• Seitenairbag vorn
• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)



Sonderausstattung

• Ablagefächer und Brillenfach in Dachkonsole integriert	• Business-Paket Premium mit Navigation
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	• Frontscheibe Dämmglas
• Klimaanlage Climatronic 3-Zonen	• Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
• Perleffekt-Lackierung	• Rückfahrkamera (Rear View)
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	• Auto-Hold-Funktion
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel mit Umfeldleuchte

- | | |
|---|--|
| • Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player) | • Antennen-Diversity |
| • Multimediabuchse AUX-IN | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Plus mit Bluetooth-Schnittstelle |
| • Multimediabuchse MEDIA-IN | • Navigationsmodul RNS 315 (für Audiosystem RCD 310) |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand) |
| • Gepäcksicherungsnetz | • Sitzheizung vorn |
| • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Verformung, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Verformung, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Verformung, Lackschaden)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)




Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Verformung, Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Verformung, Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Verformung, Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Verformung, Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Verformung, Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Verformung, Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Verformung, Kratzer)



Schweller links (Delle, Kratzer)



Schweller links (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)