



Volkswagen Touran Highline BMT/Start-Stopp

EZ 01/2017 | Van | Benzin | Automatikgetriebe | 178.645km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 09***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Touran Highline BMT/Start-Stopp [DE - Van5 1.4 TSI BMT/Start-Stopp EU6, Highline, 2015 - 2018]		
Kategorie Van	FIN WVGZZZ1TZW065514	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 178.645km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.395 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 149.000km	Letzter Service am 08/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2017	Farbe Sonstige	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 129g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	130	Heckklappe	110
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Einzelsitze und Armlehnen (3 Sitzplätze)
- Ablagefächer in Dachkonsole
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket 2
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Dachhimmel Stoff, grau
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablage Tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachreling silber
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung

• Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion	• Fensterheber elektrisch vorn und hinten
• Frontscheibe Verbundglas getönt	• Fußmatten Textil
• Fußraumbeleuchtung vorn LED	• Fzg. ohne Reifen-Reparaturkit
• Gepäckmanagement-Paket	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Gepäckraumbeleuchtung	• Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich
• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG	• Handschuhfach mit Kühlfunktion
• Heckscheibenwischer	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Piano Black / schwarz hochglänzend
• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter	• Insassen-Schutzsystem proaktiv
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 4-türig
• Kennzeichenbeleuchtung LED	• Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
• Knieairbag Fahrerseite	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Kühlergrill schwarz mit Chromleisten	• Lautsprecher (8)
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Leseleuchten vorn und hinten LED	• Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
• Motor 1,4 Ltr. - 110 kW 16V TSI (1395 ccm)	• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
• Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)	• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
• Nebelschlussleuchte	• Original Fahrzeug Farbe: TITANIUM BEIGE
• Parkbremse elektrisch	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Mikrovlies ArtVelours
• Sitze vorn höhenverstellbar	• Sitzheizung vorn
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	• Stoßfänger Wagenfarbe, mit Chromleiste vorn
• Tagfahrlicht LED	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Verbandkasten und Warndreieck	• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Wärmeschutzverglasung grün getönt	• Zentralverriegelung
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung

• 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen (2 Sitzplätze)	• Aktive Frontklappe
• Antennen-Diversity	• Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
• Audiosystem: CD-Player	• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
• Außenspiegel mit Umfeldleuchte	• Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts

• Business-Paket Premium mit Navigation	• Fahrassistenz-Paket Plus
• Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 210 km/h)	• Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 210 km/h)
• Fahrassistenz-System: Blind Spot Sensor mit Auspark-Assistent	• Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
• Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion	• Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
• Fahrassistenz-System: Emergency Assist	• Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)	• Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist plus)
• Fahrassistenz-System: Stauassistent (Traffic Jam Assist)	• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
• Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)	• Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
• Lendenwirbelstützen vorn, links elektr. verstellbar	• Leuchtweitenregelung automatisch
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Metallic-Lackierung
• Mobile Online Dienste Car-Net	• Mobiltelefon Schnittstelle Comfort (inkl. Bluetooth-/Audio-Schnittstelle)
• Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN	• Multimediabuchse AUX-IN
• Multimediabuchse AUX-IN und USB-Schnittstelle	• Multimediabuchse AUX-IN und USB-Schnittstelle
• Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)	• Raucher-Paket
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rückfahrkamera (Rear View)
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer LED mit dynamischem Kurvenlicht
• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts	• Sitz vorn links ErgoActive (inkl. Sitzverstellung 14-Wege, Massagefunktion)
• Sitz vorn links mit Massagefunktion	• Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
• Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage	• Sitz vorn rechts mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
• Sitze vorn ErgoActive (inkl. Sitzverstellung 14-Wege, Massagefunktion)	• Sitze vorn mit Massagefunktion
• Spiegel-Paket	• Tagfahrlicht LED
• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















26.01.2017	1603	WVO00094 4	02	01	20110/05000	209
M1		AP	04527	-	04632	1829
WVG2221TZHW065514	d		1613	-	1674	01505
VOLKSWAGEN, VW					00080	
1T			0129		00230	002230
CZDAAF			01080		01200	
FD7FD7C00027HMS7VVR262			01080		01200	
TOURAN			73		03750	69
VOLKSWAGEN-VW			01500		0750	007
FE.Z.FERS.BEF.R. 8 SPL.			205/55 R17 95V XL			
MEHRZWECKFAHRZEUG			205/55 R17 95V XL			
715/2007*136/2014W			GEILH			1
SURO6;W;PI/CI; M; N3			2091/116-0211*42			
BENZIN			19.10.2016		K	ES573326
0001		36W0	1395			
F.1/F.2;+10 U. 7.2/8.2;+60 E.ANHÄNGERBETRIEB+O.1;1800 H						
TS B1 STEIG.*TECHN.ZUL.GRS-MASS D.ZUGKOMBINATION:3740						
KG*BIS B1 STEIG.:4040*BEI WERKSITIG MONTTERTER AHK: 8						
SP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.NETR.F.TEMP.100 KM/						
H.GEM.3 ABND.VO.Z.9.AUSM.VOIT.STVO+WW.AHK 1T.SGTG+DATU						
M.TUR EMISSIONSKLASSE: 26.01.2017						



Service-Nachweis 8

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ ADBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselfahrstofffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl (DSG, AT)
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Halbleitungs-Dr.
☒ Kerosin- und Dichtungsprüfung der Endanlagte	☒ Kältemittelarten
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinheit
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Druckverlust)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)	☒ Staub- und Pollenfiltereinheit
Service durchgeführt am: 07.08.2023	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 149523	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐ LongLife Mobilisierungsantrieb
Service durchgeführt von:	
Stempel des Volkswagen Partners	

Bitte nächsten Service-Termin:

Service-Ergebnis: **BFR**

Nach Service-Intervall-Anzeige:

am Datum: **08.12.24**

oder:

bei km-Stand:

bei km-Stand:

Alfred Schwarz GmbH
www.alfredschwarz.de
Landshuter Str. 1
84098 Schmatzhausen
Tel: 08781/724

Service-Nachweis 7

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ ADBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselfahrstofffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl (DSG, AT)
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Halbleitungs-Dr.
☒ Kerosin- und Dichtungsprüfung der Endanlagte	☒ Kältemittelarten
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinheit
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Druckverlust)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)	☒ Staub- und Pollenfiltereinheit
Service durchgeführt am: 05.08.24	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 118193	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐ LongLife Mobilisierungsantrieb
Service durchgeführt von:	
Stempel des Volkswagen Partners	

Bitte nächsten Service-Termin:

Service-Ergebnis: **BFR**

Nach Service-Intervall-Anzeige:

am Datum: **10.08.25**

oder:

bei km-Stand:

bei km-Stand:

Alfred Schwarz GmbH
www.alfredschwarz.de
Landshuter Str. 1
84098 Schmatzhausen
Tel: 08781/724

Service-Nachweis 6

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ ADBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselfahrstofffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl (DSG, AT)
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Halbleitungs-Dr.
☒ Kerosin- und Dichtungsprüfung der Endanlagte	☒ Kältemittelarten
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinheit
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Druckverlust)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)	☒ Staub- und Pollenfiltereinheit
Service durchgeführt am: 17.10.23	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 108392	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐ LongLife Mobilisierungsantrieb
Service durchgeführt von:	
Stempel des Volkswagen Partners	

Bitte nächsten Service-Termin:

Service-Ergebnis: **BFR**

Nach Service-Intervall-Anzeige:

am Datum: **10.12.25**

oder:

bei km-Stand:

bei km-Stand:

Alfred Schwarz GmbH
www.alfredschwarz.de
Landshuter Str. 1
84098 Schmatzhausen
Tel: 08781/724

Service-Nachweis 5

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ ADBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselfahrstofffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl (DSG, AT)
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Halbleitungs-Dr.
☒ Kerosin- und Dichtungsprüfung der Endanlagte	☒ Kältemittelarten
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinheit
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Druckverlust)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)	☒ Staub- und Pollenfiltereinheit
Service durchgeführt am: 03.11.22	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 83454	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐ LongLife Mobilisierungsantrieb
Service durchgeführt von:	
Stempel des Volkswagen Partners	

Bitte nächsten Service-Termin:

Service-Ergebnis: **BFR**

Nach Service-Intervall-Anzeige:

am Datum:

oder:

bei km-Stand:

bei km-Stand:

Alfred Schwarz GmbH
www.alfredschwarz.de
Landshuter Str. 1
84098 Schmatzhausen
Tel: 08781/724

Service-Nachweis 4

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ ADBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselfahrstofffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl (DSG, AT)
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Halbleitungs-Dr.
☒ Kerosin- und Dichtungsprüfung der Endanlagte	☒ Kältemittelarten
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinheit
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Druckverlust)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)	☒ Staub- und Pollenfiltereinheit
Service durchgeführt am: 18.03.2027	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 58304	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐ LongLife Mobilisierungsantrieb
Service durchgeführt von:	
Stempel des Volkswagen Partners	

Bitte nächsten Service-Termin:

Service-Ergebnis: **S.R.**

Nach Service-Intervall-Anzeige:

am Datum:

oder:

bei km-Stand:

bei km-Stand:

Alfred Schwarz GmbH
www.alfredschwarz.de
Landshuter Str. 1
84098 Schmatzhausen
Tel: 08781/724



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Windschutzscheibe (Steinschlag)




Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)




Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Delle)




Fahrtür (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)