



Volkswagen Polo Allstar BMT/Start-Stopp

EZ 11/2016 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 140.804km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 25***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Polo Allstar BMT/Start-Stopp [DE - LimS5 1.0 BMT/Start-Stopp EU6, Allstar, 2015 - 2017]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WVWZZZ6RZGY241924	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 140.804km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 75 PS (55 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 126.007km	Letzter Service am 08/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2016	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 108g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	105
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	110	Heckklappe	110
Dach	105		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: BlueMotion Technology
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket (1)
- Dachhimmel Stoff, grau
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraumbeleuchtung
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Silver Silk Mat
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattung Comfortline
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter

- | | |
|--|---|
| • Innenspiegel abblendbar | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz |
| • Karosserie: 4-türig | • Klimaanlage Climatronic 1-Zonen |
| • Kopfstützen hinten (3-fach) | • Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten |
| • Lautsprecher (6) | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung | • Leseleuchten vorn und hinten |
| • Leuchtweitenregelung | • Mittelarmlehne vorn |
| • Motor 1,0 Ltr. - 55 kW | • Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR) |
| • Multifunktionsanzeige Plus | • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht |
| • Nebelschlussleuchte | • Nebelschlussleuchte integriert |
| • Nichtraucher-Paket | • Pedale Edelstahl / Aluminium-Design |
| • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Rücksitzbank / Lehne geteilt | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwischer mit Intervallschaltung |
| • Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar | • Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn |
| • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sitze vorn höhenverstellbar | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Stabilisator vorn | • Start/Stop-Anlage |
| • Stoßfänger lackiert | • Tagfahrlicht |
| • Verbandkasten und Warndreieck | • Verglasung hinten abgedunkelt (65 %) |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Winter-Paket | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Zentralverriegelung | • Außenspiegel lackiert |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Chromeinfassung Lichtschalter |
| • Fensterheber elektrisch vorn und hinten | • Handschuhfach mit Kühlfunktion |
| • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) | • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Anzeige für Waschwasserstand | • Sitzheizung vorn |
| • Original Fahrzeug Farbe: HEIDELBEERBLAU | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth) | • Metallic-Lackierung |
| • Antennen-Diversity | • Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














Alle Daten sind online verfügbar
oder auf einer USB-Disk auslesen
möglich

1. Produktname
2. Produkttyp
3. Messwerte

Produkt-Nr. 11
1) 44-00000-00
12) Modell-Nr. 11
13) Serien-Nr. 11
14) Baujahr 11
15) 11-11-11
16) 11-11-11
17) 11-11-11
18) 11-11-11
19) 11-11-11
20) 11-11-11
21) 11-11-11
22) 11-11-11
23) 11-11-11
24) 11-11-11
25) 11-11-11
26) 11-11-11
27) 11-11-11
28) 11-11-11
29) 11-11-11
30) 11-11-11
31) 11-11-11
32) 11-11-11
33) 11-11-11
34) 11-11-11
35) 11-11-11
36) 11-11-11
37) 11-11-11
38) 11-11-11
39) 11-11-11
40) 11-11-11
41) 11-11-11
42) 11-11-11
43) 11-11-11
44) 11-11-11
45) 11-11-11
46) 11-11-11
47) 11-11-11
48) 11-11-11
49) 11-11-11
50) 11-11-11
51) 11-11-11
52) 11-11-11
53) 11-11-11
54) 11-11-11
55) 11-11-11
56) 11-11-11
57) 11-11-11
58) 11-11-11
59) 11-11-11
60) 11-11-11
61) 11-11-11
62) 11-11-11
63) 11-11-11
64) 11-11-11
65) 11-11-11
66) 11-11-11
67) 11-11-11
68) 11-11-11
69) 11-11-11
70) 11-11-11
71) 11-11-11
72) 11-11-11
73) 11-11-11
74) 11-11-11
75) 11-11-11
76) 11-11-11
77) 11-11-11
78) 11-11-11
79) 11-11-11
80) 11-11-11
81) 11-11-11
82) 11-11-11
83) 11-11-11
84) 11-11-11
85) 11-11-11
86) 11-11-11
87) 11-11-11
88) 11-11-11
89) 11-11-11
90) 11-11-11
91) 11-11-11
92) 11-11-11
93) 11-11-11
94) 11-11-11
95) 11-11-11
96) 11-11-11
97) 11-11-11
98) 11-11-11
99) 11-11-11
100) 11-11-11
101) 11-11-11
102) 11-11-11
103) 11-11-11
104) 11-11-11
105) 11-11-11
106) 11-11-11
107) 11-11-11
108) 11-11-11
109) 11-11-11
110) 11-11-11
111) 11-11-11
112) 11-11-11
113) 11-11-11
114) 11-11-11
115) 11-11-11
116) 11-11-11
117) 11-11-11
118) 11-11-11
119) 11-11-11
120) 11-11-11
121) 11-11-11
122) 11-11-11
123) 11-11-11
124) 11-11-11
125) 11-11-11
126) 11-11-11
127) 11-11-11
128) 11-11-11
129) 11-11-11
130) 11-11-11
131) 11-11-11
132) 11-11-11
133) 11-11-11
134) 11-11-11
135) 11-11-11
136) 11-11-11
137) 11-11-11
138) 11-11-11
139) 11-11-11
140) 11-11-11
141) 11-11-11
142) 11-11-11
143) 11-11-11
144) 11-11-11
145) 11-11-11
146) 11-11-11
147) 11-11-11
148) 11-11-11
149) 11-11-11
150) 11-11-11
151) 11-11-11
152) 11-11-11
153) 11-11-11
154) 11-11-11
155) 11-11-11
156) 11-11-11
157) 11-11-11
158) 11-11-11
159) 11-11-11
160) 11-11-11
161) 11-11-11
162) 11-11-11
163) 11-11-11
164) 11-11-11
165) 11-11-11
166) 11-11-11
167) 11-11-11
168) 11-11-11
169) 11-11-11
170) 11-11-11
171) 11-11-11
172) 11-11-11
173) 11-11-11
174) 11-11-11
175) 11-11-11
176) 11-11-11
177) 11-11-11
178) 11-11-11
179) 11-11-11
180) 11-11-11
181) 11-11-11
182) 11-11-11
183) 11-11-11
184) 11-11-11
185) 11-11-11
186) 11-11-11
187) 11-11-11
188) 11-11-11
189) 11-11-11
190) 11-11-11
191) 11-11-11
192) 11-11-11
193) 11-11-11
194) 11-11-11
195) 11-11-11
196) 11-11-11
197) 11-11-11
198) 11-11-11
199) 11-11-11
200) 11-11-11
201) 11-11-11
202) 11-11-11
203) 11-11-11
204) 11-11-11
205) 11-11-11
206) 11-11-11
207) 11-11-11
208) 11-11-11
209) 11-11-11
210) 11-11-11
211) 11-11-11
212) 11-11-11
213) 11-11-11
214) 11-11-11
215) 11-11-11
216) 11-11-11
217) 11-11-11
218) 11-11-11
219) 11-11-11
220) 11-11-11
221) 11-11-11
222) 11-11-11
223) 11-11-11
224) 11-11-11
225) 11-11-11
226) 11-11-11
227) 11-11-11
228) 11-11-11
229) 11-11-11
230) 11-11-11
231) 11-11-11
232) 11-11-11
233) 11-11-11
234) 11-11-11
235) 11-11-11
236) 11-11-11
237) 11-11-11
238) 11-11-11
239) 11-11-11
240) 11-11-11
241) 11-11-11
242) 11-11-11
243) 11-11-11
244) 11-11-11
245) 11-11-11
246) 11-11-11
247) 11-11-11
248) 11-11-11
249) 11-11-11
250) 11-11-11
251) 11-11-11
252) 11-11-11
253) 11-11-11
254) 11-11-11
255) 11-11-11
256) 11-11-11
257) 11-11-11
258) 11-11-11
259) 11-11-11
260) 11-11-11
261) 11-11-11
262) 11-11-11
263) 11-11-11
264) 11-11-11
265) 11-11-11
266) 11-11-11
267) 11-11-11
268) 11-11-11
269) 11-11-11
270) 11-11-11
271) 11-11-11
272) 11-11-11
273) 11-11-11
274) 11-11-11
275) 11-11-11
276) 11-11-11
277) 11

[illegible]

Service-Nachweis		Datenblatt der Karamontengruppe	
Ja (Nein, durchgeführt wurde)	Ja / Nein, Datum/Zeitraum - Nachweis von		
1. Ölwechsel Service	1. Ölwechsel		
2. Ölwechsel Service	2. Ölwechsel		
3. Ölwechsel Service	3. Ölwechsel		
4. Ölwechsel Service	4. Ölwechsel		
5. Ölwechsel Service	5. Ölwechsel		
6. Ölwechsel Service	6. Ölwechsel		
7. Ölwechsel Service	7. Ölwechsel		
8. Ölwechsel Service	8. Ölwechsel		
9. Ölwechsel Service	9. Ölwechsel		
10. Ölwechsel Service	10. Ölwechsel		
11. Ölwechsel Service	11. Ölwechsel		
12. Ölwechsel Service	12. Ölwechsel		
13. Ölwechsel Service	13. Ölwechsel		
14. Ölwechsel Service	14. Ölwechsel		
15. Ölwechsel Service	15. Ölwechsel		
16. Ölwechsel Service	16. Ölwechsel		
17. Ölwechsel Service	17. Ölwechsel		
18. Ölwechsel Service	18. Ölwechsel		
19. Ölwechsel Service	19. Ölwechsel		
20. Ölwechsel Service	20. Ölwechsel		
21. Ölwechsel Service	21. Ölwechsel		
22. Ölwechsel Service	22. Ölwechsel		
23. Ölwechsel Service	23. Ölwechsel		
24. Ölwechsel Service	24. Ölwechsel		
25. Ölwechsel Service	25. Ölwechsel		
26. Ölwechsel Service	26. Ölwechsel		
27. Ölwechsel Service	27. Ölwechsel		
28. Ölwechsel Service	28. Ölwechsel		
29. Ölwechsel Service	29. Ölwechsel		
30. Ölwechsel Service	30. Ölwechsel		
31. Ölwechsel Service	31. Ölwechsel		
32. Ölwechsel Service	32. Ölwechsel		
33. Ölwechsel Service	33. Ölwechsel		
34. Ölwechsel Service	34. Ölwechsel		
35. Ölwechsel Service	35. Ölwechsel		
36. Ölwechsel Service	36. Ölwechsel		
37. Ölwechsel Service	37. Ölwechsel		
38. Ölwechsel Service	38. Ölwechsel		
39. Ölwechsel Service	39. Ölwechsel		
40. Ölwechsel Service	40. Ölwechsel		
41. Ölwechsel Service	41. Ölwechsel		
42. Ölwechsel Service	42. Ölwechsel		
43. Ölwechsel Service	43. Ölwechsel		
44. Ölwechsel Service	44. Ölwechsel		
45. Ölwechsel Service	45. Ölwechsel		
46. Ölwechsel Service	46. Ölwechsel		
47. Ölwechsel Service	47. Ölwechsel		
48. Ölwechsel Service	48. Ölwechsel		
49. Ölwechsel Service	49. Ölwechsel		
50. Ölwechsel Service	50. Ölwechsel		
51. Ölwechsel Service	51. Ölwechsel		
52. Ölwechsel Service	52. Ölwechsel		
53. Ölwechsel Service	53. Ölwechsel		
54. Ölwechsel Service	54. Ölwechsel		
55. Ölwechsel Service	55. Ölwechsel		
56. Ölwechsel Service	56. Ölwechsel		
57. Ölwechsel Service	57. Ölwechsel		
58. Ölwechsel Service	58. Ölwechsel		
59. Ölwechsel Service	59. Ölwechsel		
60. Ölwechsel Service	60. Ölwechsel		
61. Ölwechsel Service	61. Ölwechsel		
62. Ölwechsel Service	62. Ölwechsel		
63. Ölwechsel Service	63. Ölwechsel		
64. Ölwechsel Service	64. Ölwechsel		
65. Ölwechsel Service	65. Ölwechsel		
66. Ölwechsel Service	66. Ölwechsel		
67. Ölwechsel Service	67. Ölwechsel		
68. Ölwechsel Service	68. Ölwechsel		
69. Ölwechsel Service	69. Ölwechsel		
70. Ölwechsel Service	70. Ölwechsel		
71. Ölwechsel Service	71. Ölwechsel		
72. Ölwechsel Service	72. Ölwechsel		
73. Ölwechsel Service	73. Ölwechsel		
74. Ölwechsel Service	74. Ölwechsel		
75. Ölwechsel Service	75. Ölwechsel		
76. Ölwechsel Service	76. Ölwechsel		
77. Ölwechsel Service	77. Ölwechsel		
78. Ölwechsel Service	78. Ölwechsel		
79. Ölwechsel Service	79. Ölwechsel		
80. Ölwechsel Service	80. Ölwechsel		
81. Ölwechsel Service	81. Ölwechsel		
82. Ölwechsel Service	82. Ölwechsel		
83. Ölwechsel Service	83. Ölwechsel		
84. Ölwechsel Service	84. Ölwechsel		
85. Ölwechsel Service	85. Ölwechsel		
86. Ölwechsel Service	86. Ölwechsel		
87. Ölwechsel Service	87. Ölwechsel		
88. Ölwechsel Service	88. Ölwechsel		
89. Ölwechsel Service	89. Ölwechsel		
90. Ölwechsel Service	90. Ölwechsel		
91. Ölwechsel Service	91. Ölwechsel		
92. Ölwechsel Service	92. Ölwechsel		
93. Ölwechsel Service	93. Ölwechsel		
94. Ölwechsel Service	94. Ölwechsel		
95. Ölwechsel Service	95. Ölwechsel		
96. Ölwechsel Service	96. Ölwechsel		
97. Ölwechsel Service	97. Ölwechsel		
98. Ölwechsel Service	98. Ölwechsel		
99. Ölwechsel Service	99. Ölwechsel		
100. Ölwechsel Service	100. Ölwechsel		

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Brandloch)