



Ford Edge ST-Line 4x4

EZ 06/2019 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 123.115km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 97***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Edge ST-Line 4x4 [DE - SUV5 2.0 EcoBlue EU6d-T, ST-Line 4x4 S/S, (Facelift) 2018 - 2021]		
Kategorie Geländewagen	FIN 2FMTK4A34KBB16239	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 123.115km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 238 PS (175 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 111.598km	Letzter Service am 09/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2019	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 207g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 7.9l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 21)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)

Kratzer



(3 mm)

Kratzer



(3 mm)

Kratzer



(3 mm)

Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	160	Beifahrertür	300 
Kotflügel vorne links	185 	Kotflügel vorne rechts	170 
Türe hinten links	180 	Türe hinten rechts	180 
Seitenteil hinten links	185 	Seitenteil hinten rechts	305 
Motorhaube	190 	Heckklappe	135
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Kilometerstand kann abweichen; Fahrzeug noch angemeldet;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Aktive Geräuschkompensation
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Einstiegsleisten beleuchtet
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- FordPass Connect inkl. eCall
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außentemperaturanzeige
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dachhimmel Stoff
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Fußmatten Premium
- Getriebe Automatik - Typ: 8F57 (8-Stufen)
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)

• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaautomatik 2-Zonen	• Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
• Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	• Mittelkonsole
• Modellpflege	• Motor 2,0 Ltr. - 175 kW EcoBlue Bi-Turbo KAT
• My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)	• Nebelscheinwerfer LED
• Nebelscheinwerfer mit Einfassung schwarz glänzend	• Parkpilotsystem vorn und hinten
• Pedale Aluminium	• Power KeyFree-Startfunktion
• Radstand 2850 mm	• Raucher-Paket
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Reserverad als Notrad
• Rußpartikelfilter	• Rückfahrkamera
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Schaltpunktanzeige
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
• Seitenschweller Wagenfarbe	• Servolenkung elektrisch
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzheizung hinten
• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
• Sport-Fahrwerk	• Sportsitze vorn
• ST	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose 230V	• Stoßfänger Wagenfarbe
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verglasung getönt
• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)	• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	• Winter-Paket
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Radioempfang digital (DAB)
• Sound-System Bang & Olufsen Play	• 12 Lautsprecher
• Subwoofer	• Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle	• Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
• Bodenleuchte im Außenspiegel	• Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem	• Lenkrad mit Schaltwippen
• Knieairbag Fahrerseite	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten	• Seitenairbag vorn
• 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten	• KeyFree-System
• Getränkehalter vorn	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, mit Memory
• Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (10-fach)	• Sitze vorn elektr. verstellbar (10-fach, mit Memory)
• Frontscheibe heizbar	• Frontscheibe Solar-Reflect
• Sitzheizung vorn	• Lenkrad heizbar
• Original Fahrzeug Farbe: WHITE PLATINUM	



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Adaptive Lenkung (Adaptive Steering) | • Panorama-Schiebedach elektr. mit Solar-Reflect |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Sitze vorn klimatisiert |
| • Sonderlackierung Arktis-Weiß | • Technologie-Paket |
| • Sitzheizung hinten | • Außenspiegel mit Blind Spot Informations System |
| • Matrix-LED-Scheinwerfer | • Adaptives Kurvenlicht (AFL) |
| • Tagfahrlicht LED | • Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist) |
| • Parkpilotsystem vorn und hinten | • Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control / ACC) |
| • Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem | • Fahrassistenz-System: Stauassistent inkl. Stop&Go-Funktion |
| • Frontkamera mit Split View | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)