CarOnSale

# Volkswagen Transporter Multivan FWD Highline

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 25*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2018 | 167.210km | 204 PS | Diesel | Automatikgetriebe | Unbekannt |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Volkswagen | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Transporter Multivan FWD Highline [DE - Bs5 2.0 TDI EU6, Multivan Highline, 2015 - 2018] | KATEGORIE<br>Van |
| FIN<br>WV2ZZZ7HZJH126861 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>167.210km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>04/2028 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Teilleder | LEISTUNG<br>204 PS (150 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja (digital) |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Scheckheft lückenhaft | HUBRAUM<br>1.968 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>134.660km | LETZTER SERVICE AM<br>04/2025 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6b |
| SITZE<br>7 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 08/2018 | FARBE<br>Schwarz | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>Unbekannt |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>173g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>6.6l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Allwetterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (17 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 5 mm<br>Rost | ⚠ 5 mm<br>Rost |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 5 mm<br>Rost | ✓ 5 mm |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 110 µm | Beifahrertür | 150 µm |
| Kotflügel vorne links | 115 µm | Kotflügel vorne rechts | 120 µm |
| Türe hinten links | 115 µm | Türe hinten rechts | 90 µm |
| Seitenteil hinten links | 125 µm | Seitenteil hinten rechts | 165 µm ⚠ |
| Motorhaube | 110 µm | Heckklappe | 100 µm |
| Dach | 115 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Service/Wartung fällig;**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Abdeckung Schiebetürleiste
- Armaturentafel Komfort
- Ausstattungs-Paket Licht + Sicht
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel in Wagenfarbe
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Außenspiegelfuß schwarz hochglänzend
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Teppich
- Bodenbelag: Teppich verstärkt
- Chrom-Paket
- Chromleisten Stoßfänger vorn, seitlich und Heckklappe unten
- Dachverkleidung Himmel Komfort mit Luftausströmer
- Doppeltonfanfare
- Dynamik-Fahrwerk
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrwerk tiefergelegt
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Fußmatten Fahrerhaus: Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Haltegriffe A-Säulen
- Handschuhfach abschließbar
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Structural X (Dekorband Black Glossy)
- Innenbeleuchtung Multivan Komfort plus
- Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchten vorn (2)
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Kühlergrill schwarz lackiert, mit Chromleisten
- Ladekanten-/ Trittstufenabdeckungen in Edelstahl
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Motor 2,0 Ltr. - 150 kW TDI
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: DEEP BLACK
- Radstand 3000 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen beheizt
- Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Beifahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus
- Stoßfänger in Wagenfarbe
- Türablagekasten vorn
- Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Kunstleder
- Zul. Gesamtgewicht 3,00 t
- Zuziehhilfe für Heckklappe
- Fensterheber elektrisch
- Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links elektr. betätigt
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts elektr. betätigt
- Schiebetüren Lade-/Fahrgastraum links/rechts, elektr. betätigt
- Sonnenschutzrollo im Fahrgastraum
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Wärmeschutzverglasung
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Beifahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2 Drehsitze
- Multimedia-Schnittstelle USB
- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumüberwachung / Abschleppschutz + Back-up-Horn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe

- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Heckleuchten LED, rot
- Scheinwerfer und Heckleuchten LED
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum)
- Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Safesicherung und Innenbetätigung
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Tagfahrlicht LED
- Antriebsart: Frontantrieb
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Start/Stop-Anlage Motor
- Zuheizer
- Scheinwerfer LED
- Rußpartikelfilter
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG

## ★ Sonderausstattung

- 2. Batterie
- Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Kunststoff
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar vorn, feststehend hinten links
- Innenentriegelung Heckklappe / Heckflügeltüren
- Radioempfang digital (DAB+)
- Sprachverstärkung elektronisch
- Befestigungsschienen für Dachträger
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort
- Sprachsteuerungs-System
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) und Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Zusatzheizung (Warmwasser) mit Standheizfunktion und Fernbedienung
- Abfallbehälter
- Fahrassistenz-System: Fahrzeug-Stop-Funktion für Autom. Distanzregelung
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar vorn, feststehend hinten rechts
- Kindersicherung im Lade-/Fahrgastraum
- Reserverad in Fahrbereifung (Leichtmetall)
- Vorbereitung Anhängerkupplung (Steckdose und Kabel)
- Lackierung: Perleffekt-Lackierung
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Sprachsteuerungs-System mit Sprachverstärkung elektronisch
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) mit City-Notbremsfunktion
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrwerk 17"
- Freilaufkupplung für Doppelkupplungsgetriebe
- Multifunktionstisch
- Sprachverstärkung elektronisch
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Audio-Navigationssystem Discover Media Plus (Touchscreen-Farbdisplay)
- Sprachsteuerungs-System
- Volkswagen Media Control und App-Connect
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten mit Rückfahrkamera
- Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos
























VOLKSWAGEN AG
WV2ZZZ7HZJH126861
3080 kg
5300 kg
1 - 1620 kg
2 - 1515 kg
Typ 7HC


CarOnSale

RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Fahrweg kontrollieren!


LETZTER SHELL HELIX ÖLWECHSEL
NÄCHSTER SHELL HELIX ÖLWECHSEL
EFA Autoteilewelt GmbH





| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.18 | 0603 | BUP006377 | 2 | 01 | 150 /4000 | 203 | | |
| M1 | | AC | 4904-5006 | | 1904 | | | |
| WV2ZZZ7HZJH126861 | | 5 | 1950 | | 2093 | | | |
| VOLKSWAGEN, VW | | | - | 100 | - | | | |
| 7HC | | | 186 | 3080 | 3080 | | | |
| MCXEB308X0 | | | 1620 | 1515 | - | | | |
| NNFD78T0117TVR27MMG02L642 | | | 1620 | 1515 | - | | | |
| 72 | | | 74 | 2375 | 70 | | | |
| MULTIVAN | | | 2500 | 750 | 7 | - | | |
| VOLKSWAGEN-VW | | | 215/60 R17C 109T (104H) | | | | | |
| Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. | | | 215/60 R17C 109T (104H) | | | | | |
| Kombilimousine | | | - | | | | | |
| 715/2007*2015/45W | | | SCHWAR7 | | 9/- | | | |
| EURO6:W:PI/CI; M, N1 I | | | e1*2001/116*0220*49 | | | | | |
| Diesel | | | 27.02.18 | K | FH592904 | | | |
| 0002 | 36WO | 1968 | | | | | | |

F.1/F.2:+100 u. 7.2/8.2:+85 b.Anhängebetrieb+tacMn.zul .Ges-Masse d.Zugkombination:5300kg*Bei werkseitig montierter AHK: ESP m.spez.Fahrdyn.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f .Temp.100 km/h gem.3.Abnd.VO.z.9.Ausn.VO.z.StVO*Höhe bis 2258*Stufe PM 5 ab Tag Erstzul.*ww.AHK lt.EGT6*



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Delle)