



Kia Stonic Edition 7

EZ 01/2021 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 68.834km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 65***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Kia	Typ/Verkaufsbezeichnung Stonic Edition 7 [DE - SUV5 1.0 T-GDI EU6d, Edition 7, (Facelift) 2020 - 2022]		
Kategorie Geländewagen	FIN KNADA817GM6479247	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 68.834km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 101 PS (74 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 49.444km	Letzter Service am 02/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2021	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 129g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)



(2 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Ungleichmäßig
abgefahren

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	100
Dach	100		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei dem Kühlwasser: Behälter leer;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Hutablage fehlt; Getriebe wurde laut Einlieferer instandgesetzt (ohne Reparaturbeleg), Fzg. ist teilweise mit Werbefolie beklebt ,

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse nahe Verschleißgrenze: vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 4 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Gurtstraffer (vorn)
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Antriebs-Schlupfregelung (TCS)
- Audiosystem: Radio mit RDS / MP3
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fernentriegelung Tankklappe
- Fußmatten
- Gepäckraumbeleuchtung (LED)
- Getränkehalter
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumbeleuchtung LED
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System

• Kühlergrill mit Chromrahmen	• Kühlergrill verchromt
• Laderaumabdeckung	• Laderaumboden herausnehmbar
• Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	• Modellpflege
• Motor 1,0 Ltr. - 74 kW TGDl	• Multifunktion für Lenkrad
• Original Fahrzeug Farbe: SMOKE BLUE	• Otto-Partikelfilter (OPF)
• Radstand 2580 mm	• Reifen-Reparaturset
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	• Schaltpunktanzeige
• Seitenairbag	• Servolenkung elektronisch gesteuert
• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts mech. höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole	• Stoßfänger Wagenfarbe
• Tagfahrlicht	• Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll)
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Türgriffe innen Chrom-Optik
• USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss	• Unterfahrschutz (Silber)
• Unterfahrschutz hinten	• Unterfahrschutz vorn
• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten	• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
• Wegfahrsperre	• Wärmeschutzverglasung
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung

• Einparkhilfe hinten	• Emotion-Paket
• Fensterheber elektrisch hinten	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Lenkrad heizbar
• Metallic-Lackierung	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Sitzheizung vorn	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











08.01.2021	3253	AHR000182	2	1	74/6000	175
MI	AC		4140-4140	1760-1760		
KNADAR17GM6478247	H6		1485-1485	1230-1333		
KIA			75			
SE			129	1680	1680	
C6P51			950	870		
D71D21			950	870		
			75	3750	70	
STONIC			900	450	5	
KIA MOTOR (ROK)			185/65R15 88H			
Kz.g.Pers.bef.b. 8 Spl.			185/65R15 88H			
Kombi limousine						
715/2007*2016/1832AF			Biau	5		
EURO6;WLTP;AF;PI/CI; M, NI			e5*2007/46*1077*04			
Denzin			26.06.2020	K	GA286203	
0001	364P	998				
20:B15 1500*P4:4500-6000*						



[illegible]

Information zum Wartungsintervall

Beim nächsten Termin (siehe Seite 2) geben Sie Ihr
nächstes Wartungsintervall an:

Inspektion alle 15000 km oder 12 Monate
Downhaul alle 15000 km oder 12 Monate
Kabineninspektion alle 15000 km oder 12 Monate

ist nachweislich, was zuerst eintritt.

Bitte beachten: Sie auch die Einzahlungen und weitere Auflagen sowie die
Wartungsintervalle in der Bedienungsanleitung beachten.

KIA KIA MOTORS
Autoschulung und Service Co. KG
Königsplatz 1
D-50667 Köln
Tel. 0221 979 76 30
Fax 0221 979 76 31

Ausliefernder Kia-Vertragspartner, Datum, Unterschrift/Stempel

A. Baumgarte

Kunde, Datum, Unterschrift

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Anderer Schaden): Kühlmittelstand zu gering,



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Fahrtür (Kratzer, Verformung)



Fahrtür (Kratzer, Verformung)



Beifahrtür (Delle, Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Beifahrtür (Delle, Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Beifahrtür (Delle, Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Beifahrtür (Delle, Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Türe hinten links (Kratzer, Verformung)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer, Verformung)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer, Verformung)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer, Verformung)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer, Verformung)



Dach (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Schweller links (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)




Heckklappe (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)