



Seat Leon Xcellence

EZ 11/2019 | Limousine | Diesel | Automatikgetriebe | 124.343km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 34***

Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Leon Xcellence [DE - LimS5 2.0 TDI EU6d-T, Xcellence, (Facelift) 2019 - 2019]		
Kategorie Limousine	FIN VSSZZZ5FZKR091622	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 124.343km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 184 PS (135 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 113.941km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2019	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 149g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(7 mm)



(7 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	140	Heckklappe	160
Dach	150		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Schleifen; Bei dem Kühlwasser: Behälter leer;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Fahrzeug bei Besichtigung verschmutzt, Schadenserweiterung möglich.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- AUX-IN-Anschluss und 2 x USB-Anschluss
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent und Elektron. Differentialsperre
- Fensterheber elektrisch hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach beleuchtet
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar

- | | |
|---|--|
| • Lenkrad (Sport/Leder) | • Mittelkonsole vorn mit Mittellarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftdüsen hinten |
| • Modellpflege | • Motor 2,0 Ltr. - 135 kW TDI |
| • Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert | • Parkbremse elektrisch |
| • Reifen-Reparaturset | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • SEAT Media-System Plus | • Seitenairbag |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) | • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Start/Stop-Anlage | • Startanlage Keyless Access |
| • Stau-/Ablagefach unter Sitze vorn | • Steckdose (12V-Anschluß) vorn |
| • Stoßfänger lackiert | • Tagfahrlicht |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • 8 Lautsprecher |
| • Sprachsteuerungs-System | • iPod-Anschluss |
| • Lenkrad mit Multifunktion | • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links |
| • Original Fahrzeug Farbe: MAGNETIC TECH GREY | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Ablage-Paket | • Anhängerkupplung Vorbereitung |
| • Audio-Navigationssystem Plus | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Außenspiegel lackiert | • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch |
| • Fahrassistentz-Paket 4 | • Induktionsladeschale für Smartphone |
| • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen | • Metallic-Lackierung |
| • Radioempfang digital (DAB) | • Rückfahrkamera |
| • Scheinwerfer LED | • Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas) |
| • Sicherheits-Paket | • Winter-Paket |
| • Stau-/Ablagefach unter Sitze vorn | • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links |
| • Sprachsteuerungs-System | • Bluetooth Audio-Streaming |
| • USB-Anschluss | • Lenkrad mit Multifunktion |
| • Außenspiegel elektr. verstellbar (mit Memory) | • Fahrassistentz-System: Fernlichtassistent |
| • Fahrassistentz-System: Verkehrszeichenerkennung | • Fahrassistentz-System: Automatische Distanzregelung (ACC) |
| • Fahrassistentz-System: Stauassistent (Traffic Jam Assist) | • Fahrassistentz-System: Spurhalteassistent |
| • Frontkamera | • Heckleuchten LED |
| • Kennzeichenbeleuchtung LED | • Innenraumlicht-Paket LED |
| • Fahrassistentz-System: Müdigkeitserkennung | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Sitzheizung vorn |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











astungsbescheinigung Teil 1

HR-K-2-110/21-00009	28.11.19	7593	A15002160	2	01	135	3500	228
	M1	CI AC		4282-4378		1816-1816		
	VSSZZZ15FZKR091622		4	1459-1459		1427-1427		
	SEAT				80			
	SF			149	1940	1940		
	BDJGAXQV			1050	940			
	FD75FD7GC0027CPML051EA			1050	940			
				75	3000	66		
	LEON			1800	710	5		
	SEAT (E)			225/45R17 91W				
	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			225/45R17 91W				
	Kombimousine							
	7/12/2007*2017/1347AG			GRAU		7/-		
	EUR06:MLTP:AG:PI/GI: M, N			e9*2007/46*0094*33				
	Diesse1			14.12.18	A	FK221845		
	0002	36AG	1968					
	F.1/F.2:130 U. 7.2/8.2:1*0.8			ANHANGEBETRIEB*0.1:1800 B1				
	S. 8% STEIG.*TECHN. ZUL. GES-MASSE 0. ZULOKOMBINATION: 3540K							
	Q*WH. ANK. LT.EOTG*EZ BIS 31.08.2020 ZULASSIG. AUSN. (S							
	8 ABS, 2 EG-FGV) D. KBA VOM 15.07.2010***							



Number of powered axes	4	36	Cable for battery	AC
Position of powered axes	Axis 1	40	Colour of vehicle	CN01
Interconnection of powered axes		41	Number and configuration of doors	5 to 2-2-7-1a.1
Wheelbase, mm	3618	42	Number of seating positions (including driver)	8
Axle spacing, mm	2872	42.1	Seating arrangement for use only when the vehicle is stationary	
Length, mm	6261	42.3	Number of wheelchair user accessible positions	
Width, mm	1916	46	Sound level	Sound level (dB(A) at ear)
Weight, mm	7659		Driver (dB(A))	54.70 / 9000
Mass in running state, kg	1427		Vehicle (dB(A))	83.20
Actual mass of the vehicle, kg	1437		Exhaust emission level (Euro)	EURO 6 A0
1. Technically permissible maximum mass		47.1	Parameters for emission testing	
1.1. Technically permissible maximum laden mass, kg	1940	47.1.1	CO (g/km)	19.71
1.2. Technically permissible mass on start axle 1 (2) kg	1051.5 / 840	47.1.2	HC (g/km)	1.10500
2. Technically permissible maximum mass of the propulsion unit	2640	47.1.3	Brake load coefficient	189.127
3. Technically permissible maximum loadable mass in case of		47.1.3.1	10-15	0.24850
3.1. Braked trailer, kg	4600	47.1.3.1.1	10-15	0.22280
3.2. Unbraked trailer, kg	710	47.1.3.1.2	10-15	
4. Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point, kg	60	48	Exhaust process	716.0007-2017/0740
Manufacturer of the engine	Vötschweg AG	5.1	Test procedure: Type 1 (OEBC average values, NO _x for highest rated or (OEBC / OBD)	
1. Engine code as marked on the engine	DJ0	CO (g/km) (engine/brake)	34.0	
2. Working process	Compression ignition 4 stroke	HC (g/km) (engine/brake)	10.5	
3. Fuel electric	no	NO _x (g/km) (engine/brake)	51.3	
4. Name of motor internal vehicle		NO ₂ (g/km) (engine/brake)	83.8	
5. Number and arrangement of cylinders	6, in line	Brake torque		
6. Engine identifier no.	1888	Particulate emission (mg/km) (engine/brake)	0.2040	
7. Fuel	Diesel	Particulate emission (mg/km) (engine/brake)	0.01	
8. Motor identification number (internal fuel)	motor from vehicle	Particulate emission	11	
9. Maximum power		5.2	Test procedure: (OEBC / OEBC) V10	
10. Maximum net power kW at max (internal combustion engine: 136.00 / 3000)		CO (g/km) (engine/brake)		
11. Maximum torque (internal, 100 % torque)		HC (g/km) (engine/brake)		
12. Maximum net power kW (electric motor)		NO _x (g/km) (engine/brake)		
13. Maximum 20 minutes power kW (electric motor)		NO ₂ (g/km) (engine/brake)		
14. Maximum speed, km/h	128	Particulate emission (mg/km)		
2. Actual mass (1,2,3,4)	1932 / 1904	48.1	Smoke density maximum (mg/km) (engine/brake)	0.000
3. Technical condition/conditioning (Reference Date of validation)		49.1	Declared maximum NO _x values (if applicable)	
Axis 1	225.60 / 717.916		Complete RDE test	188.0 / 8.00.011
Axis 2	220.48 / 717.916		Urban RDE test	188.0 / 8.00.011

[illegible]



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer)




Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)