



Volkswagen T-Roc Sport 4Motion

EZ 07/2021 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 77.150km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 98***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung T-Roc Sport 4Motion [DE - SUV5 2.0 TSI EU6d, 4Motion Sport OPF, 2021 - 2022]		
Kategorie Geländewagen	FIN WVGZZZA1ZMV134565	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 77.150km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.984 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 60.393km	Letzter Service am 06/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2021	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 150g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6.5l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	130	Heckklappe	150
Dach	160		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Tiergeruch; Reparierter Hagelschaden

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Chromleisten Stoßfänger hinten
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-/Abfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattung Sport
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Chrom-Paket (1)
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumboden höhenverstellbar

- | | |
|---|---|
| • Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG | • Heckleuchten LED, dunkelrot |
| • Heckscheibenwischer | • Innenspiegel abblendbar |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • Karosserie: 5-türig |
| • Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn | • Kopfstützen hinten (3-fach) |
| • Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion | • Leseleuchten vorn und hinten LED |
| • Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus | • Motor 2,0 Ltr. - 140 kW TSI |
| • Nebelschlussleuchte | • Nichtraucher-Paket |
| • Notrufsystem | • Otto-Partikelfilter (OPF) |
| • Parkbremse elektrisch | • Pedale Edelstahl |
| • Radioempfang digital (DAB+) | • Radstand 2593 mm |
| • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer |
| • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff GEM |
| • Sitze vorn höhenverstellbar | • Sitze: Sportsitze vorn |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Sport-Fahrwerk |
| • Start/Stop-Anlage | • Stoßfänger oben lackiert, unten schwarz, Unterfahrschutz vorn und hinten silber |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verbandkasten und Warndreieck |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (65 %) | • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Chromeinfassung Lichtschalter |
| • Chromeinfassung Fensterheberschalter | • Chromeinfassung Spiegelverstellung |
| • Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion | • Auto-Hold-Funktion |
| • Progressivlenkung | • Original Fahrzeug Farbe: FLASHROT |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Active Info-Display (Instrumentenanzeige digital) | • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) |
| • Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB) | • Design-Paket Black Style |
| • Fahrassistenz-Paket Plus | • Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC) |
| • Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion) | • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen |
| • Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen) | • Mittelarmlehne vorn inkl. USB-Anschluss und USB-Ladeanschluß |
| • Rückfahrkamera (Rear View) | • Sonderlackierung Flash-Rot |
| • Standheizung mit Standlüftung | • Winter-Paket |
| • Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich) | • Antennen-Diversity |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung | • Lautsprecher (6) |
| • Außenspiegel andersfarbig lackiert / Kontrastfarbe | • Dachreling |
| • Fensterzierleisten schwarz | • Einparkhilfe vorn und hinten |

• Innenausstattung: Dekoreinlagen Piano Black / schwarz hochglänzend	• Ambiente-Beleuchtung weiß
• Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)	• Spiegel-Paket
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
• Fahrassistenz-System: Blind Spot Sensor Plus mit Auspark-Assistent und Lane Assist	• Scheinwerfer LED
• Leuchtweitenregelung automatisch	• Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	• Progressivlenkung
• Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter	• Sitzheizung vorn
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Anzeige für Waschwasserstand
• Bordwerkzeug und Wagenheber	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos














1	01.07.21	M 0603	CERO0080X	2	02	140	14200	218
2	M1	AC		3	4234-4246		1819	
3	WVGZZZA1ZMV134565		3	4	1531-1573		1621	
4	VOLKSWAGEN, VW			5		80		
5	A1			6	180	2020		2020
6	DNNAX1AC4			7	1070	1000		
7	AD7AD7GC0074B11CBNNOM			8	1070	1000		
8	-			9	73	3750		70
9	T-ROC			10	1700	750	5	5
10	VOLKSWAGEN-VW			11	215/50 R18 92W			
11	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			12	215/50 R18 92W			
12	Kombilimousine			13	R01		3/-	
13	715/2007*2018/1832AP			14	e13*2007/46*1845*18			
14	EURO6;WLTP;AP;Pi/CI: M, N1			15	15.01.21		GC19235	
15	Benzin			16				
16	0001	36AP	1984	17				
17	7.2/8.2;+35 b.Anhängebetr.f.b*0.1:1900 bis 88 Stieg			18				
18	chn.zul.Ges.Masse d.Zugkombination:3720kg*bis 88 Stieg			19				
19	.:3920*Bei werkseitig montierter AHK: ESP m.spez.Fahr			20				
20	yn.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f.Temp.100 km/h gem.3.Aend.			21				
21	.z.9.Ausen.VO.z.STVO*ww.AHK.lt.FGTg*			22				


[illegible][illegible][illegible][illegible]



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Beifahrtür (Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Rücklicht (links) (Kratzer)