



Fiat Tipo Lounge

EZ 02/2017 | Limousine | Diesel | Schaltgetriebe | 156.083km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 04***
Fahrzeug aufgenommen am: 14.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Fiat	Typ/Verkaufsbezeichnung Tipo Lounge [DE - Kb5 1.6 Multijet EU6, Lounge Start&Stop, 2016 - 2018]		
Kategorie Limousine	FIN ZFA35600006F28694	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 156.083km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 114 PS (84 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2017	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 98g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 3.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	120	Heckklappe	120
Dach	120		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Bestehender Hagelschaden; Raucherfahrzeug; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audio-/Telefonbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Beifahrerairbag abschaltbar
- Dachreling schwarz, glänzend
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming
- Getriebe 6-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Kopfstützen hinten
- Lenkrad und Schalt-/Wählhebel Leder
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armlehne vorn
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Control-Display mit TFT-Farbdisplay
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Infotainment-System: UConnect mit MP3-Player (Touchscreen 7")
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik
- Kopfstütze hinten mitte
- Laderaumboden verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)

- | | |
|---|---|
| • Leuchtweitenregelung | • Mobile Online Dienste UConnect Live |
| • Motor 1,6 Ltr. - 88 kW JTDM 16V | • Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN / SD-Karten-Schnittstelle) |
| • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht | • Original Fahrzeug Farbe: ROSSO AMORE |
| • Radioempfang digital (DAB) | • Regen-/Lichtsensor |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitz geteilt / klappbar (Asymmetrisch) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektrisch |
| • Sicht-Paket | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht LED |
| • Tasche an Sitz vorn rechts | • Türgriffe außen verchromt |
| • USB-Schnittstelle | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Zusatzheizung |



Sonderausstattung

- | | |
|-------------------------------------|---|
| • Armlehne hinten | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar |
| • Lounge Komfort-Paket | • Metallic-Lackierung |
| • Reserverad in Fahrbereifung | • Reserverad vollwertig |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)




Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß)