



Mercedes-Benz GLA 180

EZ 03/2018 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 58.691km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 39***

Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung GLA 180 [DE - SUV5 GLA 180 EU6, Urban, (Facelift) 2017 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN WDC1569421J479315	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 58.691km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.595 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 56.962km	Letzter Service am 06/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2018	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 133g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	120
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Anhängerkupplung fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachreling (Aluminium)
- Design- und Ausstattungslinie Urban
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Feststellbremse elektrisch
- Frontscheibe Verbundglas
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Innenausstattung: Zierteile Segel-Optik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Keyless Go Startanlage
- Klimaanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)

- | | |
|---|--|
| • Kopf-Airbag-System (Windowbag) | • Ladekantenschutz (verchromt) |
| • Lenkrad (Leder) | • Lenkrad mit Multifunktion |
| • Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten | • Mercedes-Benz Notrufsystem |
| • Mittelarmlehne vorn mit Fach | • Modellpflege |
| • Motor 1,6 Ltr. - 90 kW KAT | • Original Fahrzeug Farbe: POLARWEISS |
| • Parameterlenkung | • Radstand 2699 mm |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Reiserechner |
| • Rücksitzlehne geteilt / klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Seitenairbag (Sidebag) vorn | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz-Komfort-Paket | • Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico | • Sportsitze vorn |
| • Start/Stop-Anlage | • Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Tempomat | • Tempomat |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Unterfahrschutz |
| • Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Ablage-Paket | • Ambiente-Beleuchtung |
| • Audiosystem Audio 20 mit Vorbereitung Garmin MAP Pilot | • Ausstattungs-Paket: Business |
| • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent | • Außenspiegel mit Umfeldleuchte |
| • Bereifung mit Notlaufsystem | • Einstiegsleisten beleuchtet |
| • Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter) | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive |
| • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent | • Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem |
| • Infotainment-System: Remote Online | • Innenhimmel schwarz |
| • Laderaum-Paket | • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar |
| • Licht- und Sicht-Paket | • Navigationsmodul Garmin MAP Pilot |
| • Rückfahrkamera | • Scheibenwaschanlage beheizt |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer LED High Performance |
| • Sitzheizung vorn | • Spiegel-Paket |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • TFT-Farbdisplay (8,0 Zoll) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











22.03.2018	1313	ELO001109	2	1	90/5000	200
M1	AC		4455-4455		1804-1804	
WDC1569421J479315	0		1535-1535		1435-1435	
Mercedes-Benz				75		
245 G			135	1940	1940	
274GQ2			1020	920		
OZAA1502			1020	920		
			75	3750	71	
GLA 180			1200	715	5	
Daimler (D)			215/55 R18 95H XL M+S			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			215/55 R18 95H XL M+S			
Kombilimousine						
715/2007*136/2014W			Weiß		0	
EURO6,W,P/CI; M, N1 I			e1*2001/116*0470*19			
Benzin			01.11.2017	K	GW945690	
0001	36W0	1595				
F.1/F.2.+30 B.ANH.BETR.*7.2/8.2.+75 B.ANH.BETR.*O.1:15						
00 BIS 8% STEIG.*FZ IST BEI WERKSSEITIG MONTIERT AHK U						
ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABL.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 100						
KM/H GEM.5.AEND.VO.Z.0.AUSEN.VO.Z.STVO.AUSGESTATTET*						

DEKRA
14. Juli 2023

Außerbetriebsetzung

Landeshausstadt Magdeburg
Zulassungsbehörde

Zur Beachtung!
Die Angaben dieses Bescheides sind verbindlich. Insbesondere sind die angegebenen Zulassungsdaten zu berücksichtigen. Bei Änderungen der Angaben ist die Zulassungsbehörde zu informieren. Bei Verstößen gegen die Vorschriften der Zulassungsbehörde ist die Zulassungsbehörde zu informieren. Bei Verstößen gegen die Vorschriften der Zulassungsbehörde ist die Zulassungsbehörde zu informieren.

Landeshausstadt Magdeburg
Zulassungsbehörde

Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbehörde

Landeshausstadt Magdeburg
Zulassungsbehörde

GW945690

Mercedes-Benz
245 G
274GQ2
OZAA1502
GLA 180
Daimler (D)
1313
WDC1569421J479315
M1
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
Weiß
1595
e1*2001/116*0470*19
K

Landeshausstadt Magdeburg
Zulassungsbehörde


Landeshausstadt Magdeburg
Zulassungsbehörde

GW945690

Mercedes-Benz
245 G
274GQ2
OZAA1502
GLA 180
Daimler (D)
1313
WDC1569421J479315
M1
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
Weiß
1595
e1*2001/116*0470*19
K

Landeshausstadt Magdeburg
Zulassungsbehörde

Servicehistorie		Mercedes-Benz	
Mercedes-Benz	Auto-Kunze & Co. GmbH Campestraße 1 Magdeburg	Datum	08.06.2026
		Laufleistung	54902 km
		Service	Service A
Mercedes-Benz	Auto-Kunze & Co. GmbH Campestraße 1 Magdeburg	Datum	15.01.2025
		Laufleistung	48536 km
		Service	Service B
Mercedes-Benz	Auto-Kunze & Co. GmbH Campestraße 1 Magdeburg	Datum	29.11.2023
		Laufleistung	36236 km
		Service	Service A
Mercedes-Benz	Mercedes-Benz AG Niederlassung Berlin Adolf-Hofbach-Straße 2-4 Luthersfelde	Datum	09.12.2021
		Laufleistung	35877 km
		Service	Service B
Mercedes-Benz	Mercedes-Benz AG Niederlassung Berlin Salzufer 1 Berlin	Datum	09.04.2021
		Laufleistung	31188 km
		Service	Service A
Mercedes-Benz	Mercedes-Benz AG vertreten durch Mercedes-Benz Vertrieb PKW GmbH, Niederlassung Berlin Salzufer 1 Berlin	Datum	25.01.2020
		Laufleistung	19648 km
		Service	Service B
Mercedes-Benz	Daimler AG vertreten durch Mercedes-Benz Vertrieb PKW GmbH Niederlassung Berlin Salzufer 1 Berlin	Datum	05.03.2019
		Laufleistung	9985 km
		Service	Service A



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Beifahrertür (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)