



Audi A1 Sportback

EZ 01/2020 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 77.154km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 41***
Fahrzeug aufgenommen am: 26.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A1 Sportback [DE - LimS5 30 1.0 TFSI EU6d-T, advanced, 2018 - 2020]		
Kategorie Limousine	FIN WAUZZZGB9LR021368	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 77.154km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 42.635km	Letzter Service am 10/2023
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2020	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 130g/km (WLTP) 111g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (WLTP) 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)

2. Satz

Reifentyp: vehicle.tire-type-label.without-tires
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
-	-	-	-

Reifenschäden: Felgen haben Kratzer

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	135	Heckklappe	130
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Dachkantenspoiler
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent mit automatischem Notruf
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile schwarz
- Karosserie: 4-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,0 Ltr. - 85 kW TFSI
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachkuppel Wagenfarbe
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung (Pausenempfehlung)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Frontscheibe Wärmeschutzverglasung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Licht- und Regensensor
- Nichtraucher-Paket
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP

- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Standard-Fahrwerk
- Stoßfänger Ausführung: advanced
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Original Fahrzeug Farbe: FIRMAMENTBLAU
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitzbelegungserkennung für Sicherheitsgurte
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- USB-Schnittstelle
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)



Sonderausstattung

- Audi connect (Remote / Control)
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Gepäckraum-Paket
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Kontur / Ambientebeleuchtungs-Paket (plus)
- Metallic-Lackierung
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Rückfahrkamera
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Novum
- Sportsitze vorn
- Wagenheber
- 6 Lautsprecher
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile schwarz glänzend
- Audi Drive Select
- Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Feinlack Schiefergrau
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion plus
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Reserverad als Notrad
- Scheinwerfer LED
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Farbdisplay (8,8 Zoll)
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)




Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)