CarOnSale

BMW 340 i xDrive Sport Line

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 90*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2017	292.746km	326 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 340 i xDrive Sport Line [DE - LimS5 340 i EU6, xDrive Sport Line, (Facelift) 2016 - 2018]	KATEGORIE Limousine
FIN WBA8Y31070G449790	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 292.746km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 326 PS (240 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 265.644km	LETZTER SERVICE AM 01/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2017	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 168g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
–	–
Rost, Ungleichmäßig abgefahren	Kerben, Kratzer, Rost, Ungleichmäßig abgefahren, Reifen porös

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm
Kratzer	Kerben, Rost

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Prüfung nicht möglich;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Defekt;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Verteilergetriebe	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;

Serienausstattung

- Aktive Motorhaube
- Außentemperaturanzeige
- Einstiegsleisten mit Einleger in Aluminium
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Heckscheibe mit Antenne
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Licht-Paket
- Modellpflege
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Track
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Sportsitze vorn
- Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Seitenairbag hinten
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Heckleuchten LED
- Tagfahrlicht LED
- Servolenkung Servotronic
- Ambiente-Beleuchtung
- Check-Control-System
- Fernentriegelung Heckklappe
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Karosserie: 5-türig
- Leseleuchten hinten
- Luftauslass (Air Breather) schwarz matt
- Motor 3,0 Ltr. - 240 kW 24V
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sport Line
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Multifunktion für Lenkrad
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System vorn
- Seitenairbag vorn
- Wegfahrsperre
- Nebelscheinwerfer
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Auspuffblende verchromt, schwarz
- Dynamische Bremsleuchte
- Fußmatten Velours
- Getränkehalter
- Kopfstützen hinten klappbar
- Leseleuchten vorn
- Mittelarmlehne hinten
- Original Fahrzeug Farbe: ALPINWEISS III
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Bordcomputer
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Start-Stop-Knopf
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Nebelscheinwerfer LED
- Getriebe Sport-Automatic - (8-Stufen)

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Alpinweiß-Lackierung (Uni)
- Außenspiegel schwarz hochglänzend
- Blinkleuchten LED
- Business-Paket
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- HiFi-Lautsprechersystem
- Innenausstattung: Interieurleisten Alu Längsschliff fein mit Akzentleiste
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Corner
- Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Sitzheizung vorn
- Audio-Navigationssystem Business
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Nebelscheinwerfer LED
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























CAR ON SALE



LIM
RES

MODE

BACK
OPTION






DER BMW 3er
GRAN TURISMO.
BETRIEBSANLEITUNG.

E T906692

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch)



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Rost)



- Rad (Kerben, Kratzer, Rost)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren, Reifen porös)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kerben, Rost)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Heckklappe (Delle)