



Mini Clubman Cooper S

EZ 05/2017 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 171.933km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 21***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mini	Typ/Verkaufsbezeichnung Clubman Cooper S [DE - LimS3 Cooper S EU6, 2014 - 2018]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WMWXM710102B92057	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 171.933km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 192 PS (141 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2017	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 136g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(5 mm)

Kerben



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	90	Beifahrertür	90
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	110	Heckklappe	120
Dach	180 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Bremsenergierückgewinnung
- Dachspoiler
- Dynamische Bremsleuchte
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getränkehalter
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Black Checkered
- Innenraumfilter: Heizungsanlage mit Mikrofilter
- Karosserie: 3-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 141 kW 16V
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage) mit Chromblenden
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Bremsassistent
- Dach Wagenfarbe
- Drehzahlmesser
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Elektron. Sperrdifferential
- Exterieurumfänge Sidescuttles mit integrierten Blinkern
- Getriebe 6-Gang
- Griffleiste Heckklappe, Schwarz hochglänzend
- Innenausstattung: Color-Line Carbon Black
- Innenausstattung: Türverkleidungen und Seitenverkleidung Carbon Black
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopfstützen
- Leuchtweitenregelung
- Nebelschlussleuchte

- Nichtraucher-Paket
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schaltpunktanzeige
- Schweller, Stoßfängerecken und Radlaufverbreiterung schwarz
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sitzausstattung: 4-Sitzer
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Start-Stop-Knopf
- Tagfahrlicht
- USB-Schnittstelle
- Wegfahrsperre
- Zentralinstrument mit LED-Ring
- Außentemperaturanzeige
- Sitz vorn links mechanisch höhenverstellbar
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung Servotronic
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Türgriffe innen verchromt
- Warndreieck
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Original Fahrzeug Farbe: MELTING SILVER



Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Chili
- Business-Paket
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Bremsfunktion (DCC)
- Metallic-Lackierung
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Sicht-Paket
- Ambiente-Beleuchtung
- Excitement-Paket
- Ablage-Paket
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Blinkleuchten Weiß
- Licht- und Regensensor
- Fußmatten Velours
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder-Kombination Diamond
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- MINI Driving Modes
- Armauflage vorn
- Multifunktion für Lenkrad
- Audio-Navigationssystem Professional
- Armauflage vorn
- Ausstattungs-Paket: Wired
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Lenkrad (Sport/Leder) Yours Soda
- MINI Connected (Schnittstelle)
- Rückfahrkamera
- Licht-Paket
- Leseleuchten vorn
- Zentralinstrument mit LED-Ring
- Laderaumboden variabel
- Scheinwerfer LED
- Nebelscheinwerfer LED
- Bordcomputer
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Sportsitze vorn
- Multifunktion für Lenkrad
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Lenkrad (Sport/Leder)
- MINI Connected XL (Schnittstelle)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Lenkrad (Sport/Leder)

- | | |
|--|-------------------------------------|
| • Multifunktion für Lenkrad | • MINI Connected XL (Schnittstelle) |
| • Audio-Navigationssystem Professional | • Dachhimmel Anthrazit |
| • Sitzheizung vorn | • Multifunktion für Lenkrad |
| • Licht- und Regensensor | • Frontscheibe heizbar |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












08.05.2017	0005	CMH00067 X	02	01	0141/05000	235
M1	AB		03850	03850	1727	1727
WMWXM710102B92057	2		1414	1414	001235	-
MINI						
FML2			0136	001640	001640	
XM71			00915	00765		
6H2400C0			00915	00765		
COOPER S			086	03750	074	
BAYER.MOT.WERKE-BMW					004	
FZ.2.PERS.BEF.B. 8 SPL.						
SCHRÄGHECKLIMOUSINE						
715/2007*2015/45W						
BUREAU:PI/CI: M, N1 I						
BENZIN						
0001	36W0	01998				

Handwritten document with stamps and signatures. The text includes "HU TÜV NORD", "TÜV NORD", and "Kreis Herzogtum Lauenburg". There are several red and blue stamps, including one that says "TÜV NORD". The document appears to be a technical or administrative form related to a vehicle inspection or registration.

Official document from the "Bundesliche Gesellschaft Bundesrepublik Deutschland". It contains a large barcode and various fields for data entry. The document is titled "Bundesliche Gesellschaft Bundesrepublik Deutschland" and "Zulassungsbuch Teil 2".

Official document from BMW AG, titled "EG-ÜBERSTIMMUNGSSCHERHUNG". It contains a table with technical specifications and a section for "EG-CERTIFICATE OF CONFORMITY". The document is signed by "Jens-Peter Frenk" and "Jens-Peter Frenk". It includes a barcode and various fields for data entry.

Official document from BMW AG, titled "EG-ÜBERSTIMMUNGSSCHERHUNG". It contains a table with technical specifications and a section for "EG-CERTIFICATE OF CONFORMITY". The document is signed by "Jens-Peter Frenk" and "Jens-Peter Frenk". It includes a barcode and various fields for data entry.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Kratzer, Lackschaden)



Rad (Kerben)



Beifahrertür (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)