



Renault Scenic BOSE Edition

EZ 09/2017 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 158.513km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 48***
Fahrzeug aufgenommen am: 01.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Scenic BOSE Edition [DE - Van5 1.6 dCi 160 Energy EU6, BOSE-Edition, 2016 - 2018]		
Kategorie Van	FIN VF1RFA00058132730	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 158.513km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 160 PS (118 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 83.978km	Letzter Service am 09/2019
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2017	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 118g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)

Kerben



(7 mm)



(7 mm)

Kratzer, Kerben



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	175 	Beifahrertür	220 
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	155	Türe hinten rechts	180 
Seitenteil hinten links	180 	Seitenteil hinten rechts	770 
Motorhaube	140	Heckklappe	-
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Die Außenspiegel lassen sich nicht ein und ausklappen

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 12 Lautsprecher
- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiosystem 3D Sound by Arkamys
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Einstiegsleisten mit Modell-Schriftzug
- Energierückgewinnung (Energy Smart Management)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Multi-Sense (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterzierleisten verchromt
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- AUX-IN-Anschluss
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem R-Link 2 mit Touchscreen-Farbdisplay
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Family-Paket
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe

• Gurtstraffer	• Handschuhfach Schublade, mit Kühlfunktion und automatisch verschliessbar
• Heckleuchten LED	• Heckscheibe heizbar
• Innenausstattung: Luftdüsen Chrom-Optik	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert	• Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
• Komfort-Paket	• Kopf-Airbag-System hinten
• Kopf-Airbag-System vorn	• Kopfstützen hinten
• Kühlergrill verchromt	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
• Lendenwirbelstütze vorn	• Lenkrad (Leder Nappa, 3-Speichen)
• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
• Leseleuchte vorn	• Licht- und Regensensor
• Luftdüsen im Fond	• Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
• Motor 1,6 Ltr. - 118 kW dCi Diesel FAP Energy	• Navigations-Paket
• Navigationssystem	• Nebelscheinwerfer
• Panorama-Frontscheibe	• Parkbremse elektrisch
• Radioempfang digital (DAB)	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Relax-Kopfstützen
• Relax-Paket	• Rußpartikelfilter
• Rücksitz-Klappsysteem (Easybreak-System / Easyflex)	• Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Schiebekonsolle vorn mitte	• Schiebekonsolle vorn mitte
• Seitenairbag vorn	• Seitenschutzleisten mit Chromeinlage
• Servolenkung elektrisch	• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
• Sitz vorn links elektr. verstellbar	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn links mit Massagefunktion	• Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflege
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts umklappbar
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten
• Sound-System BOSE	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• TFT-Farbdisplay mit Personalisierungssystem	• Touchscreen (8,7 Zoll)
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• USB-Anschluss
• Variomodul	• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
• Warnanlage für Sicherheitsgurte	• Wegfahrsperre
• Zentralverriegelung / Startanlage Keyless Entry & Drive	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

• Leder-Paket	• Lendenwirbelstütze vorn
• Relax-Kopfstützen	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

- | | |
|---|----------------------------------|
| • Sitz vorn links mit Massagefunktion | • Sitzbezug / Polsterung: Leder |
| • Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory) | • Sitze vorn mit Massagefunktion |
| • Sitze vorn mit ausziehbarer Oberschenkelaufklappung | • Sitzheizung vorn |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













KONTROLLNACHWEISE (1/6)
 VIN: VF1RFA00058132730

Datum	Km-Stand	Rechnungs-Nr.	Kommentare/Vermerk
15.04.19	24173		
Art der Arbeit: Wartung ☒ <i>Ölwechsel</i>		Stempel 	
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK* ☐		*siehe spezifische Seite	
Datum: 15.04.19 Km-Stand: 24173		Rechnung-Nr.:	Kommentar/Vermerk:
Art der Arbeit: Wartung ☒ <i>Ölwechsel</i>		Stempel 	
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK* ☐		*siehe spezifische Seite	
Datum: 15.04.19 Km-Stand: 40163		Rechnung-Nr.:	Kommentar/Vermerk:
Art der Arbeit: Wartung ☒ <i>Ölwechsel</i>		Stempel 	
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK* ☐		*siehe spezifische Seite	

KONTROLLNACHWEISE (2/6)
 VIN: VF1RFA00058132730

Datum	Km-Stand	Rechnungs-Nr.	Kommentare/Vermerk
15.04.19	60494	158350	
Art der Arbeit: Wartung ☒ <i>Ölwechsel</i>		Stempel 	- Luftfilter 25. - Luftschlauch 25.
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK* ☐		*siehe spezifische Seite	
Datum: 15.04.19 Km-Stand: 33978		Rechnung-Nr.:	Kommentar/Vermerk:
Art der Arbeit: Wartung ☒ <i>Ölwechsel</i>		Stempel 	- Ölwechsel - Ölwanne reinigen
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK* ☐		*siehe spezifische Seite	
Datum: 15.04.19 Km-Stand: 40163		Rechnung-Nr.:	Kommentar/Vermerk:
Art der Arbeit: Wartung ☒ <i>Ölwechsel</i>		Stempel 	
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK* ☐		*siehe spezifische Seite	



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Verformung)



Stoßstange vorne (Verformung)



Rad (Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)