

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Opel Corsa E OPC

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: W0LOXEP08G6004839

Kilometerstand: 192.269 km

Erstzulassung: 29.10.2015

Anzahl Halter lt. Kunde: 1

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 1





Schadensbilder

Hersteller / Typ: Opel Corsa E OPC

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: W0L0XEP08G6004839
Kilometerstand: 192.269 km
Erstzulassung: 29.10.2015
Anzahl Halter lt. Kunde: 1
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 1



Fondseite links - SmartRepair



Tür vorne rechts - SmartRepair



Felge (Winter-Radsatz) - Hinterachse links - SmartRepair



Stoßfänger vorne - SmartRepair



Schlüssel defekt

[illegible]

(Raum für weitere amtlich zugelassene Eintragungen)

Weitere HU:



Nur zur Außerbetriebsetzung
Bitte hier freirubbeln
(Dokument nur
unbeschädigt gültig)

DUW64230



Rheinisch-Bergischer Kreis
Der Landrat
Zulassungsbehörde
51469 Bergisch Gladbach

Im Auftrag

Persen
Unterschrift

Zur Beachtung!

Die Angaben müssen ständig den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen. Änderungen sind der zuständigen Zulassungsbehörde nach Maßgabe der für die Fahrzeugzulassung geltenden Rechtsvorschriften anzuzeigen.

Bei Veräußerung des Fahrzeugs sind dem Erwerber gegen Empfangsbescheinigung die Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II auszuhändigen. Die Empfangsbescheinigung muss den Namen und die Anschrift des Erwerbers vollständig enthalten und ist vom Veräußerer unverzüglich der Zulassungsbehörde vorzulegen.

Unterlassung der vorgeschriebenen Meldepflichten (Abmeldung, Umschreibung bei Erwerb oder Umzug in einen anderen Zulassungsbezirk, Meldung anderer Veränderungen) kann durch Geldbußen geahndet werden.

Definition der Felder:

Feld	Bezeichnung
B	Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs
D.1	Marke
D.2	Typ/Variante/Version
D.3	Handelsbezeichnung(en)
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer
F.1	Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
F.2	Im Zulassungsmitgliedstaat zulässige Gesamtmasse in kg
G	Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs in kg (Leermasse)
H	Gültigkeitsdauer
I	Datum dieser Zulassung
J	Fahrzeugklasse
K	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE
L	Anzahl der Achsen
O.1	Technisch zulässige Anhängelast gebremst in kg
O.2	Technisch zulässige Anhängelast ungebremst in kg
P.1	Hubraum in cm ³
P.2/P.4	Nennleistung in kW/Nenn Drehzahl bei min ⁻¹
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle
Q	Leistungsgewicht in kW/kg (nur bei Krafträdern)
R	Farbe des Fahrzeugs
S.1	Sitzplätze einschließlich Fahrersitz
S.2	Stehplätze
T	Höchstgeschwindigkeit in km/h
U.1	Standgeräusch in dB (A)
U.2	Drehzahl in min ⁻¹ zu U.1
U.3	Fahrgeräusch in dB (A)
V.7	CO ₂ (in g/km) kombinierter Wert
V.9	Für die EG-Typgenehmigung maßgebliche Schadstoffklasse
(2)	Hersteller-Kurzbezeichnung
(2.1)	Code zu (2)
(2.2)	Code zu D.2 mit Prüfziffer
(3)	Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer
(4)	Art des Aufbaus
(5)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus

- (6) Datum zu K
- (7) Technisch zulässige maximale Achslast/Masse je Achsgruppe in kg
(7.1) Achse 1 bis (7.3) Achse 3
- (8) Zulässige maximale Achslast im Zulassungsmitgliedstaat in kg
(8.1) Achse 1 bis (8.3) Achse 3
- (9) Anzahl der Antriebsachsen
- (10) Code zu P.3
- (11) Code zu R
- (12) Rauminhalt des Tanks bei Tankfahrzeugen in m³
- (13) Stützlast in kg
- (14) Bezeichnung der nationalen Emissionsklasse
- (14.1) Code zu V.9 oder (14)
- (15) Bereifung
(15.1) auf Achse 1 bis (15.3) auf Achse 3
- (16) Nummer der Zulassungsbescheinigung Teil II
- (17) Merkmal zur Betriebserlaubnis
- (18) Länge in mm
- (19) Breite in mm ohne Spiegel und Anbauteile
- (20) Höhe in mm
- (21) Sonstige Vermerke
- (22) Bemerkungen und Ausnahmen

Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3):

Andere als die angegebenen Bereifungen können im Rahmen der gültigen Typ- oder Einzelgenehmigung am Fahrzeug angebracht werden. Ein zusätzliches Gutachten und die Änderung oder Neuausstellung der Zulassungsbescheinigung Teil I ist hierfür nicht erforderlich.



BUNDES-DRUCKEREI 2014



ZBI


162096460

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

Fahrzeugdaten	Hersteller Opel		Typ Corsa E OPC			Modell 1.6 Turbo EU6, OPC, 2015 - 2018			
	VIN W0L0XEP08G6004839		Aufbau Lim. Schrägheck			Anzahl Türen 3	Kraftstoff Super Plus	KBA-Schlüssel 0035/BFV	
		Erstzulassung 29.10.2015	Halter lt. Zulbesch. II 1	Halter lt. Kunde 1	Leistung (kW) 152 kW	Anzahl Zylinder 4	Hubraum (ccm) 1598	HU 10/26	
	Batteriezustand (SoH %) 0,00 %		Ladestand (SoC %) 0,00 %		HV-Batterie (kWh) 0		Energieeffizienzklasse keine Angabe	CO ₂ -Emission (g/km) 178 (NEFZ)	
	Gesamtfahrh. lt. Halter 192.500 km		Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler 192.269 km		max. km-Stand bei Übergabe 194.400 km		Raucherfahrzeug nein	letzter KD am 01/01	Letzter KD (km) 1 km
	Farbe Karbonschw GraphitSchw Midnigh		Lackierung Metallic			Reimport nein	nächster KD am 05.08.2026	nächster KD (km) 1 km	
	Scheckheft Nicht vollständig		Scheckheft Bemerkung aktuell ist eine Wartung dran						
	Polster Sportsitze vorn Recaro..		Polsterfarbe Schwarz		Getriebe Getriebe 6-Gang			Schadstoffk. Euro 6	
	Ehemalige Nutzung keine Sondernutzung		Eigentum des Kunden ja						
	Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe		Dieselpartikelfilter vorhanden: nein			Chiptuning: nein		

Ausstattung	Serienausstattung:				
	Airbag Beifahrerseite abschaltbar Audiosystem CD 3.0 BT (Radio/CD-Player / Bl.. Ausstattung OPC Elektr. Bremskraftverteilung (EBD) Fahrerassistenz-System: Berganfahr-Assistent (.. Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) Griffleiste Heckklappe Wagenfarbe Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz Lenkrad (Sport/Leder) OPC-Line Nebelschlussleuchte Reifen-Reparaturkit Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 Servolenkung geschwindigkeitsabhängig Sitz vorn links höhenverstellbar Verglasung getönt				
	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar Bi-Xenon-Scheinwerfer Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP) Fensterheber elektrisch vorn Getränkehalter Info-Display, groß Karosserie: 3-türig Lenksäule (Lenkrad) verstellbar OnStar SOS Service Reifendruck-Kontrollsystem Schalt-/Wählhebelgriff Leder (OPC-Design) Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole Zentralverriegelung mit Fernbedienung				
Bemerkung	Anti-Blockier-System (ABS) Außenspiegel Wagenfarbe Bremsassistent Elektron. Traktionskontrolle Fußmatten Velours Getriebe 6-Gang Innenraumfilter: Pollenfilter Kopf-Airbag-System Motor 1,6 Ltr. - 152 kW 16V Turbo KAT (B 16 .. Pedale Aluminium Rücksitz geteilt / klappbar Seitenairbag vorn Sicht-Paket Stoßfänger Wagenfarbe				
	Sonderausstattung:				
	Carbon-Paket Frontscheibe heizbar (ThermaTec) Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung Rückfahrkamera Trend-Paket OPC				
Vorschäden	DAB-Tuner (Radioempfang digital) Innenausstattung: Dekorleisten Klavierlack Parkpilotsystem vorn und hinten Sportsitze vorn Recaro mit Leder Nappa				
	Dachspoiler OPC Performance LM-Felgen 7,5x18 (5-Y-Speichen OPC, Bicolor) Raucher-Paket Trend-Paket				
	Für dieses Angebot gilt: - Gültig bis 18.08.2026 - Gültig bis 194400 km				
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
Vorschäden	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	-	-	-	0,00 €

Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja
Optischer Zustand	
	Felge (Winter-Radsatz) - Hinterachse links - SmartRepair Fondseite links - SmartRepair (1) Stoßfänger vorne - SmartRepair Tür vorne rechts - SmartRepair (2) Zwischensumme
Bemerkung zum optischen Zustand: zu (1): Mit Lackschaden; zu (2): Mit Lackschaden;	

Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig
-----------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Technischer Zustand
Inspektion - Fahrzeugabmeldung Inspektion - HU/AU Inspektion - Wartung Inspektion - Ölservice Schlüssel defekt Zwischensumme

Fehlteile und Dienstleistungen
HU-Bescheinigung fehlt Zwischensumme

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung	
	Winterreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		k. A.	
	Reifen vorne	VL	VR	
	205 45 R17 88V	6,00 mm (Bridgestone)	6,00 mm (Bridgestone)	
	Reifen hinten	HL	HR	
	205 45 R17 88V	6,00 mm (Bridgestone)	6,00 mm (Bridgestone)	

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

Endbetrag
Optischer Zustand
Technischer Zustand
Fehlteile und Dienstleistungen
Endbetrag (Netto)
19 % Mehrwertsteuer
Endbetrag (Brutto)

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers					
Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt, - das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. Der Fahrzeughalter versichert: - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. Kunde anwesend bei: ☐ Bewertung ☐ Nachbewertung				Hereinnahmepreis Diff. §25a UStG. 0,00 € MwSt. nicht ausw.	
Wichtige Eckdaten					
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	-	-	-	0,00 €
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer				
	192.500 km				

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer