



smart fortwo cabrio

EZ 05/2018 | Roadster/Cabrio | Benzin | Automatikgetriebe | 42.920km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 25***

Fahrzeug aufgenommen am: 10.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller smart	Typ/Verkaufsbezeichnung fortwo cabrio		
Kategorie Roadster/Cabrio	FIN WME4534421K283307	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 42.920km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 71 PS (52 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 2	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2018	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 99g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)

Rost, Kratzer



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Rost

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	-	Beifahrertür	-
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	95	Seitenteil hinten rechts	95
Motorhaube	-	Heckklappe	-
Dach	-		



Technischer Zustand



Tonaufnahme des Motors:

[Hier die Tonaufnahme anhören](#)

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Außenspiegel Farbe Tridion-Sicherheitszelle	• Außentemperaturanzeige
• Blinkleuchten seitlich Weiß	• Bodypanel Tiefschwarz / Deep Black (Farbcode ECAO)
• Bordcomputer	• Design- und Ausstattungslinie Perfect
• Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Anfahr-Assistent
• Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent	• Fensterheber elektr. vorn, mit Einklemmschutz
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 2-türig
• Knieairbag Fahrerseite	• Kombiinstrument mit Monochrom-Display
• Kopf-Airbag-System / Seitenairbag	• Kühlermaske schwarz, genarbt
• Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)	• Motor 1,0 Ltr. - 52 kW KAT
• Original Fahrzeug Farbe: TRIDION SICHERHEITSZELLE IN BLACK	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder-Optik
• Sitzlehne vorn rechts umklappbar	• Sonnenblende links mit Spiegel
• Sonnenblende rechts mit Spiegel	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose (12V-Anschluß)	• Tagfahrlicht LED

- Tridion-Sicherheitszelle schwarz (Farbcode)

- Verzurrösen Koffer-/Laderaum

- Tritop Verdeck

- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Wegfahrsperre



Sonderausstattung

- AUX-IN-Anschluss

- Audiosystem Smart mit Touchscreen

- Cool & Media-Paket

- Freisprecheinrichtung Bluetooth

- Handschuhfach abschließbar

- Klimaautomatik

- Kraftstofftank: vergrößert

- Laderaumabdeckung

- Mittelarmlehne vorn klappbar

- Regen-/Lichtsensor

- Sitz vorn links höhenverstellbar

- USB-Anschluss

- Ablage-Paket

- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar

- Einparkhilfe hinten

- Haltegurt zur Befestigung von Gegenständen auf Beifahrersitz

- Heckleuchten LED

- Komfort-Paket

- LED & Sensor-Paket

- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar

- Mittelkonsole mit Ablagenetz seitlich

- Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion

- Sitzheizung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









03.05.2018	1313	EMJ000505	2	1	52/C000	151
MI	AE				2740-2740	1672-1672
ME3534421K283307					1552-1552	975-975
smart					-	-
351					55	1205
541100					520	730
K3EAA262					520	730
					84	3750
10ctwo cabrio					-	70
Daimler (D)					165/65 R15 81T	
Fz = Pers.Bef.b. 8 Spl.					165/65 R15 84T	
Kabrio-Limousine					-	
115/2007/136/2014W					Schwarz Braun	8
EUK06W,PI/CI, H, NI 1					11*2001/116*0411*36	
Benzin					29.05.2017	6X120707
0001	3CWO	999			-	

[illegible]



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Rost, Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Rost)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)