



Skoda Kodiaq Ambition 4x4

EZ 03/2017 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 209.217km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 27***

Fahrzeug aufgenommen am: 01.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Kodiaq Ambition 4x4 [DE - SUV5 1.4 TSI EU6, Ambition 4x4, 2016 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN TMBLC7NS0H8009186	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 209.217km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.395 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2017	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 161g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	200 
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	100	Heckklappe	110
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Zusatzinformationen

Hutablage fehlt; Tiergeruch;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsenergierückgewinnung
- CargoFlex-System
- Dachreling
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäck-/Laderaumabdeckung
- 8 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Brillenfach
- Chromzierleisten an Seitenfenstern
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG

• Gurtstraffer hinten	• Heckleuchten LED
• Heckscheibenwischer	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Anthrazit - Brushed
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	• Knieairbag Fahrerseite
• Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth	• Kopf-Airbag-System
• Kopfstützen hinten	• Kopfstützen vorn
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
• Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion	• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar	• Line-In-Audioanschluss in Mittelkonsole
• Mittelarmlehne vorn	• Motor 1,4 Ltr. - 110 kW 16V TSI
• Multifunktionsanzeige	• Nebelscheinwerfer
• Notrufsystem	• Radioempfang digital (DAB+)
• Radstand 2791 mm	• Reflektor-Scheinwerfer
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer)	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Seitenairbag vorn
• Servolenkung elektronisch (Servotronic)	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Ambition Schwarz
• Sonnenblende links mit Spiegel	• Sonnenblende rechts mit Spiegel
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn	• Stoßfänger Wagenfarbe
• Tagfahrlicht LED	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Türgriffe innen verchromt	• Verglasung getönt
• Verzurösen Koffer-/Laderaum	• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
• Wegfahrsperre	• Zentralverriegelung
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Original Fahrzeug Farbe: BILA MOON/MOON WHITE



Sonderausstattung

• Business-Paket Amundsen	• Einparkhilfe vorn und hinten
• Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Frontradar-Assistent (bis 160 km/h)	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)	• Kofferraum / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
• Laderaumboden variabel	• Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum
• Lenkrad heizbar	• Perleffekt-Lackierung
• Schließ-/Startsystem Kessy	• Sitzheizung vorn
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)

• Sprachsteuerung für Infotainment-System	• Vorrichtung WLAN-Hotspot
• Phonebox	• SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
• Maxi-DOT Farbdisplay	• Audio-Navigationssystem Amundsen
• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	• Steckdose 230V
• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













2. Technische Daten		20.08.2018		20.08.2018	
3.1	3.1.1	3.1.2	3.1.3	3.1.4	3.1.5
3.2	3.2.1	3.2.2	3.2.3	3.2.4	3.2.5
3.3	3.3.1	3.3.2	3.3.3	3.3.4	3.3.5
3.4	3.4.1	3.4.2	3.4.3	3.4.4	3.4.5
3.5	3.5.1	3.5.2	3.5.3	3.5.4	3.5.5
3.6	3.6.1	3.6.2	3.6.3	3.6.4	3.6.5
3.7	3.7.1	3.7.2	3.7.3	3.7.4	3.7.5
3.8	3.8.1	3.8.2	3.8.3	3.8.4	3.8.5
3.9	3.9.1	3.9.2	3.9.3	3.9.4	3.9.5
3.10	3.10.1	3.10.2	3.10.3	3.10.4	3.10.5
3.11	3.11.1	3.11.2	3.11.3	3.11.4	3.11.5
3.12	3.12.1	3.12.2	3.12.3	3.12.4	3.12.5
3.13	3.13.1	3.13.2	3.13.3	3.13.4	3.13.5
3.14	3.14.1	3.14.2	3.14.3	3.14.4	3.14.5
3.15	3.15.1	3.15.2	3.15.3	3.15.4	3.15.5
3.16	3.16.1	3.16.2	3.16.3	3.16.4	3.16.5
3.17	3.17.1	3.17.2	3.17.3	3.17.4	3.17.5
3.18	3.18.1	3.18.2	3.18.3	3.18.4	3.18.5
3.19	3.19.1	3.19.2	3.19.3	3.19.4	3.19.5
3.20	3.20.1	3.20.2	3.20.3	3.20.4	3.20.5
3.21	3.21.1	3.21.2	3.21.3	3.21.4	3.21.5
3.22	3.22.1	3.22.2	3.22.3	3.22.4	3.22.5
3.23	3.23.1	3.23.2	3.23.3	3.23.4	3.23.5
3.24	3.24.1	3.24.2	3.24.3	3.24.4	3.24.5
3.25	3.25.1	3.25.2	3.25.3	3.25.4	3.25.5
3.26	3.26.1	3.26.2	3.26.3	3.26.4	3.26.5
3.27	3.27.1	3.27.2	3.27.3	3.27.4	3.27.5
3.28	3.28.1	3.28.2	3.28.3	3.28.4	3.28.5
3.29	3.29.1	3.29.2	3.29.3	3.29.4	3.29.5
3.30	3.30.1	3.30.2	3.30.3	3.30.4	3.30.5
3.31	3.31.1	3.31.2	3.31.3	3.31.4	3.31.5
3.32	3.32.1	3.32.2	3.32.3	3.32.4	3.32.5
3.33	3.33.1	3.33.2	3.33.3	3.33.4	3.33.5
3.34	3.34.1	3.34.2	3.34.3	3.34.4	3.34.5
3.35	3.35.1	3.35.2	3.35.3	3.35.4	3.35.5
3.36	3.36.1	3.36.2	3.36.3	3.36.4	3.36.5
3.37	3.37.1	3.37.2	3.37.3	3.37.4	3.37.5
3.38	3.38.1	3.38.2	3.38.3	3.38.4	3.38.5
3.39	3.39.1	3.39.2	3.39.3	3.39.4	3.39.5
3.40	3.40.1	3.40.2	3.40.3	3.40.4	3.40.5
3.41	3.41.1	3.41.2	3.41.3	3.41.4	3.41.5
3.42	3.42.1	3.42.2	3.42.3	3.42.4	3.42.5
3.43	3.43.1	3.43.2	3.43.3	3.43.4	3.43.5
3.44	3.44.1	3.44.2	3.44.3	3.44.4	3.44.5
3.45	3.45.1	3.45.2	3.45.3	3.45.4	3.45.5
3.46	3.46.1	3.46.2	3.46.3	3.46.4	3.46.5
3.47	3.47.1	3.47.2	3.47.3	3.47.4	3.47.5
3.48	3.48.1	3.48.2	3.48.3	3.48.4	3.48.5
3.49	3.49.1	3.49.2	3.49.3	3.49.4	3.49.5
3.50	3.50.1	3.50.2	3.50.3	3.50.4	3.50.5
3.51	3.51.1	3.51.2	3.51.3	3.51.4	3.51.5
3.52	3.52.1	3.52.2	3.52.3	3.52.4	3.52.5
3.53	3.53.1	3.53.2	3.53.3		



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Dach (Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)