



Skoda Fabia

EZ 03/2013 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 304.115km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 37***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Fabia		
Kategorie Kombi	FIN TMBJH25J7D3099902	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 304.115km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 69 PS (51 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.198 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 287.347km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2013	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 128g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links



(6 mm)

Vorne rechts



(6 mm)

Hinten links



(6 mm)

Hinten rechts



(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	110	Heckklappe	120
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Swing (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gurtstraffer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill mit Chromrand
- Modelljahr 2011
- Original Fahrzeug Farbe: STRIBRNA BRILLIANT/BRILLIANTSILBER
- Raucher-Paket
- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Kopfstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Motor 1,2 Ltr. - 51 kW 12V
- Radiovorbereitung
- Reserverad in Fahrbereifung

- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Stone
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht abschaltbar
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung



Sonderausstattung

- Dachreling
- Metallic-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











1	28.03.2013	8004	AFW00062 6	1	2	1	51/5400	1	164
2	M1	AC		18	4247-4352			19	1642
3	TMBJH25J7D3099902	6		20	1498-1551			21	1115--
4	SKODA			22		19	50	23	-
5	5J			24	128	21	1570	25	1570
6	ACCGPAX01			26	790	22	810	27	-
7	NFM5FM52T11114N0			28	790	23	810	29	-
8	FABIA			30	74	24	4050	31	73
9	SKODA (CZ)			32	800	25	550	33	5
10	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			34				35	-
11	KombiLimousine			36				37	-
12	715/2007*566/2011F			38				39	-
13	EURO5.F.P.I.C.I. N, N11			40				41	-
14	Benzin			42				43	-
15	0001	35F0	1198	44				45	-
16	7.2/8.2+29 B.ANHAENGE BETRIEB*ZUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.2370K			46				47	-
17	G*W.W.AHK.LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 28.03.2013*			48				49	-

in für weitere amtlich zugelassene Typen

TÜV NORD
Nächste HU: **06/26**
TÜV NORD Mobilität

BEAR2735

Landkreis Göttingen
Der Landrat
Im Auftrage
H. J. J. J.

Zur Beachtung!
Die Angaben müssen ständig den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen. Änderungen sind der zuständigen Zulassungsbehörde nach Maßgabe der für die Fahrzeugzulassung geltenden Rechtsvorschriften anzuzeigen.
Bei Veräußerung des Fahrzeuges sind dem Erwerber gegen Empfangsbescheinigung die Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II zuzuleisten. Die Zulassungsbescheinigung muss den Namen und die Anschrift des Erwerbers vollständig enthalten und ist vom Veräußerer unverzüglich der Zulassungsbehörde vorzulegen.
Unterlassung der vorgeschriebenen Maßnahmen (Abmeldung, Umschreibung bei Erwerb oder Umtausch in einen anderen Zulassungsbezirk, Meldung anderer Veränderungen) kann durch Geldbußen geahndet werden.

Definition der Felder:

Feld Beschreibung
1 Datum der Erstzulassung des Fahrzeuges
2 Marke
3 Typ/Variante/Version
4 Handelsbezeichnung
5 Fahrzeug-Identifizierungsnummer
6 Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
7 Im Zulassungsmittelstand zulässige Gesamtmasse in kg
8 Masse des im Betrieb befindlichen Fahrzeuges in kg (Leertmasse)
9 Gültigkeitsdauer
10 Datum dieser Zulassung
11 Fahrzeugklasse
12 Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE
13 Anzahl der Achsen
14 Technisch zulässige Anhängelast gekoppelt in kg
15 Technisch zulässige Anhängelast ungekoppelt in kg
16 Hubraum in cm³
17 Nennleistung in kW (bzw. in PS bei Kraftfahrzeugen)
18 Kraftstoffart oder Energiequelle
19 Stützlast einschließlich Fahrer/sitz
20 Höchstgeschwindigkeit in km/h
21 Standgeräusch in dB (A)
22 CO₂ in g/km kombinierter Wert
23 Für die EG-Typgenehmigung maßgebliche Schadstoffklasse
24 Hersteller-Kurzbezeichnung
25 Code zu 23
26 Code zu D.3 mit Prüfziffer
27 Prüfschlüssel zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer
28 Art des Aufbaus
29 Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil II

D844126

28.03.2013

28.03.2013

Landkreis Göttingen
Der Landrat
Im Auftrage

EF544980

1. Name: SKODA
2. Typ: ACCGPAX01
3. Identifizierungsnummer: NFM5FM52T11114N0
4. Marke: SKODA
5. Variante: 5J
6. Masse: 790 kg
7. Leistung: 74 kW
8. CO₂: 112 g/km
9. Schadstoffklasse: EURO5
10. Hersteller: SKODA
11. Code: 715/2007*566/2011F
12. Prüfziffer: 0001
13. Art des Aufbaus: Kombi
14. Fahrzeugklasse: M1
15. EG-Typgenehmigung: 715/2007*566/2011F
16. ABE-Nummer: 715/2007*566/2011F
17. Zulassungsdatum: 28.03.2013
18. Zulassungsstelle: Landkreis Göttingen
19. Zulassungsnummer: EF544980
20. Zulassungsart: Erstzulassung
21. Zulassungsgrund: Kauf
22. Zulassungsart: Kauf
23. Zulassungsgrund: Kauf
24. Zulassungsart: Kauf
25. Zulassungsgrund: Kauf

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag, Rost, Kratzer)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Rost)



Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Rost)



Beifahrtür (Rost)



Beifahrertür (Rost)



Türe hinten links (Delle, Rost)



Türe hinten links (Delle, Rost)



Türe hinten links (Delle, Rost)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer, Delle)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Rost)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)