



## Renault Megane GT

EZ 11/2011 | Coupé | Diesel | Schaltgetriebe | 214.069km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 04\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 20.08.2026



## Fahrzeugdaten

|                                                            |                                                                                         |                                           |                                          |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Renault                                      | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Megane GT [DE - Cp/Ca2 2.0 dCi 160 FAP EU5, GT, 2010 - 2012] |                                           |                                          |
| Kategorie<br>Coupé                                         | FIN<br>VF1EZ0L0646227764                                                                | Kennzeichen<br>-                          | Laufleistung laut Tacho<br>214.069km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>06/2028 / Nicht Vorhanden | Polster<br>Leder                                                                        | Leistung<br>160 PS (118 KW)               | Kraftstoff<br>Diesel                     |
| Anzahl Schlüssel<br>1                                      | Serviceheft<br>Nein                                                                     | Scheckheftgepflegt<br>Unbekannt           |                                          |
| Hubraum<br>1.995 ccm                                       | Bordmappe<br>liegt vor                                                                  | Letzter Service<br>-                      | Letzter Service am<br>-                  |
| Emissionsklasse<br>Euro 5a                                 | Sitze<br>4                                                                              | Türen<br>2/3                              | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>11/2011                                              | Farbe<br>Schwarz                                                                        | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>3      |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug                    | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                         | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                             |                                                                                         | CO2-Emissionen<br>178g/km (NEFZ)          | Kraftstoffverbrauch<br>6.7l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links

  
(5 mm)

Vorne rechts

  
(5 mm)

Hinten links

  
(5 mm)

Hinten rechts

  
(5 mm)

Kratzer,  
Kerben

## Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 125                      | Beifahrertür             | 125                      |
| Kotflügel vorne links   | 125                      | Kotflügel vorne rechts   | 125                      |
| Türe hinten links       | -                        | Türe hinten rechts       | -                        |
| Seitenteil hinten links | 125                      | Seitenteil hinten rechts | 125                      |
| Motorhaube              | 125                      | Heckklappe               | 125                      |
| Dach                    | -                        |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten;   |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten;   |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten;   |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten;   |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten;   |
| Klimaanlage                 | Kühlleistung ungenügend; |

### Sonstige technische Mängel

Laut einliefer dpf voll;

### Zusatzinformationen

Navi/Radio Display geht nicht an;

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- GTline-Paket
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klima-Paket
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Mittelkonsole
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Bordcomputer
- Confort-Paket
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer
- Karosserie: 2-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 118 kW dCi Diesel FAP
- Raucher-Paket
- Rußpartikelfilter
- Schaltpunktanzeige

- |                                                             |                                                            |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| • Seitenairbag vorn                                         | • Servolenkung elektronisch gesteuert                      |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar                          | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar                        |
| • Sitze vorn mit Anti-Submarining-Airbag                    | • Sport-Fahrwerk                                           |
| • Stahlverdeck elektr. betätigt (mit Glaseinsatz)           | • Tagfahrlicht                                             |
| • Türgriffe außen verchromt                                 | • Untersteuerungskontrolle (USC)                           |
| • Wegfahrsperre                                             | • Überrollbügel integriert                                 |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar                           | • Klimaautomatik, Fahrer-/Beifahrerseite getrennt regelbar |
| • Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive | • Außenspiegel elektr. anklappbar                          |
| • Scheinwerfer mit abgedunkelten Reflektoren                | • Pedale Aluminium                                         |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht                          | • Scheibenwischer mit Regensensor                          |
| • Klimaautomatik, Fahrer-/Beifahrerseite getrennt regelbar  | • Original Fahrzeug Farbe: STERNEN-SCHWARZ                 |



## Sonderausstattung

---


- |                                   |                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| • Audiosystem 3D Sound by Arkamys | • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht   |
| • Easy-Parking-Paket              | • Leder-Paket                                         |
| • Metallic-Lackierung             | • Navigationssystem Carminat TomTom                   |
| • Windschott (Netz)               | • USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music) |
| • Dynamisches Kurvenlicht         | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)                 |
| • Einparkhilfe vorn und hinten    | • Einparkhilfe vorn                                   |
| • Einparkhilfe hinten             | • Parkbremse elektrisch                               |
| • Sitzheizung vorn                | • Sitzbezug / Polsterung: Leder                       |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


# Fahrzeugfotos














# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Delle, Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Riss/Bruch)