



AUDI A4

A4 Avant 40 TDI quattro S tronic

FIN - NR WAUZZZF48PA039755
Aus Kennzeichen 48PA039755

Datum Hauptuntersuchung	Anzahl der Eigentümer	Anzahl der Schlüssel	Kilometerstand
2028-02-01	1	1	188614 km
Letzter Service	Kilometerstand der letzten Wartung	Erstzulassungsdatum	Land der Erstregistrierung
-	-	2023-03-07	Deutschland

Zusammenfassung des Zustandsberichts

Mechanisches Grading	
Kosmetische Bewertung	2


Fahrzeugübersicht

Zustand des Fahrzeugs	Fahrbereit	Besteuerungsart	Regelbesteuert
Treibstoff	Diesel	Straßentauglich	Yes
Farbe	Schwarz	Anzahl der Türen	5
Motorgröße CC	1968	Sitzbezug	Stoff/Kunstleder
Karosserie Form	Kombi	Antriebsart	Allrad permanent
WLTP CO2 - Emissionen		Anzahl der Sitze	5
Sitz Farbe		Sitzbezug Name	Schwarz
Getriebeart	Automatik		
Ankunftsdatum	2026-07-23		

Fahrzeughistorie & Dokumente


Serviceheft verfügbar	fehlt	Bisherige Verwendung	
Nächster Service Kilometerstand	km	Eingeführt	Nein

Fahrzeugbilder





Fahrzeugbilder





Ausstattung

ABS	AHK	Airbag	Ambientebeleuchtung
Android Auto	AppleCarPlay	Außenspiegel beheizbar	Außenspiegel elektr. anklappbar
Außenspiegel elektr. einstellbar	Bluetooth	DPF	Dachreling
Digitaler Tacho	Digitalradio	ESP	Elektr. Heckklappe
Geteilte Rücksitzbank	Getönte Scheiben	Keyless entry	LED Scheinwerfer
LMF	Lederlenkrad	Navigation	PDC hinten
PDC vorne	Radio	Rückfahrkamera	Sonnenschutz hinten
Spurhalteassistent	Tageskilometerzähler	Tempomat	USB-Anschluss
ZV + FB	Zentralverriegelung		

Ausstattungsinformationen


Leichtmetallfelgengröße	19	Klimaanlage	3-Zonen Klimaautomatik
Sitzheizung	Vorne	Anhängerkupplungstyp	Schwenkbar

Räder und Reifen


Reifentiefe vorne links	7	Reifentiefe vorne rechts	7
Reifentiefe hinten links	7	Reifentiefe hinten rechts	7

Fahrzeugzustand

5 identified damages



2 identified damages



Komponente	Beschädigung	Kommentare
1 Kofferraumpolster / hinten	Innen / Kratzer	
2 Rückenlehnenabdeckung / Vorne Link	Innen / Kratzer	
3 Felge / Hinten Links	Aus Karosseriearbeit / Kratzer	
4 Tür / Hinten Links	Karosserie / Delle / Dent	
5 Windschutzscheibe / Vorne	Glasbruch / Erweiterung	
6 Tür / Vorne Rechts	Karosserie / Delle / Dent	
7 Felge / Hinten Rechts	Aus Karosseriearbeit / Kratzer	

Bildmaterial zum Fahrzeugzustand




1. Kofferraumpolster / hinten
Innen / Kratzer -




2. Rückenlehnenabdeckung / Vorne Link
Innen / Kratzer -




3. Felge / Hinten Links
Aus Karosseriearbeit / Kratzer -



4. Tür / Hinten Links
Karosserie / Delle / Dent -



5. Windschutzscheibe / Vorne
Glasbruch / Erweiterung -



6. Tür / Vorne Rechts
Karosserie / Delle / Dent -



7. Felge / Hinten Rechts
Aus Karosseriearbeit / Kratzer -

Mechanischer Zustand

Kontrollleuchten

Funktion Infotainment	✓	Kontrollleuchte Kombiinstrument	✓
Kontrollleuchte Öl	✓	Kontrollleuchte Airbag	✓
Kontrollleuchte Bremsen	✓	Kontrollleuchte ABS	✓
Kontrollleuchte ESP / Traktionskontrolle	✓	Kontrollleuchte Lenkung	✓
Kontrollleuchte Dieselpartikelfilter	✓	Kontrollleuchte Allrad	✓
Kontrollleuchte Reifendruck	✓	Kontrollleuchte Batterie / Lichtmaschine	✓
Serviceleuchte	✓		

Gerätetest

Funktion Audiosystem	✓	Funktion Navigationssystem	✓
Funktion Parksensoren / Kameras	✓	Funktion Zentralverriegelung	✓
Funktion Haupt - und Ersatzschlüssel	✓	Funktion Elektr Fensterheber	✓
Funktion Klimaanlage/Heizung	✓	Funktion Sonstige Ausstattung	✓

Motor

Fahrzeug startet	✓	Motor Leckage sichtbar	✓
Kontrollleuchte Motor	✓		

Getriebe

Kontrollleuchte Getriebe	✓
----------------------------	---

Ebenen

Füllstand Kühlflüssigkeit	✓	Füllstand Bremsflüssigkeit	✓
-----------------------------	---	------------------------------	---

Testfahrt

Lenkrad

Auffälligkeiten | Lenkung



Motor

Auffälligkeiten | Motorlauf



Auffälligkeiten |
Motorgeräusche



Auffälligkeiten | Rauchmenge
Abgasanlage



Auffälligkeiten |
Gangwechsellvorgang



Bremse

Auffälligkeiten |
Bremsssystem



Allgemein

Testfahrt Status

Nicht Durchgeführt

✓ **Keine Störungen festgestellt, guter Zustand bzw. ordnungsgemäße Prüfungen, dem Alter und Kilometerstand des Fahrzeugs entsprechend**

! **Es wurden Schäden oder Fehlfunktionen festgestellt, die eine Reparatur durch den Käufer erfordern.**

NA **Nicht zutreffend.**

☐ **Nicht getestet**

Verzichtserklärung

Bitte beachten Sie auch den „UserGuide Zustandsbericht“, der den Umfang der Fahrzeugbeschreibung aufzeigt.