



Volkswagen Golf United

EZ 08/2008 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 150.476km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 74***
Fahrzeug aufgenommen am: 21.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf United [DE - LimS5 1.6 EU4, United, 2007 - 2008]		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZ1KZ8W344217	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 150.476km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 102 PS (75 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.595 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 148.511km	Letzter Service am 04/2026
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2008	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 176g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(3 mm)	(3 mm)
Kratzer	Kratzer	Kratzer	Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	125
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse nahe Verschleißgrenze: hinten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Coming-Home-Paket
- Einparkhilfe hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach abschließbar
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Doppeltonhorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lendenwirbelstützen vorn

- | | |
|--|--|
| • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion | • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung |
| • Leseleuchten vorn | • Mittelarmlehne |
| • Motor 1,6 Ltr. - 75 kW | • Multifunktionsanzeige Plus |
| • Nebelscheinwerfer integriert | • Nebelschlussleuchte |
| • Original Fahrzeug Farbe: BLACKMAGIC | • Rücksitzlehne geteilt |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenschutzleisten Wagenfarbe | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sitzheizung vorn | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Türlautsprecher vorn |
| • Verglasung grün / hinten schwarz getönt | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Audiosystem RCD 300 MP3 (Radio / CD-Player / 4 Lautsprecher) | • Bordwerkzeug und Wagenheber |
| • Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung | • Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser) |
| • Fensterheber elektrisch vorn und hinten | • Handschuhfach mit Kühlfunktion |
| • Klimaautomatik | • Perleffekt-Lackierung |
| • Raucher-Paket | • Reserverad in Fahrbereifung (Stahl) |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











11.08.2008	0603	AM300021	02	01	0075/05600	184
M1	AC		04204-04304		1759	
WVWZZZ1K28W344217	6		1464-1499		01248	
VOLKSWAGEN, VW				00075		
1K			176	001800	001800	
ACBSEKO			00970	00880		
FM5FM5AP006NOCN1			00970	00880		
GOLF			081	04200	072	
VOLKSWAGEN-VW			01200	0620	005	
Fe-a-Pers.bef., 8 Spl.			195/65 R15 91T			
Kombilimousine			195/65 R15 91T			
70/220/EGW*2006/96B/EG						
EURO 4						
Benzin						
0001	0462	01595				
F.1/F.2:+35 U. 7.2/8.2:+50						
B.ANHÄNGEBETRIEB*0.1:1500 B						
IS 8% STEIG.*ZUG.GES-GEW.D.ZUGES.MAX.3000KG*FAHRZEUG 1						
ST MIT ANH.KUPPL. WERKSSEITIG VERBAUT UND M.SPEZ.FAHRD						
YN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP. 100 KM/H GEM.3.AEND.V						
O.2.9.AUSN.VO.2.STVO*WW.AHK.LT.EGTG*						

DEKRA nächste HU Am 20.05.04 APR 17 Am 20.05.04	DEKRA HU 20.05.04 OK 23	DEKRA HU 20.05.04 OK 23	DEKRA HU 20.05.04 OK 23	DEKRA HU 20.05.04 OK 23
--	---	---	---	---

Landratsamt Schwäbisch Hall
Ordnungs- und Straßenverkehrsamt
74523 Schwäbisch Hall

Keller

Handstift

[illegible]

Kraft 1.1. Serviceplan

Service Planbuch 6

Leistungsleistung	Ja	Nein	Eintrag	Eintrag	Eintrag	Eintrag
Ölwechsel Service	☒	☐	2.1.1	2.1.1	2.1.1	2.1.1
Interloch Service	☒	☐	2.1.2	2.1.2	2.1.2	2.1.2
Reparatur Service	☒	☐	2.1.3	2.1.3	2.1.3	2.1.3
Reparatur Service	☒	☐	2.1.4	2.1.4	2.1.4	2.1.4
Reparatur Service	☒	☐	2.1.5	2.1.5	2.1.5	2.1.5
Reparatur Service	☒	☐	2.1.6	2.1.6	2.1.6	2.1.6
Reparatur Service	☒	☐	2.1.7	2.1.7	2.1.7	2.1.7
Reparatur Service	☒	☐	2.1.8	2.1.8	2.1.8	2.1.8
Reparatur Service	☒	☐	2.1.9	2.1.9	2.1.9	2.1.9
Reparatur Service	☒	☐	2.1.10	2.1.10	2.1.10	2.1.10
Reparatur Service	☒	☐	2.1.11	2.1.11	2.1.11	2.1.11
Reparatur Service	☒	☐	2.1.12	2.1.12	2.1.12	2.1.12
Reparatur Service	☒	☐	2.1.13	2.1.13	2.1.13	2.1.13
Reparatur Service	☒	☐	2.1.14	2.1.14	2.1.14	2.1.14
Reparatur Service	☒	☐	2.1.15	2.1.15	2.1.15	2.1.15
Reparatur Service	☒	☐	2.1.16	2.1.16	2.1.16	2.1.16
Reparatur Service	☒	☐	2.1.17	2.1.17	2.1.17	2.1.17
Reparatur Service	☒	☐	2.1.18	2.1.18	2.1.18	2.1.18
Reparatur Service	☒	☐	2.1.19	2.1.19	2.1.19	2.1.19
Reparatur Service	☒	☐	2.1.20	2.1.20	2.1.20	2.1.20
Reparatur Service	☒	☐	2.1.21	2.1.21	2.1.21	2.1.21
Reparatur Service	☒	☐	2.1.22	2.1.22	2.1.22	2.1.22
Reparatur Service	☒	☐	2.1.23	2.1.23	2.1.23	2.1.23
Reparatur Service	☒	☐	2.1.24	2.1.24	2.1.24	2.1.24
Reparatur Service	☒	☐	2.1.25	2.1.25	2.1.25	2.1.25
Reparatur Service	☒	☐	2.1.26	2.1.26	2.1.26	2.1.26
Reparatur Service	☒	☐	2.1.27	2.1.27	2.1.27	2.1.27
Reparatur Service	☒	☐	2.1.28	2.1.28	2.1.28	2.1.28
Reparatur Service	☒	☐	2.1.29	2.1.29	2.1.29	2.1.29
Reparatur Service	☒	☐	2.1.30	2.1.30	2.1.30	2.1.30
Reparatur Service	☒	☐	2.1.31	2.1.31	2.1.31	2.1.31
Reparatur Service	☒	☐	2.1.32	2.1.32	2.1.32	2.1.32
Reparatur Service	☒	☐	2.1.33	2.1.33	2.1.33	2.1.33
Reparatur Service	☒	☐	2.1.34	2.1.34	2.1.34	2.1.34
Reparatur Service	☒	☐	2.1.35	2.1.35	2.1.35	2.1.35
Reparatur Service	☒	☐	2.1.36	2.1.36	2.1.36	2.1.36
Reparatur Service	☒	☐	2.1.37	2.1.37	2.1.37	2.1.37
Reparatur Service	☒	☐	2.1.38	2.1.38	2.1.38	2.1.38
Reparatur Service	☒	☐	2.1.39	2.1.39	2.1.39	2.1.39
Reparatur Service	☒	☐	2.1.40	2.1.40	2.1.40	2.1.40
Reparatur Service	☒	☐	2.1.41	2.1.41	2.1.41	2.1.41
Reparatur Service	☒	☐	2.1.42	2.1.42	2.1.42	2.1.42
Reparatur Service	☒	☐	2.1.43	2.1.43	2.1.43	2.1.43
Reparatur Service	☒	☐	2.1.44	2.1.44	2.1.44	2.1.44
Reparatur Service	☒	☐	2.1.45	2.1.45	2.1.45	2.1.45
Reparatur Service	☒	☐	2.1.46	2		



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)




Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)