



Ford Fiesta Trend

EZ 07/2013 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 94.338km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 83***

Fahrzeug aufgenommen am: 21.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Fiesta Trend [DE - LimS5 1.0 EU5, Trend Start/Stop, 2012 - 2015]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WF0DXXGAKDDR67643	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 94.338km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 80 PS (59 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2013	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 102g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	175 	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	210 	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	180 	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	125	Heckklappe	115
Dach	150		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;




Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 5-Gang - Typ: IB5
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Antischlupfregelung (ASR) + ABS
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getränkehalter vorn
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Motor 1,0 Ltr. - 59 kW KAT
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung elektrisch
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Seitenairbag vorn

• 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten

• Gurtstraffer



Sonderausstattung

• Audiosystem: Radio/CD-Player mit Ford SYNC (Monochrom / grafikfähig)

• Klimaanlage

• Raucher-Paket

• Winter-Paket

• 6 Lautsprecher

• AUX-IN-Anschluss

• Frontscheibe heizbar

• Fußmatten Velours

• Metallic-Lackierung

• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)

• Audiobedienung am Lenkrad

• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle

• USB-Anschluss

• Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













23.07.2013	8566	BGJ00008	02	0059/06300	165
M1	AB		03969	04096	1722
WFODXXGAKDDR67643	3		1443	1495	001055
FORD				00050	
JAB			0099	001530	001530
P4JA1D			00850	00785	
SAMARF			00850	00785	
			75	03750	71
FIRSTA			00650	0525	005
FORD (D)			175/65	R14	82 T
PZ.Z.PERS.BEP.B. 8 SPL.					
SCHRAGHECKLIMOUSINE					
715/2007*630/2012J					9
EURO5;J;PI/CI; M, N1 I			e9*2001/116*0069*13		
BENZIN			12.12.2012		FT426326
0001	35J0	00998			
F.1/F.2:1580 U. 7.2/8.2:850 B. ANHÄNGEBETRIEB*WW.AHK L					
T.BGT*TECHN.ZUL.GES-MASS E D.ZUGKOMBINATION:2180*O.1:7					
50 BIS 84 STEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASS E D.ZUGKOMBINATION:					
2280 BIS 84 STEIG.*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 23.07.20					
13*					



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden, Kratzer)