



Toyota AYGO Cool Go

EZ 05/2014 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 88.773km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 04***

Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung AYGO Cool Go [DE - LimS5 1.0 EU5, Cool & Go, 2013 - 2014]		
Kategorie Kleinwagen	FIN JTDBG10C70N764032	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 88.773km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 68 PS (50 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 81.554km	Letzter Service am 07/2026
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 4	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2014	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 104g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links



(6 mm)

Vorne rechts



(6 mm)

Hinten links



(6 mm)

Hinten rechts



(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	460 	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	125	Heckklappe	-
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung


- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel lackiert
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Freisprechanlage Bluetooth
- iPod Interface-Kit
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,0 Ltr. - 50 kW KAT
- Rücksitz geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenaufprallschutz
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Modellpflege
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Modelljahr 2012
- Navigationssystem TomTom (mit Farbbildschirm) versenkbar
- Rücksitz klappbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung
- CD-Player
- Original Fahrzeug Farbe: SUPER RED V




Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









15.05.2014	5013	AAE001332	2	01	50	/6000	157
M1	AB		3430-3430				1615-1615
JTDKG10C70N764032	5		1465-1465				905-930
TOYOTA							
AB1			102		1190		1190
KGB10(H)			695		695		-
KGB10L-AHMGKW(1L)			695		695		-
-			81		3750		72
TOYOTA AYGO						4	-
TOYOTA EUROPE (8)			155/65R14		75T		
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			155/65R14		75T		
Schräghecklimousine							
715/2007*630/2012J			ROT				3/-
EUROS;J;PI/CI; M, N1 I			e11*2001/116*0236*10				
Benzin			18.02.2013		K	G2776080	
0001	35J0	998					

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)