



Alfa Romeo Stelvio Lusso Q4

EZ 08/2019 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 103.996km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 85***

Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Alfa Romeo	Typ/Verkaufsbezeichnung Stelvio Lusso Q4 [DE - SUV5 2.0 Turbo 16V EU6d-T, Lusso Q4 OPF, 2018 - 2020]		
Kategorie Geländewagen	FIN ZARPAHPNXXK7C65037	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 103.996km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 280 PS (206 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2019	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 186g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	200 	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	230 
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	175 
Motorhaube	130	Heckklappe	150
Dach	90		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Unrunder Lauf;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Armaturenbrett und Türverkleidungen in Leder
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht (AFS)
- Bremsassistent (HBA / EBA)
- Einparkhilfe elektronisch vorn und hinten
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenten-System: Alfa Romeo D.N.A.-Fahrdynamik-System
- Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe (Hill-Holder)
- Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent (Lane Departure Warning)
- Fensterrahmen mit Chrom - Line
- Fußmatten
- Gurtstraffer
- Heckleuchten LED
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Giermomentkontrolle (AYC)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Auspuffanlage 2-flutig
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremslicht mit Notfallfunktion (Einschaltautomatik Warnblinkanlage)
- Elektron. Bremskraftverteiler (EBD)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenten-System: Autonomer Notbrems-Assistent (AEB)
- Fahrassistenten-System: Frontkollisionswarnung (FCW)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth inkl. Audio-Streaming
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Heckklappenöffnung elektrisch
- Infotainment-Center mit 7" Farbdisplay

• Infotainment-System: UConnect 3D Nav (Farbbildschirm 8,8")	• Innenausstattung: Dachsäule und Dachhimmel in hellgrau
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Keyless-Entry	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen hinten
• Kurvenbremskontrolle (CBC / ESBS)	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
• Lenkrad (Sport/Leder, unten abgeflacht)	• Lenkrad heizbar
• Lenkrad mit Multifunktion für Audio-/Telefonbedienung	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
• Licht- und Regensensor	• Mittelarmlehne vorn
• Motor 2,0 Ltr. - 206 kW Turbo KAT	• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR / EDC)
• Original Fahrzeug Farbe: GRIGIO MAGNESIO	• Otto-Partikelfilter (OPF)
• Parkbremse elektrisch	• Radioempfang Digital (DAB)
• Radnabenabdeckungen	• Radstand 2818 mm
• Regen-Bremsassistent (RBA)	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rückfahrkamera
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Seitenairbag	• Servolenkung (Aktivlenkung)
• Sitzbezug / Polsterung: Leder Lusso	• Sitze vorn elektr. verstellbar (8-fach)
• Sitzheizung vorn	• Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
• Start-Stop-Knopf	• Start/Stop-Anlage
• Türgriffe außen Aluminium-Optik	• Türgriffe außen mit LED-Beleuchtung
• USB-Anschluss	• Unterfahrschutz hinten
• Vehicle-Dynamic-Control (ESP / VDC)	• Warnanlage für Sicherheitsgurte
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung


• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control)	• Assistenz-Paket
• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	• Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Metallic-Lackierung
• Panoramadach / Ausstelldach (Glas)	• Pedale Aluminium
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt	• USB-Anschluss im Fond

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Spaltmaße ungenau, Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne rechts (Unsachgemäß instand gesetzt, Spaltmaße ungenau)