



Mercedes-Benz B 220 CDI / d

EZ 01/2016 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 216.023km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 33***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung B 220 CDI / d [DE - Van5 B 220 CDI / d EU6, d Urban, (Facelift) 2015 - 2018]		
Kategorie Van	FIN WDD2462031N139323	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 216.023km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 177 PS (130 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 2.143 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 192.620km	Letzter Service am 08/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2016	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 107g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	105	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	100	Heckklappe	100
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflege vorn mit Fach
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Design- und Ausstattungslinie Urban
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Feststellbremse elektrisch
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lastenverankerung / Verzurrösen
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Modellbezeichnung geändert (mit Code)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Drehzahlmesser
- Einstiegschienen vorn (Edelstahl)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Karosserie: 5-türig
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Motor 2,1 Ltr. - 130 kW CDI KAT

- | | |
|---|---|
| • Parameterlenkung | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Reiserechner | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzlehne geteilt / klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht | • Seitenairbag (Sidebag) vorn |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Start/Stop-Anlage |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verglasung getönt |
| • Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond | • Wegfahrsperre |
| • Sitz-Komfort-Paket | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitze vorn neigungsverstellbar | • Innenhimmel schwarz |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico | • Innenausstattung: Zierteile Segel-Optik |
| • Getränkehalter vorn (doppelt) | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Fond | • Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion |
| • Abgasanlage 2-flutig | • Bremsassistent |
| • Fahrassistent-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist) | • Tempomat |
| • Modellpflege | • Tagfahrlicht LED |
| • Original Fahrzeug Farbe: MOUNTAINGRAU | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Fahrassistent-Paket: Spur | • Fahrassistent-System: aktiver Park-Assistent |
| • Fahrassistent-System: Fernlichtassistent Adaptive | • Gepäckraum-Paket |
| • Infotainment-System: Remote Online | • Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz |
| • Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung | • Klima-Komfort-Paket |
| • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar | • Lenkrad (Leder / 3-Speichen) |
| • Licht- und Sicht-Paket | • Memory-Paket |
| • Navigationsmodul Garmin MAP Pilot | • Night-Paket |
| • Rückfahrkamera | • Scheinwerfer LED High Performance |
| • Spiegel-Paket | • Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent |
| • Fahrassistent-System: Spurhalteassistent | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Scheibenwaschanlage beheizt | • Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik) |
| • Sitzheizung vorn | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory) | • Außenspiegel schwarz lackiert |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Delle)




Fahrertür (Delle)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)




Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Dach (Lackschaden, Steinschlag)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)