



Volkswagen Caddy Life

EZ 05/2008 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 202.852km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 53***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Caddy Life [AT - Van5 1.9 TDI EU4, Life DPF, 2006 - 2010]		
Kategorie Van	FIN WV2ZZZ2KZ8X153941	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 202.852km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.896 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 175.792km	Letzter Service am 06/2024
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2008	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 164g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts

(7 mm) (7 mm) (7 mm) (7 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	170 	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	170 
Seitenteil hinten links	170 	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	110	Heckklappe	110
Dach	90		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- | | |
|--|--|
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | • Airbag Fahrerseite |
| • Anti-Blockier-System (ABS) | • Antriebs-Schlupfregelung (ASR) |
| • Antriebsart: Frontantrieb | • Außenspiegel asphärisch, links |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | • Bodenbelag vorn (Teppich) |
| • Fensterheber elektrisch | • Fernbedienung für Zentralverriegelung |
| • Gepäckraumabdeckung / Rollo | • Getriebe 5-Gang |
| • Heckklappe mit Verglasung | • Heckscheibenwischer |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • Karosserie/Aufbau: Kombi |
| • Kindersicherung im Fahrgastraum | • Leuchtweitenregelung |
| • Motor 1,9 Ltr. - 77 kW TDI | • Nebelscheinwerfer |
| • Nebelschlussleuchte | • Nichtraucher-Paket |
| • Original Fahrzeug Farbe: SHADOW BLUE | • Radstand 2682 mm |
| • Rußpartikelfilter | • Schiebetür links |
| • Schiebetür rechts | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn links, fest | • Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn rechts, schiebbar |
| • Seitenschutzleisten | • Servolenkung |

- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung



Sonderausstattung

- Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel lackiert
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fzg. ohne Laderaumtrennwand
- Klimaanlage
- Metallic-Lackierung
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Optik-Paket
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Stoßfänger lackiert
- Tagfahrlicht
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Suche Händler

SALE

1. Name	2. Adresse	3. Telefon	4. E-Mail
5. Webadresse	6. Umsatz	7. Mitarbeiter	8. Fahrzeugtyp
9. Fahrzeugmarke	10. Fahrzeugmodell	11. Fahrzeugfarbe	12. Fahrzeugzustand
13. Fahrzeugjahr	14. Fahrzeugkategorie	15. Fahrzeugtyp	16. Fahrzeugfarbe
17. Fahrzeugmodell	18. Fahrzeugfarbe	19. Fahrzeugzustand	20. Fahrzeugjahr
21. Fahrzeugkategorie	22. Fahrzeugtyp	23. Fahrzeugfarbe	24. Fahrzeugzustand
25. Fahrzeugjahr	26. Fahrzeugkategorie	27. Fahrzeugtyp	28. Fahrzeugfarbe
29. Fahrzeugmodell	30. Fahrzeugfarbe	31. Fahrzeugzustand	32. Fahrzeugjahr
33. Fahrzeugkategorie	34. Fahrzeugtyp	35. Fahrzeugfarbe	36. Fahrzeugzustand
37. Fahrzeugjahr	38. Fahrzeugkategorie	39. Fahrzeugtyp	40. Fahrzeugfarbe
41. Fahrzeugmodell	42. Fahrzeugfarbe	43. Fahrzeugzustand	44. Fahrzeugjahr
45. Fahrzeugkategorie	46. Fahrzeugtyp	47. Fahrzeugfarbe	48. Fahrzeugzustand
49. Fahrzeugjahr	50. Fahrzeugkategorie	51. Fahrzeugtyp	52. Fahrzeugfarbe
53. Fahrzeugmodell	54. Fahrzeugfarbe	55. Fahrzeugzustand	56. Fahrzeugjahr
57. Fahrzeugkategorie	58. Fahrzeugtyp	59. Fahrzeugfarbe	60. Fahrzeugzustand
61. Fahrzeugjahr	62. Fahrzeugkategorie	63. Fahrzeugtyp	64. Fahrzeugfarbe
65. Fahrzeugmodell	66. Fahrzeugfarbe	67. Fahrzeugzustand	68. Fahrzeugjahr
69. Fahrzeugkategorie	70. Fahrzeugtyp	71. Fahrzeugfarbe	72. Fahrzeugzustand
73. Fahrzeugjahr	74. Fahrzeugkategorie	75. Fahrzeugtyp	76. Fahrzeugfarbe
77. Fahrzeugmodell	78. Fahrzeugfarbe	79. Fahrzeugzustand	80. Fahrzeugjahr
81. Fahrzeugkategorie	82. Fahrzeugtyp	83. Fahrzeugfarbe	84. Fahrzeugzustand
85. Fahrzeugjahr	86. Fahrzeugkategorie	87. Fahrzeugtyp	88. Fahrzeugfarbe
89. Fahrzeugmodell	90. Fahrzeugfarbe	91. Fahrzeugzustand	92. Fahrzeugjahr
93. Fahrzeugkategorie	94. Fahrzeugtyp	95. Fahrzeugfarbe	96. Fahrzeugzustand
97. Fahrzeugjahr	98. Fahrzeugkategorie	99. Fahrzeugtyp	100. Fahrzeugfarbe




Suche Händler

SALE

enlos anmelden

caronsale

1. Name	2. Adresse	3. Telefon	4. E-Mail
5. Webadresse	6. Umsatz	7. Mitarbeiter	8. Fahrzeugtyp
9. Fahrzeugmarke	10. Fahrzeugmodell	11. Fahrzeugfarbe	12. Fahrzeugzustand
13. Fahrzeugjahr	14. Fahrzeugkategorie	15. Fahrzeugtyp	16. Fahrzeugfarbe
17. Fahrzeugmodell	18. Fahrzeugfarbe	19. Fahrzeugzustand	20. Fahrzeugjahr
21. Fahrzeugkategorie	22. Fahrzeugtyp	23. Fahrzeugfarbe	24. Fahrzeugzustand
25. Fahrzeugjahr	26. Fahrzeugkategorie	27. Fahrzeugtyp	28. Fahrzeugfarbe
29. Fahrzeugmodell	30. Fahrzeugfarbe	31. Fahrzeugzustand	32. Fahrzeugjahr
33. Fahrzeugkategorie	34. Fahrzeugtyp	35. Fahrzeugfarbe	36. Fahrzeugzustand
37. Fahrzeugjahr	38. Fahrzeugkategorie	39. Fahrzeugtyp	40. Fahrzeugfarbe
41. Fahrzeugmodell	42. Fahrzeugfarbe	43. Fahrzeugzustand	44. Fahrzeugjahr
45. Fahrzeugkategorie	46. Fahrzeugtyp	47. Fahrzeugfarbe	48. Fahrzeugzustand
49. Fahrzeugjahr	50. Fahrzeugkategorie	51. Fahrzeugtyp	52. Fahrzeugfarbe
53. Fahrzeugmodell	54. Fahrzeugfarbe	55. Fahrzeugzustand	56. Fahrzeugjahr
57. Fahrzeugkategorie	58. Fahrzeugtyp	59. Fahrzeugfarbe	60. Fahrzeugzustand
61. Fahrzeugjahr	62. Fahrzeugkategorie	63. Fahrzeugtyp	64. Fahrzeugfarbe
65. Fahrzeugmodell	66. Fahrzeugfarbe	67. Fahrzeugzustand	68. Fahrzeugjahr
69. Fahrzeugkategorie	70. Fahrzeugtyp	71. Fahrzeugfarbe	72. Fahrzeugzustand
73. Fahrzeugjahr	74. Fahrzeugkategorie	75. Fahrzeugtyp	76. Fahrzeugfarbe
77. Fahrzeugmodell	78. Fahrzeugfarbe	79. Fahrzeugzustand	80. Fahrzeugjahr
81. Fahrzeugkategorie	82. Fahrzeugtyp	83. Fahrzeugfarbe	84. Fahrzeugzustand
85. Fahrzeugjahr	86. Fahrzeugkategorie	87. Fahrzeugtyp	88. Fahrzeugfarbe
89. Fahrzeugmodell	90. Fahrzeugfarbe	91. Fahrzeugzustand	92. Fahrzeugjahr
93. Fahrzeugkategorie	94. Fahrzeugtyp	95. Fahrzeugfarbe	96. Fahrzeugzustand
97. Fahrzeugjahr	98. Fahrzeugkategorie	99. Fahrzeugtyp	100. Fahrzeugfarbe



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Motorhaube (Delle, Kratzer)



Motorhaube (Delle, Kratzer)



Motorhaube (Delle, Kratzer)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Delle, Kratzer)



Beifahrertür (Delle, Kratzer)



Beifahrertür (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)




Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Rost)



Dach (Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Riss/Bruch)