



Renault Scenic Grand Limited

EZ 08/2019 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 96.980km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 32***

Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Scenic Grand Limited [DE - Van5 1.3 TCe 115 EU6d-T, Grand Limited GPF (EURO 6d-TEMP), 2018 - 2020]		
Kategorie Van	FIN VF1RFA00463522857	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 96.980km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.332 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 31.138km	Letzter Service am 01/2022
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2019	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 141g/km (WLTP)		Kraftstoffverbrauch 6.2l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)

Kerben



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	165 	Beifahrertür	155
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	160	Seitenteil hinten rechts	160
Motorhaube	130	Heckklappe	-
Dach	155		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- AUX-IN-Anschluss
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Dachreling
- Energierückgewinnung (Energy Smart Management)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Luftdüsen Chrom-Optik
- Karosserie: 5-türig
- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach Schublade, mit Kühlfunktion und automatisch verschliessbar
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: verlängert

• Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control	• Kopf-Airbag-System hinten
• Kopf-Airbag-System vorn	• Kopfstützen hinten
• Kühlergrill verchromt	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
• Lendenwirbelstütze vorn	• Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
• Leseleuchte vorn	• Licht- und Regensensor
• Luftdüsen im Fond	• Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
• Motor 1,3 Ltr. - 85 kW TCE	• Nebelscheinwerfer
• Otto-Partikelfilter (GPF)	• Panorama-Frontscheibe
• Parkbremse elektrisch	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Seitenairbag vorn	• Seitenschutzleisten mit Chromeinlage
• Servolenkung elektrisch	• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Variomodul	• Warnanlage für Sicherheitsgurte
• Wegfahrsperre	• Zentralverriegelung / Startanlage Keyless Entry & Drive
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
• Schiebekonsolle vorn mitte	



Sonderausstattung



• Ausstattungs-Paket: DeLuxe	• Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
• Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert	• Sitz vorn rechts umklappbar
• Winter-Paket	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)	• Audio-Navigationssystem R-Link 2 mit Touchscreen-Farbdisplay
• Radioempfang digital (DAB)	• Audiosystem 3D Sound by Arkamys
• Freisprecheinrichtung Bluetooth	• Einparkhilfe vorn und hinten
• Sitzheizung vorn	• Rückfahrkamera
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Sitzheizung vorn	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kerben)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)