



## Volkswagen Touran Sound BMT/Start-Stopp

EZ 12/2017 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 185.691km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 95\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                            |                                                                                                                     |                                             |                                          |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Volkswagen                                   | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Touran Sound BMT/Start-Stopp [DE - Van5 1.6 TDI BMT/Start-Stopp EU6, Sound, 2017 - 2018] |                                             |                                          |
| Kategorie<br>Van                                           | FIN<br>WVGZZZ1TZJW057981                                                                                            | Kennzeichen<br>-                            | Laufleistung laut Tacho<br>185.691km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>12/2026 / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                                                    | Leistung<br>116 PS (85 KW)                  | Kraftstoff<br>Diesel                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                      | Serviceheft<br>Ja                                                                                                   | Scheckheftgepflegt<br>Scheckheft lückenhaft |                                          |
| Hubraum<br>1.598 ccm                                       | Bordmappe<br>liegt vor                                                                                              | Letzter Service<br>181.382km                | Letzter Service am<br>04/2026            |
| Emissionsklasse<br>Euro 6c                                 | Sitze<br>5                                                                                                          | Türen<br>4/5                                | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>12/2017                                              | Farbe<br>Schwarz                                                                                                    | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>1        |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug                    | CoC Dokumente vorhanden<br>Ja                                                                                       | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland   |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                             | CO2-Emissionen<br>120g/km (NEFZ)                                                                                    |                                             | Kraftstoffverbrauch<br>4.6l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

| Vorne links                                                                       | Vorne rechts                                                                      | Hinten links                                                                      | Hinten rechts                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| (3 mm)                                                                            | (3 mm)                                                                            | (3 mm)                                                                            | (3 mm)                                                                            |
| Kratzer                                                                           | Kratzer                                                                           | Kerben,<br>Kratzer                                                                | Kratzer                                                                           |

### 2. Satz

Reifentyp: Winterreifen  
Felge: Stahl (Zoll: 16)

| Vorne links                                                                       | Vorne rechts                                                                        | Hinten links                                                                        | Hinten rechts                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| (4 mm)                                                                            | (4 mm)                                                                              | (3 mm)                                                                              | (3 mm)                                                                              |

## Lackwerte

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 120                      | Beifahrertür             | 120                      |
| Kotflügel vorne links   | 120                      | Kotflügel vorne rechts   | 120                      |
| Türe hinten links       | 130                      | Türe hinten rechts       | 120                      |
| Seitenteil hinten links | 120                      | Seitenteil hinten rechts | 130                      |
| Motorhaube              | 140                      | Heckklappe               | 110                      |
| Dach                    | 120                      |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile


|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Einzelsitze und Armlehnen (3 Sitzplätze)
- Ablagefächer in Dachkonsole
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antennen-Diversity
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Chrom-Paket (1)
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Dachreling silber
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 210 km/h)
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablage Tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- App-Connect
- Audiosystem: CD-Player
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Dachhimmel Stoff, grau
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion

|                                                                 |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion                   | • Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)                     |
| • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung                     | • Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion |
| • Fensterheber elektrisch vorn und hinten                       | • Fensterzierleisten schwarz                                                              |
| • Frontscheibe Verbundglas getönt                               | • Fußmatten Textil                                                                        |
| • Gepäckmanagement-Paket                                        | • Gepäckraumabdeckung / Rollo                                                             |
| • Gepäckraumbeleuchtung                                         | • Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich                                                        |
| • Gepäckraumboden höhenverstellbar                              | • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage                                                        |
| • Getriebe 6-Gang                                               | • Handschuhfach mit Kühlfunktion                                                          |
| • Heckscheibenwischer                                           | • Innenausstattung: Dekoreinlagen Equalizer                                               |
| • Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter | • Insassen-Schutzsystem proaktiv                                                          |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz                   | • Karosserie: 4-türig                                                                     |
| • Kennzeichenbeleuchtung LED                                    | • Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert                                |
| • Klimaanlage Climatronic 3-Zonen                               | • Knieairbag Fahrerseite                                                                  |
| • Kopfstützen hinten (3-fach)                                   | • Kühlergrill schwarz mit Chromleisten                                                    |
| • Lautsprecher (8)                                              | • Lendenwirbelstützen vorn                                                                |
| • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion                             | • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung                        |
| • Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar                   | • Motor 1,6 Ltr. - 85 kW TDI                                                              |
| • Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)                           | • Multifunktionsanzeige Plus                                                              |
| • Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN       | • Multimediabuchse AUX-IN                                                                 |
| • Multimediabuchse AUX-IN und USB-Schnittstelle                 | • Multimediabuchse AUX-IN und USB-Schnittstelle                                           |
| • Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)             | • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht                                         |
| • Nebelschlussleuchte                                           | • Nichtraucher-Paket                                                                      |
| • Parkbremse elektrisch                                         | • Pedale Edelstahl                                                                        |
| • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)                       | • Rußpartikelfilter                                                                       |
| • SCR-System (AdBlue-Technologie)                               | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6                                                     |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder                                  | • Scheibenwaschdüsen heizbar                                                              |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)                           | • Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links                                            |
| • Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts                 | • Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn                                                 |
| • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit                     | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)                                       |
| • Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer                | • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar                                |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff                                 | • Sitze vorn höhenverstellbar                                                             |
| • Sitze: Komfortsitze vorn                                      | • Sitzheizung vorn                                                                        |
| • Sitzlehne vorn rechts umklappbar                              | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)                                                  |
| • Start/Stop-Anlage                                             | • Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum                                                       |
| • Stoßfänger Wagenfarbe, mit Chromleiste vorn                   | • Türgriffe außen Wagenfarbe                                                              |
| • Verbandkasten und Warndreieck                                 | • Volkswagen Media Control                                                                |
| • Volkswagen Media Control und App-Connect / MirrorLink         | • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten                                                  |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn                          | • Wegfahrsperre (elektronisch)                                                            |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt                             | • Zentralverriegelung                                                                     |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung                         |                                                                                           |



## Sonderausstattung

---


- |                                                                                |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| • Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)                                        | • Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)         |
| • Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist) | • Frontscheibe heizbar                                   |
| • Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)                                        | • Innenspiegel mit Abblendautomatik                      |
| • Leseleuchten vorn und hinten LED                                             | • Leuchtweitenregelung automatisch                       |
| • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)                                   | • Mobile Online Dienste Car-Net                          |
| • Panorama Schiebe-/Hebedach vorn elektrisch, mit Panoramadach hinten          | • Perleffekt-Lackierung                                  |
| • Radioempfang digital (DAB+)                                                  | • Reifendruck-Kontrollsystem                             |
| • Scheibenwischer mit Regensensor                                              | • Scheinwerfer LED mit dynamischem Kurvenlicht           |
| • Sound-Plus-Paket                                                             | • Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos



















# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Rost)



Türe hinten rechts (Rost)



Dach (Rost, Lackschaden)



Dach (Rost, Lackschaden)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle, Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Heckklappe (Delle)

# Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)