



Volkswagen Transporter Multivan Exclusive 4MOTION

EZ 04/2021 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 128.441km

Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)

Fahrzeugstandort: 41***

Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Transporter Multivan Exclusive 4MOTION [DE - Bs5 2.0 TDI 4Motion EU6d, Multivan Exclusive, 2021 - 2022]		
Kategorie Van	FIN WV2ZZZ7HZMH080870	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 128.441km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 204 PS (150 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 119.491km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 6	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2021	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 224g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 8.5l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	100	Heckklappe	135
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Abfallbehälter
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Audio-Navigationssystem Discover Pro Streaming & Internet (Touchscreen, USB)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegelfuß schwarz hochglänzend
- Chrom-Paket
- Dachverkleidung Himmel Komfort mit Luftausströmer
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumüberwachung / Abschleppschutz + Back-up-Horn
- Dynamik-Fahrwerk
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Armaturentafel Komfort
- Ausstattungspaket Licht + Sicht
- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Velours-Vlies
- Chromleisten Stoßfänger vorn, seitlich und Heckklappe unten
- Deaktivierungsschalter für Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital)
- Dämmglas-Paket
- Exclusive
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) und Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist, bis 210 km/h)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten

• Fahrassistenz-System: Fahrzeug-Stop-Funktion für Autom. Distanzregelung	• Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
• Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)	• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
• Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist) inkl. Einparkhilfe mit aktivem Flankenschutz	• Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)	• Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) inkl. Spurhalteassistent (Lane Assist)
• Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) mit City-Notbremsfunktion	• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
• Fahrwerk 17"	• Fahrwerk tiefergelegt
• Fenster im Fahrerhaus: Seitenscheiben Doppelverglasung	• Fenster im Lade-/FG-Raum: Doppelverglasung, abgedunkelt
• Fensterheber elektrisch	• Frontscheibe Dämmglas
• Frontscheibe heizbar	• Funkschlüssel (2) klappbar
• Fußmatten Fahrerhaus: Velours	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG	• Haltegriffe A-Säulen
• Handschuhfach abschließbar	• Handschuhfach beleuchtet
• Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen) mit Zuziehhilfe	• Heckklappe mit Verglasung
• Heckleuchten LED, rot	• Heckscheibe Doppelverglasung / Dämmglas mit Wischanlage
• Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Pewter Wave Grey
• Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchten vorn (2)	• Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
• Innenraumfilter: Pollenfilter	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Karosserie/Aufbau: Bus	• Karosserievariante: Normaldach
• Kindersicherung elektr. betätigt	• Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum)
• Kühlergrill schwarz lackiert, mit Chromleisten	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar	• Leuchtweitenregelung automatisch
• Mobile Online Dienste App-Connect Wired und Wireless	• Mobile Online Dienste We Connect Plus
• Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion	• Motor 2,0 Ltr. - 150 kW TDI
• Multifunktionstisch	• Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß an C-Säule
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Nichtraucher-Paket
• Notrufsystem	• Original Fahrzeug Farbe: DEEP BLACK
• Radioempfang digital (DAB+)	• Radstand 3000 mm
• Regensensor	• Reifen-Reparaturkit
• Reifenkontroll-Anzeige	• Rußpartikelfilter
• Rückfahrkamera	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
• Scheibenwaschdüsen beheizt	• Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand
• Scheinwerfer und Heckleuchten LED	• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links elektr. betätigt	• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts elektr. betätigt	• Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn und Kopfairbag (Curtain-Airbag) hinten
• Seitenscheiben Dämmglas	• Servolenkung elektro-mechanisch
• Sitzbezug / Polsterung: Leder Savona	• Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Beifahrersitz
• Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz	• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort

• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz höhenverstellbar	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz elektr. verstellbar (12-fach, links mit Memory)
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar	• Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Beifahrersitz
• Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz	• Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz
• Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz, elektr. verstellbar	• Sitze im Lade-/FG-Raum: 1. Reihe, 2 Drehsitze
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenschutzrollo im Fahrgastraum
• Sprachsteuerungs-System	• Start/Stop-Anlage Motor
• Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück)	• Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum (2 Stück)
• Stoßfänger in Wagenfarbe	• Tagfahrlicht LED
• Verdampfer zusätzlich	• Verglasung hinten abgedunkelt
• Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Kunstleder	• Verzurrösen Laderaum
• Warnanlage für Sicherheitsgurt (Fahrerseite)	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Safesicherung und Innenbetätigung
• Zuheizer	• Zul. Gesamtgewicht 3,08 t
• Zusatzheizung (Warmwasser) mit Standheizfunktion und Fernbedienung	



Sonderausstattung

• Adaptive Fahrwerksregelung (DCC) mit Dynamik-Fahrwerk	• Anhänger-Stabilisierungs-Programm
• Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)	• Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Kunststoff in Holz-Optik
• Bordwerkzeug und Wagenheber	• Fahrassistenz-System: Anhänger-Rangierassistent inkl. Einparkhilfe, Parklenkassistent, Flankenschutz und Rückfahrkamera
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-/Abfahr-Assistent	• Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl Drive Select und Adaptive Fahrwerksregelung DCC mit Dynamik-Fahrwerk
• Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar vorn, feststehend hinten links	• Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar vorn, feststehend hinten rechts
• Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten Bulli	• Kraftstofftank: 80 Ltr.
• Lackierung: Perleffekt-Lackierung	• Ladekantenschutz innen Edelstahl und auf der Stoßstange silber
• Schriftzug Bulli am Kotflügel	• Schriftzug Bulli und Bulli-Plakette
• Sitze im Lade-/FG-Raum: 2. Reihe, 2 Einzelsitze	• Sitze im Lade-/FG-Raum: Kindersitze (2) integriert, 1. Sitzreihe
• Sonnenschutzfolie für Verglasung Fahrgastraum	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)




Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Delle, Lackschaden)



Türe hinten links (Delle, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)




Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Heckklappe (Verformung)



Heckklappe (Verformung)