



## Citroen C3 Aircross Shine

EZ 06/2019 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 118.505km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 45\*\*\*

Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



## Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                                               |                                                                        |                                          |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Citroen                                | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>C3 Aircross Shine [DE - SUV5 1.2 PureTech 110 EU6d, Shine Stop&Start, 2019 - 2021] |                                                                        |                                          |
| Kategorie<br>Geländewagen                            | FIN<br>VF72RHNPMK4407081                                                                                      | Kennzeichen<br>-                                                       | Laufleistung laut Tacho<br>118.505km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>- / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                                              | Leistung<br>110 PS (81 KW)                                             | Kraftstoff<br>Benzin                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Ja                                                                                             | Scheckheftgepflegt<br>Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten |                                          |
| Hubraum<br>1.199 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt vor                                                                                        | Letzter Service<br>106.599km                                           | Letzter Service am<br>10/2025            |
| Emissionsklasse<br>Euro 6d                           | Sitze<br>5                                                                                                    | Türen<br>4/5                                                           | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>06/2019                                        | Farbe<br>Rot                                                                                                  | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>2                                   |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                                               | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland                              |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       | CO2-Emissionen<br>109g/km (NEFZ)                                                                              |                                                                        | Kraftstoffverbrauch<br>4.8l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)

Kratzer



(7 mm)



(7 mm)



## Lackwerte

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 105                      | Beifahrertür             | 105                      |
| Kotflügel vorne links   | 140                      | Kotflügel vorne rechts   | 140                      |
| Türe hinten links       | 100                      | Türe hinten rechts       | 105                      |
| Seitenteil hinten links | 150                      | Seitenteil hinten rechts | 130                      |
| Motorhaube              | 105                      | Heckklappe               | 130                      |
| Dach                    | 115                      |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

### Zusatzinformationen

Tiergeruch; Raucherfahrzeug;

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel anklappbar, beide
- City-Paket
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Notruf- und Assistance-System (CITROEN Connect)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar
- Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audio-Navigationssystem: Digitalradio DAB, Connecting-Box, Touchscreen
- Bordcomputer
- Dachreling schwarz
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Spurassistent (AFIL)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Motor 1,2 Ltr. - 81 kW 12V e-THP / PureTech
- Otto-Partikelfilter (GPF)

|                                                     |                                                        |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| • Radstand 2604 mm                                  | • Reifen-Reparaturkit                                  |
| • Reifendruck-Kontrollsystem                        | • Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3                        |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d              | • Scheibenwischer mit Regensensor                      |
| • Seitenairbag vorn                                 | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt  |
| • Servolenkung                                      | • Sitz vorn links höhenverstellbar                     |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff                     | • Stop-Start-Anlage                                    |
| • Tagfahrlicht LED                                  | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung                |
| • Connecting-Box                                    | • Außenspiegel anklappbar                              |
| • Außenspiegel elektr. verstellbar                  | • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar |
| • Außenspiegel heizbar                              | • Elektro-Paket                                        |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide | • Außenspiegel heizbar                                 |
| • Außenspiegel elektr. verstellbar                  | • Fensterheber elektrisch vorn                         |
| • Fensterheber elektrisch hinten                    | • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar |
| • Außenspiegel anklappbar                           | • Einparkhilfe hinten                                  |
| • Connecting-Box                                    | • Original Fahrzeug Farbe: PASSION RED                 |



## Sonderausstattung


|                                                        |                                                               |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| • City-Paket 2                                         | • Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)                         |
| • Style-Paket Weiß                                     | • Elektro-Paket                                               |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide    | • Außenspiegel heizbar                                        |
| • Außenspiegel elektr. verstellbar                     | • Fensterheber elektrisch vorn                                |
| • Fensterheber elektrisch hinten                       | • City-Paket                                                  |
| • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar | • Außenspiegel anklappbar                                     |
| • Einparkhilfe hinten                                  | • Fahrassistenz-System: Park-Assistent inkl. autom. Einparken |
| • Einparkhilfe vorn                                    | • Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht                    |
| • Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent            | • Dachreling schwarz                                          |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt  |                                                               |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos











|                                                       |      |           |   |                    |    |                |         |
|-------------------------------------------------------|------|-----------|---|--------------------|----|----------------|---------|
| 27.06.19                                              | 3001 | AYT000444 | 2 | 01                 | 81 | /5500          | 183     |
| M1                                                    | AF   |           |   | 4155               |    | 1766           |         |
| VF72RHNPMK4407081                                     | X    |           |   | 1605-1648          |    | 1254-1410      |         |
| CITROEN                                               |      |           |   | 65                 |    |                |         |
| 2                                                     |      |           |   | 141                |    | 1795           | 1795    |
| R                                                     |      |           |   | 925                |    | 980            |         |
| HNPM-R1F100                                           |      |           |   | 925                |    | 880            |         |
| -                                                     |      |           |   | 76                 |    | 3750           | 67      |
| C3 AIRCROSS                                           |      |           |   | 840                |    | 600            | 5       |
| CITROEN (F)                                           |      |           |   | 135/60 R16 84H     |    | 135/60 R16 84H |         |
| Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp1.                               |      |           |   |                    |    |                |         |
| Mehrzweckfahrzeug                                     |      |           |   |                    |    |                |         |
| 715/2007*2018/1832AM                                  |      |           |   | ROT                |    | 3/-            |         |
| EURO6;WLTP;AM;PI/GI; M, N                             |      |           |   | 84*2007/46*1241*07 |    |                |         |
| Benzin                                                |      |           |   | 17.05.19           |    | KJ             | FJ87185 |
| 0001                                                  | 36AM | 1199      |   |                    |    |                |         |
| Techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination:2520kg*ww.AHX    |      |           |   |                    |    |                |         |
| EGTG*ww.AHX 1t.ETG*7.2/812:+60 b.Anhängebetriebe*Datu |      |           |   |                    |    |                |         |
| zur Emissionsklasse: 27.06.2019*                      |      |           |   |                    |    |                |         |



# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)




Fahrentür (Kratzer)




Beifahrtür (Kratzer)




Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)




Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)