



## Volkswagen Golf Cup BMT

EZ 03/2014 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 128.555km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 48\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                                    |                                             |                                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Volkswagen                             | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Golf Cup BMT [DE - LimS5 1.4 TSI BMT/Start-Stopp EU5, Cup, 2013 - 2014] |                                             |                                          |
| Kategorie<br>Limousine                               | FIN<br>WVWZZZAUZEW339925                                                                           | Kennzeichen<br>-                            | Laufleistung laut Tacho<br>128.555km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>04/2028 / Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                                   | Leistung<br>122 PS (90 KW)                  | Kraftstoff<br>Benzin                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Ja                                                                                  | Scheckheftgepflegt<br>Scheckheft lückenhaft |                                          |
| Hubraum<br>1.395 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt vor                                                                             | Letzter Service<br>123.769km                | Letzter Service am<br>11/2025            |
| Emissionsklasse<br>Euro 5b                           | Sitze<br>5                                                                                         | Türen<br>4/5                                | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>03/2014                                        | Farbe<br>Weiß                                                                                      | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>4        |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                                    | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland   |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       |                                                                                                    | CO2-Emissionen<br>120g/km (NEFZ)            | Kraftstoffverbrauch<br>5.2l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

1. Satz (Montiert)  
Reifentyp: Sommerreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links

  
(5 mm)  
Kratzer

Vorne rechts

  
(5 mm)

Hinten links

  
(5 mm)

Hinten rechts

  
(5 mm)

## Lackwerte

 Auffälligkeit

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | 130                                                                                     | Beifahrertür             | 220  |
| Kotflügel vorne links   | 140                                                                                     | Kotflügel vorne rechts   | 140                                                                                       |
| Türe hinten links       | 150                                                                                     | Türe hinten rechts       | 140                                                                                       |
| Seitenteil hinten links | 130                                                                                     | Seitenteil hinten rechts | 140                                                                                       |
| Motorhaube              | 180  | Heckklappe               | 140                                                                                       |
| Dach                    | 160                                                                                     |                          |                                                                                           |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Auto-Hold-Funktion
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chrom-Paket (1)
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Doppeltonhorn
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer

|                                                                    |                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| • Innenausstattung: Dekoreinlagen Titan-Silber                     | • Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik                                | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz                   |
| • Karosserie: 4-türig                                              | • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen                               |
| • Knieairbag Fahrerseite                                           | • Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn    |
| • Kopfstützen hinten (3-fach)                                      | • Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten                     |
| • Lendenwirbelstützen vorn                                         | • Lenkrad (Leder)                                               |
| • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung | • Leseleuchten vorn und hinten                                  |
| • Leuchtweitenregelung                                             | • Licht- und Sicht-Paket 1                                      |
| • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)                       | • Mittelarmlehne vorn klappbar                                  |
| • Motor 1,4 Ltr. - 90 kW 16V TSI (1395 ccm)                        | • Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)                   |
| • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht                  | • Nebelschlussleuchte                                           |
| • Original Fahrzeug Farbe: PURE WHITE                              | • Parkbremse elektrisch                                         |
| • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)                          | • Reifenkontroll-Anzeige                                        |
| • Rücksitzlehne geteilt                                            | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5                           |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder                                     | • Scheibenwaschdüsen heizbar                                    |
| • Scheibenwischer mit Regensensor                                  | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)                           |
| • Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links                     | • Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts                 |
| • Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn                          | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)             |
| • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar         | • Sitz vorn links höhenverstellbar                              |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar                                | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff                                 |
| • Sitze: Komfortsitze vorn                                         | • Sitzheizung vorn                                              |
| • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)                      | • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)                  |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)                           | • Spiegel-Paket                                                 |
| • Start/Stop-Anlage                                                | • Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum                             |
| • Stoßfänger lackiert                                              | • Tagfahrlicht                                                  |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe                                       | • Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)                          |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn                             | • Wegfahrsperrung (elektronisch)                                |
| • Winter-Paket                                                     | • Wärmeschutzverglasung grün getönt                             |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung                            |                                                                 |



## Sonderausstattung

|                                                                                |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| • Antennen-Diversity                                                           | • Antennen-Diversity                       |
| • Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth) | • Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon |
| • Heckleuchten LED, abgedunkelt                                                | • Kennzeichenbeleuchtung LED               |
| • Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN                      | • Multimediabuchse AUX-IN                  |
| • Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)                            | • Panorama-Schiebedach elektrisch          |
| • Raucher-Paket                                                                | • Rückfahrkamera (Rear View)               |

- Sonderlackierung Pure-White uni

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




# Fahrzeugfotos















## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Rad (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)