



Mercedes-Benz B 220 d Score

EZ 06/2016 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 125.817km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 97***
Fahrzeug aufgenommen am: 20.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung B 220 d Score [DE - Van5 B 220 CDI / d EU6, d Urban Score, (Facelift) 2016 - 2017]		
Kategorie Van	FIN WDD2462031J413181	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 125.817km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 177 PS (130 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.143 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 121.122km	Letzter Service am 09/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2016	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 108g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	70	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	380 	Heckklappe	110
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Tiergeruch;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn mit Fach
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Drehzahlmesser
- Einstiegschienen vorn (Edelstahl)
- Fahrassistentz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistentz-System: aktiver Park-Assistent
- Fahrassistentz-System: Berganfahrhilfe
- Feststellbremse elektrisch
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Innenhimmel schwarz
- Karosserie: 5-türig
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Design- und Ausstattungslinie Urban
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistentz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage

• Knieairbag Fahrerseite	• Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
• Kopf-Airbag-System (Windowbag)	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Lastenverankerung / Verzurrösen	• Lenkrad (Komfort) mit Multifunktion
• Lenkrad (Leder / 3-Speichen)	• Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar	• Mercedes-Benz Notrufsystem
• Modellpflege	• Motor 2,1 Ltr. - 130 kW CDI KAT
• Parameterlenkung	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Reiserechner	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzlehne geteilt / klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Scheinwerfer LED High Performance	• Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht
• Seitenairbag (Sidebag) vorn	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz-Komfort-Paket	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
• Sitzheizung vorn	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose (12V-Anschluß) im Fond	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Verglasung getönt	• Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
• Wegfahrsperre	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Bremsassistent	• Fahrassistenten-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
• Tempomat	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Tagfahrlicht LED	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitze vorn neigungsverstellbar	• Original Fahrzeug Farbe: CALCITWEISS/ZIRRUSWEISS



Sonderausstattung

• Audiosystem Audio 20 (mit Farbdisplay)	• Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
• Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent Adaptive	• Freizeit-Paket
• Keyless Go Startanlage	• Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
• Licht- und Sicht-Paket	• Reifen-Reparaturset (Tirefit)
• Rückfahrkamera	• Ablage-Paket
• Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert	• Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
• Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
• Armlehne hinten klappbar mit Durchlademöglichkeit (herausnehmbar)	• Easy-Vario-System
• Gepäckraum-Paket	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Sitzlehne vorn rechts klappbar	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













15.08.2016	1313	EWA000178	02	01	0130/03800	224
M1	AC		--	04439	--	1812
WDD2462031J113181		5	--	1572	--	01505
MERCEDES-BENZ						
245 G			0108	002025	002025	
M2S2P2			01090	00935		
MZBZ1502			01090	00935		
			77	02375	73	
B 220 D			01500	0750	005	
DAIMLER (D)			205/55 R16 91V			
FZ Z PERS.BEF.B. 8 SPL			205/55 R16 91V			
KOMBI LIMOUSINE						
715/2007*136/2014W			WEIB		0	
EURO6;W;P;VCI;M;N11			01*2001/116*0470*16			
DIESEL			19.02.2016	K	EQ580586	
0002	36WD	02143				
P.4: 3600-3800*F 1/F 2+35B ANH BETR. 7.2/8 2+65 B.A						
NH BETR. *STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL *FZ IST BEI WERKSSE						
ITIG MONTIERT AHK U ESP M. SPEZ FAHRDYN STAB. SYST. F. AN						
H. BETR. F. TEMPO 100 KM/H GEM. 5. AEND. VO. Z. 9. AUSN. VO. Z. ST.						
VO AUSGESTATTET *STUFE PM 5 AB 15.08.2016 *DATUM ZUR EMIS						
SIONSKLASSE 15.08.2016*						



[illegible]A close-up view of the front passenger seat of a Mercedes-Benz vehicle. The seat is upholstered in black leather with white stitching. A black leather folder or brochure is resting on the seat, featuring a Mercedes-Benz logo and a car key. A smartphone is also visible on the seat, displaying a blue screen. The background shows the car's interior, including the headrest and side panel.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Spaltmaße ungenau)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Heckklappe (Kratzer, Rost)



Heckklappe (Kratzer, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)