



Mercedes-Benz A 180 BlueEfficiency

EZ 06/2017 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 147.413km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 74***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung A 180 BlueEfficiency [DE - LimS5 A 180 EU6, AMG Line, (Facelift) 2015 - 2018]		
Kategorie Limousine	FIN WDD1760421J651759	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 147.413km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.595 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2017	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 127g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links


(4 mm)

Vorne rechts


(4 mm)
Kratzer

Hinten links


(4 mm)

Hinten rechts


(4 mm)
Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	105	Seitenteil hinten rechts	105
Motorhaube	380 	Heckklappe	110
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AMG-Optic-/Styling-Paket 1
- Aktive Motorhaube
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Design- und Ausstattungslinie AMG Sport (Line)
- Feststellbremse elektrisch
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Innenausstattung: Zierteile Carbon (AMG)
- Karosserie: 5-türig
- Modellpflege
- Original Fahrzeug Farbe: KOSMOSSCHWARZ
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitz-Komfort-Paket
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Wärmeschutzverglasung
- Adaptives Bremslicht
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außentemperaturanzeige
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Frontscheibe Verbundglas
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Innenhimmel Stoff
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 90 kW KAT
- Reiserechner
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Armauflage vorn mit Fach

• Lenkrad (Leder)	• Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
• Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten	• Rücksitzlehne geteilt / klappbar
• Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica	• Sportsitze vorn
• Mercedes-Benz Notrufsystem	• USB-Anschluss / AUX-IN-Anschluss
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	• Bremsassistent
• Einschaltautomatik für Fahrlicht	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistentz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)	• Fahrassistentz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
• Fahrassistentz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)	• Fahrassistentz-System: Berganfahrhilfe
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Keyless Go Startanlage
• Klimaanlage	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopf-Airbag-System (Windowbag)	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Seitenairbag (Sidebag) vorn	• Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
• Start/Stop-Anlage	• Tempomat
• Wegfahrsperre	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Tagfahrlicht	• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
• Parameterlenkung	• Sport-Fahrwerk tiefergelegt



Sonderausstattung

• Ausstattungs-Paket: Business	• Einstiegsleisten beleuchtet
• Infotainment-System: Remote Online	• Kühlergrill Diamant-Optik
• Licht- und Sicht-Paket	• Reifen-Reparaturset (Tirefit)
• Scheibenwaschanlage beheizt	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Spiegel-Paket	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik	• Metallic-Lackierung
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Sitzheizung vorn
• Audiosystem Audio 20 mit Vorbereitung Garmin MAP Pilot	• CD-Laufwerk
• Navigationsmodul Becker MAP Pilot	• Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
• TFT-Farbdisplay (8,0 Zoll)	• Fahrassistentz-System: aktiver Park-Assistent
• Parktronic-System PTS (vorn und hinten)	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













30.06.2017	1313	DVE005462	2	1	2	90/5000	15201	202
M1	AC		4384			1780		
WDD1760421J651759	X		1455			1395		
MERCEDES-BENZ			-		75	-		
245 G			0		1935	1935		
124GQ2			1005		930	-		
OZAA1502			1005		930	-		
			74		3750	72		
A 180			1200		695	5		
DAIMLER (D)			205/55 R16 91H					
86-Z-Pers.bef. b. 8 Spl.			205/55 R16 91H					
Kombilimousine			-					
715/2007*136/2014W			SCHWARZ			9		
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I			01*2001/116*0470*16					
Benzin			03.04.2017					EU066549
0001	36W0	1595						
7.2/8.2:2+40 B.ANH.BETR.*O.1:1500 BIS 84 STEIG.*FZ IST BEI WE								
KRSSEITIG MONTIERT.AHK U.ESEF M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH								
.BETR.F.TEMPO 100 KM/H GEM.5.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO AUSG								
ESTATET*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 30.06.2017*								


[illegible]


Zulassungsberechtigung Teil I


No. 


AA 


AA 10 


AA 11 


AA 12 


AA 13 


AA 14 


AA 15 


AA 16 


AA 17 


AA 18 


AA 19 


AA 20 


AA 21 


AA 22 


AA 23 


AA 24 


AA 25 


AA 26 


AA 27 


AA 28 


AA 29 


AA 30 


AA 31 


AA 32 


AA 33 


AA 34 


AA 35 


AA 36 


AA 37 


AA 38 


AA 39 


AA 40 


AA 41 


AA 42 


AA 43 


AA 44 


AA 45 


AA 46 


AA 47 


AA 48 


AA 49 


AA 50 


AA 51 


AA 52 


AA 53 


AA 54 


AA 55 


AA 56 


AA 57 


AA 58 


AA 59 


AA 60 


AA 61 


AA 62 


AA 63 


AA 64 


AA 65 


AA 66 


AA 67 


AA 68 


AA 69 


AA 70 


AA 71 


AA 72 


AA 73 


AA 74 


AA 75 


AA 76 


AA 77 


AA 78 


AA 79 


AA 80 


AA 81 


AA 82 


AA 83 


AA 84 


AA 85 


AA 86 


AA 87 


AA 88 


AA 89 


AA 90 


AA 91 


AA 92 


AA 93 


AA 94 


AA 95 


AA 96 


AA 97 


AA 98 


AA 99 


AA 100 


AA 101 


AA 102 


AA 103 


AA 104 


AA 105 


AA 106 


AA 107 


AA 108 


AA 109 


AA 110 


AA 111 


AA 112 


AA 113 


AA 114 


AA 115 


AA 116 


AA 117 


AA 118 

AA 119 

AA 120 

AA 121 

AA 122 

AA 123 

AA 12



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Ausgeblichen/Matt)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)




Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)